

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
栃木中央小	1031 1027	1	交通	歩行者用信号機がなく、危険が生じることが予想される。	歩行者用信号機の設置 (信号機設置要望にて報告)							
栃木中央小	1031	2	交通	整備された歩道がなく、路側帯も狭いため車道との距離が近く危険。また、田んぼと路側帯の境に、有刺鉄線が張られており危険。児童が腕を怪我することがあった。	歩道の整備。または、田んぼ横の有刺鉄線の移動。		[道路河川整備課] 道路の整備については、用地の確保等、地元関係者の協力など対策に時間が必要であるため、当面はソフト対策をお願いしたい。					
栃木中央小	11156	3	交通	交通量が多く、道幅も狭い。部分的に歩道やガードレールがない。また、駐車中の車や駐車場からの車など、予想がつきにくい車の動きが多く、大変危険である。	歩道がない区間の整備 児童への危険の周知と指導		[道路河川整備課] 道路拡幅（歩道設置）令和5年7月完了。					
栃木第三小	11003	1	交通	ブロック塀に亀裂あり危ない。	ブロック塀の補強						安全点検のお願いの通知及びブロック塀等撤去改修工事費補助金の案内を投函。（R5.8月、R6.2月）	
栃木第三小	11003	2	交通	木が道路まで生い茂っており見通しが悪い。	木の手入れの依頼				所有者へ対し適正管理を依頼する行政指導を実施。（8月末）			
栃木第三小	11055	3	交通	草が刈られていないため道幅が狭く、歩行者と自動車のすれ違いが困難。	草の手入れ、歩道の確保		[道路河川維持課] 4月、7月、9月の年3回、巴波川一斉清掃時に当該路線の除草作業を実施しております。					
栃木第三小	11094	4	交通	道路が湾曲しているため、歩行者を確認しづらい。	歩道の確保、速度制限、児童注意の看板	いわゆる生活道路であり幅員も狭く、道路も湾曲しているため、速度規制の必要性はない	[道路河川整備課] 道路の拡幅については、用地の確保等、地元関係者の協力など対策に時間が必要であるため、当面はソフト対策をお願いしたい。	[交通防犯課] R5.7.27「通学路注意」の看板を設置済。				
栃木第三小	11094	5	交通	橋が狭い、欄干がない。（大人の腰の高さよりも低い）	橋の建替、欄干を高くする。		[道路河川整備課] 橋の替えについては、橋梁長寿命化計画との整合性を図りながら、架け替えの必要性について十分な検討に時間が必要である。					
栃木第三小	1029 11094	6	交通	信号なし横断歩道あるが、飛ばす車が多く、止まらない。大通りからの右左折の際減速しない。	注意喚起の看板設置、注意喚起の看板設置、狭窄。			[交通防犯課] R5.12.5「学童多し注意」の看板を設置済。				

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
栃木第三小	県37	7	交通	飛ばす車が多く、無理のある信号駆け込み、スピードを落とさない右左折がある。	歩道橋の設置		[栃木土木事務所] 歩道橋について、通学児童数、車両交通及び周辺の土地利用状況を把握のうえ、設置基準を勘案し検討します。					
栃木第三小	2044	8	交通	車が止まらない。	ハンブ設置、注意喚起看板の設置		[道路河川維持課] ハンブの設置は、速度制限などの交通規制の対策と連携し設置することが望ましく、速度制限を設けない場合、音や振動が発生するため地元調整が必要である	[交通防犯課] R5.12.5「スピード落とせ」の看板を設置済。				
栃木第三小	11126	9	交通	道が細く、曲がり角が死角になっている。	カーブミラーの設置、注意喚起看板の設置		[道路河川維持課] カーブミラーは自治会長からの申請に基づき、設置基準にあえば設置する	[交通防犯課] 車通りが少なく、細い道であるため車の速度も低下すると予想されることから設置見送り。				
栃木第三小	11008 11038	10	交通	通学路で横断するコースとなっているが、横断歩道がない。	横断歩道の設置	横断歩道の設置を検討する						
栃木第三小	11115	11	交通	車通り激しいが、道路湾曲しているため対向車確認できない。駐車車両や歩行者を避ける際、正面衝突の恐れあり。	カーブミラーの設置、注意喚起看板の設置		[道路河川維持課] カーブミラーは自治会長からの申請に基づき、設置基準にあえば設置する	[交通防犯課] 嘉右衛門町については、景観の保全のため、目立つ看板の設置が困難であるため設置見送り。				
栃木第四小	11203	1	交通	道幅が狭く、交通量が多い。路側帯や、歩道もなく、登下校時、危険。筒井病院のカーブは見通しがよくない。	交通規制。路上に徐行、最徐行表示。	【R4と同回答】 速度減少の道路標示（この先カーブあり、幅員狭い、通学路、児童注意等）を検討していただきたい。	[道路河川維持課] 【R4と同回答】 路側線の幅が取れないため設置困難。	[交通防犯課] 【R4と同回答】 交通安全啓発看板設置済				
栃木第四小	11220	2	交通	横断歩道、止まれの表示が消えている。	横断歩道、止まれの表示を書き直す。	道路標示（横断歩道、一時停止）は更新予定。時間帯規制（歩行者、自転車用道路）の標識の位置は視認性良好。標識位置見直しの必要性なし。						
栃木第四小	11023	3	交通	路側帯 歩道がない。交通量が多い。	路側帯のための白線を引く。		[道路河川維持課] 一部、路側線を設置済み。					
栃木第四小	11203	4	交通	交通量が多く、歩道がない。車が2台が行き交うときに歩く場所がかなり狭い。	ゆっくり歩く。 車が待っていてくれるか子どもが線路のはみ出している。ボランティアの方など大人が見守ってほしい。警察による巡回を希望。	【R4と同回答】 踏切停止線の更新完了を確認。踏切が通学路になっていることがわかる標示、看板を検討していただきたい。					連絡会議実施	

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
栃木第四小	11203 11200	5	交通	小さな公園のほうから踏切のほうへ渡るとき（学校帰り）右からくる車が見えづらいため危険	班長が一旦停止して確認しているが、低中学年だと忘れて、飛び出すこともあるので、やはり、ボランティアの方など大人が見守ってほしい。 児童に注意喚起。見守りの強化。 警察による巡回を希望。	【R4と同回答】 一時停止線の更新完了を確認。脇道にも通学路である標示や看板を検討していただき、ドライバーの意識改革につなげていただきたい。						連絡会議実施
栃木第四小	1039 11226 12255	6	交通	北東角の歩道が周りよりも低く、大雨の時は車道側でないと歩けない。ガードレール外側の雨水を排水に逃がす。朝、夕方に猛スピードで走ってくる車がいる。信号無視も何度か見ている。	大人が道路側に立ち子どもたちを渡らせている。道路の修繕。歩道に水がたまらないように雨水を排水に流せるように。 警察による巡回を希望。	【R4と同回答】 信号無視、速度取締り実施を検討する。	[道路河川維持課] 道路の補修を令和4年中に実施。なお、歩道冠水対策を実施予定。					
栃木第四小	11226	7	交通	南側は交差点から200mほどまで路側帯が引かれているがその先は無い。 北側も交差点から100～200mは更新されているが、ひざつき製菓付近は未更新である。	ガードレール設置または路側帯の設置を希望。北側は、路側帯白線が消えているので書き直しを希望		[道路河川維持課] 計画的に路側線の引き直しを行う					
			交通	信号の変わりが速く、かなりスピードを出して走ってくる車が多い。ガードレールなし	付き添っての登下校を行っている。							
栃木第四小	11182	8	交通	路側帯 歩道がない。	路側帯のための白線を引く。		[道路河川維持課] 路側線の設置を行う。					
栃木第四小	11182	9	交通	車通りが多い。結構、速度が出ている車が多い。	警察による巡回を希望。	万町交番の通学路警戒実施を検討						
栃木第四小	11290	10	交通	道が狭く、見通しが悪い。	安全教育の徹底。							
栃木第四小	11220	11	交通	路側帯がない	路側帯を設置してほしい。		[道路河川維持課] 【R4と同回答】 路側線については、幅が取れないため設置困難。 ※車両の対面通行を鑑みると、10～15cm程しかない幅しか取れなくなる。 路肩と言われる歩行スペースは無くなってしまうが、線上又ははみ出して歩行になってしまう恐れがあるため、再度検討していただきたい。					

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	
栃木第四小	2064 1036	12	交通	交差点の見通しが悪く、東西道路を走る自転車、信号と関係なく、止まらずに走ってくる。また、横断歩道、路側帯白線が消えかかっている。	安全確認の指導。 道路に「通学路」の表示をする。 横断歩道、路側帯白線を書き直す。	横断歩道の更新予定。	[道路河川維持課] 計画的に路側線の引き直しを行う						
栃木第四小	1035	13	交通	歩道がなく車の通行量が多い。子ども一人で歩かせるのは危険。	大人が付き添う。								
栃木第四小	県31	14	交通	歩道に入る少し前のところは、車が渋滞してくると登校班の子どもたちのそばを車が通るのでとても危険。	自動販売機がなくなったが、まだ危険。 なるべく車道に近付かず、端を歩くようにしている。 児童への注意喚起。								
栃木第四小	1030	15	交通	歩く幅は白線があるが、車が両側から来ると危ない。岩下の搬入口の付近に車が駐車していると白線の外を歩くことになるので危ない。	気を付けて歩いている。できるだけ大人と一緒に歩いている。その時間は、駐車しないようにお願いできないか。 警察から新生委ミュージアムに「狭い道の中路側帯部分に車両が止まることで他の事故が起きる可能性がある」「消火栓付近は駐車禁止である」などの安全確保措置の依頼を行う。	スクールゾーンの延長は、住民等の総意がなければ実現は難しい。（※自治会長等、住民のまとめ役から住民の総意をもって、要望書の提出をいただき、検討させていただきたい。 警察から個別に依頼することは難しい。							
栃木第四小	11264	16	交通	横断歩道がなく、車の通が多い。	一旦停止し、十分に左右を確認。								
栃木第四小	県31	17	交通	出入口が2カ所あり。夕方等車の出入りが激しい。	出入りする車に十分注意し通る。 児童への注意喚起。								
栃木第四小	11200	18	交通	登校時刻と通勤時刻がかぶるため、車のすれ違いの時、道幅が狭いため危険。	車両が前後から来たら一旦停止し、車両のすれ違い確認後、歩く。 児童への注意喚起。	一時停止規制の標示更新済。（2カ所）							
栃木第四小	1039 2066	19	交通	横断歩道付近では南北の道路を走る車のスピードが速い。	登下校時、警察による巡回を希望。	一時停止規制の標示更新済。							
栃木第四小	11217	20	交通	登下校に使われている道からも出入りができ、車の出入りの際、少し危険を感じる。	子どもに注意を促している。 南出入口前の道路にグリーンベルトを設置する。	【R4と同回答】 施設管理者に出入口をはっきりさせる。道路管理者に駐車場出入口付近に何らかの警戒標示設置を検討していただく。	[道路河川維持課] グリーンベルトの設置については、学校周辺に連想的に設置しており、部分的な設置は行っておりません。	[交通防犯課] R5. 12. 14「学童多し注意」の看板を設置済。				連絡会議実施	
栃木第四小	11226	21	交通	途中から、路側帯白線がない。	安全指導を行う。								
栃木第四小	11182	22	その他	民家のブロック塀が傾いている。地震の際に倒壊の危険が考えられる。	安全指導を行う。 行政からの対応を希望。						安全点検のお願いの通知及びブロック塀等撤去改修工事費補助金の案内を投函。（R4. 7月、R5. 2		

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
栃木第四小	11290	23	その他	側溝（用水路）の蓋が開いているところがあり、落ちると危ない。	理由があるのかもしれないが蓋が閉まっていた方がよい。児童に注意喚起。							
栃木第四小	11200	24	交通	カーブミラー破損し針金で固定されている。	ミラーが老朽化しており、交換したほうがよい。児童に注意喚起。		[道路河川維持課] 市が設置したものではないと思われる。					
栃木第四小	11214	25	交通	道路の舗装アスファルトが剥がれてしまっている。	歩きづらく不便である。（特に雨天時）児童に注意喚起。							
栃木第五小	14351	1	交通	道路と土手の境目に防護柵が無く、転落の恐れがある。	防護柵の設置		[道路河川維持課] 転落防止柵設置予定。					
栃木第五小	1036	2	交通	新興住宅が建ち、車の往来が以前より多くなっている。	カーブミラーの設置 「通学路」「学童注意」「スピード落とせ」などの注意喚起の看板の設置		[道路河川維持課] カーブミラーは自治会長からの申請に基づき、設置基準にあえば設置する。	[交通防犯課] R5.7.27「通学路注意」、「とび出し注意」の看板を設置済。				
栃木第五小	県269号	3	交通	歩道がなく、通学する児童が危険にさらされている。	歩道の整備		[栃木土木事務所] 平井町工区事業中					
南小	1030、11251	1	交通	昨年には、カーブミラーが設置されていたが、新しく家が建ったことからカーブミラーがなくなっている。交通量が多く、見通しも悪い。車にとっても歩行者にとっても危険になっている。	・カーブミラーの設置。（自治会と協議済） ・児童への注意喚起。		[道路河川維持課] カーブミラーは自治会長からの申請に基づき、設置基準にあえば設置する。					
南小	県153	2	交通	交通量が多く、見通しも悪い。車のスピードもかなり出ている場合が多く、児童だけでは横断不可。	・児童への注意喚起と登下校指導による安全確認 ・押しボタン式の信号機の設置。	押しボタン信号機を設置します。						
南小	県153	3	交通	交通量が多い上曲折が多く、車から横断者が見えにくい。（横断歩道のないところを渡る大人も多く、それを見ている児童に悪影響を与えている。）	・近くに設置されている横断歩道を渡るように繰り返し指導する。	一時停止線更新済。駅前交番による通学路警戒を実施検討。						
南小	11374	4	その他	川の土手や空き地の雑草に毎年9月から10月にスズメバチが多数飛来し、児童の通行が危険な時期がある。	・児童への注意喚起と登下校指導による安全確認 ・スズメバチの飛来を早期に発見するよう努め、迅速に学校施設課に連絡し、除草を依頼する。							
大宮南小	1038	1	交通	道幅が狭いのには児童登校時にスピードを出す車が多く、信号無視も見受けられる。	バトカーでの見回りを増やして欲しい	速度取締り実施検討。						

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
大宮南小	1001 1038	2	交通	児童登校時にスピードを出す車が多く、信号無視も見受けられる。事故が多発している。	バトカーでの見回りを増やして欲しい							
大宮南小	2074	3	交通	緩いカーブで歩行者を認識しにくいのに、スピードを出す車が多い。	「速度落とせ」の看板があるが見にくいのもっとはっきりしたものにして欲しい。							R6年度中に看板の交換が可能か協議予定
大宮北小		1	交通	道が細く、自動車も通るため危険。	路肩ライン等の設置 注意喚起の看板の新設 児童への安全教育		[道路河川維持課] 路側線については、幅が取れないため設置困難。 (認定外道路)	[大宮公民館] R5. 11月看板設置済				
大宮北小	1033	2	交通	朝は、通勤で通る車が多く、速度も速い。ガードレールがあるが、道路や歩道の幅が狭い。よく車同士の接触事故も起きている。	道路拡張、通学路の喚起。安全指導の強化。		県道宇都宮栃木線と栃木二宮線の区間に歩道を設置する⇒実施中 県道宇都宮栃木線以北は現在事業中の区間が完了後					
大宮北小	2059, 12132	3	交通	朝の通勤で交通量が多い中、狭い道を登校している。子どものすぐ横を結構なスピードで車が走っている。横断する場所もあり、通学路の喚起はあるが危険。	速度の取り締まり	速度取締り実施検討。						
皆城小	14239	1	交通	見通しが良いため、スピードを出す車が多い。歩道がなく、車を避ける際に道路脇の田んぼに落ちそうになる。	「学童注意」看板の設置	住民からの要望があれば、実勢速度に基づき、速度規制を実施する。皆川城内駐在所勤務員による通学路警戒を検討させる。通行する車両は限定的（不特定の車が通る道とは判断しにくい）であるため、規制の必要性は低く、「通学路」やグリーンベルトの標示、父兄の見送り等検討していただきたい。		[皆川公民館] 交通安全協会皆川支部協会による実地確認のうえ、他の対応状況に合わせて検討する。				
皆城小	14239	2	交通	見通しが悪い場所。車や自転車道路に出てくる時に危ない。	カーブミラーに設置されている「注意」看板が色あせているので、交換。		[道路河川維持課] 計画的に交換を行う。					
皆城小	14239	3	交通	見通しが良いため、スピードを出す車が多い。歩道がなく、車を避ける際に道路脇の田んぼに落ちそうになる。	「学童注意」看板の設置			[皆川公民館] 交通安全協会皆川支部協会による実地確認のうえ、他の対応状況に合わせて検討する。				

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
皆城小	14238	4	交通・防犯	玄関ポストは封鎖しており、庭には枯れ木等が積んである。生活する様子がなく物騒。また、近くでヘビやハチ目撃情報あり。	枯れ木等の除去。 見回り・確認等、お願いしたい。（駐在所）	市、空き家対策担当課での対応を願う				適正管理が必要と判断し通知を8月に送付、所有者等から連絡があり草刈り等対応済み。今後、管理不全な状況であれば、通知の発送等により適正管理を呼びかける。		
皆城小	14269	5	交通	小屋が死角になり、見通しが悪い。道路は狭いが車が比較的速度を出すので危ない。	「注意」看板の設置。			[皆川公民館] 交通安全協会皆川支部協会による実地確認のうえ、通行する車両は限定的であり、看板設置場所の確保も難しいことから、対応を見送る。				
皆城小	14269	6	交通	小屋が死角になり、見通しが悪い。道路は狭いが車が比較的速度を出すので危ない。	カーブミラーに設置されている「注意」看板が色あせているので、交換。		[道路河川維持課] 計画的に交換を行う。					
皆城小	2055	7	交通	車の交通量が多く歩道がないため、危ない箇所（過去に交通事故あり）。道路標示や速度規制表示があるもののスピードは早い。色あせて目立たない看板もある。	道路脇の「交通事故多発地帯」看板が色あせているので、交換。また、新規設置。			[皆川公民館] 交通安全協会皆川支部協会による実地確認のうえ、他の対応状況に合わせて検討する。				
皆城小	14223 14242	8	その他	信号の無い交差点で、民家が死角となり見通しが悪い。「交差点注意」看板が設置されているが、内1本が破損し倒れている。	折れた看板の撤去。			[皆川公民館] 交通安全協会皆川支部協会による実地確認のうえ、撤去対応済				
皆城小	1024	9	交通	車の通行量が非常に多く歩道がないため、登校時は特に危ない箇所。道路標示や速度規制表示があるもののスピードは早く、表示や看板も色あせて目立たない。	「学童注意」看板の設置（道路標示や速度規制の新調等、目立つ表示をしていただきたい）			[皆川公民館] 交通安全協会皆川支部協会による実地確認のうえ、視認可能な「学童多し注意」「カーブ注意」看板設置済であるため、対応を見送る。				
皆城小	県7 5号	10	交通	歩道がなく、通学する児童が危険にさらされている。	歩道の整備		[栃木土木事務所] 皆川城内工区事業中					
皆城小	14238	11	交通	登下校時において、歩道のない狭隘な道路を児童が通行しており、車両と接触する恐れがあるため危険。また、降雨時においては道路が凸凹となっており、水たまりができています。	・児童・保護者への注意喚起と送迎時の一方通行をお願いしている。 ・道路の拡幅及び歩道の整備 ・路面の補修		[道路河川整備課] 道路拡幅、歩道設置実施中（長期） [道路河川維持課] 全面的な路面の補修には、市内各所順次実施しているため、早期的には実施はできないが、部分的な補修であれば、実施可能。					
吹上小	1024	1	交通	全体的に道が細く、路側帯も狭い。交通量も多いため危険。	路側帯を広げる。 安全指導の強化。	【R4と同回答】 速度取締り実施検討。	[道路河川維持課] 区画線、路面標示の更新を行った。	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会で電柱の巻看板を設置。（7箇所）				

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
吹上小	41165	2	その他	川沿いにガードレールがないため、増水時は特に危険。	パトロール。							
吹上小	13108	3	交通	橋がとても狭く、車とすれ違いをすることができない。	安全指導の強化。							
吹上小	1024	4	その他	薄暗く、道が狭い。交通量が多いので危険。大雨時冠水。	パトロール。安全指導の強化。	吹上駐在所、万町交番による大雨、台風等の風水害時の通学路警戒を検討する。一時停止標示の更新予定（2か所） 道路・排水施設の改良を願う						
吹上小	2032	5	交通	道が狭い。カーブが多く、見通しが悪い。	パトロール。安全指導の強化。	【R4と同回答】 「通学路」、「児童注意」等の警戒標示を検討いただきたい。						
吹上小	認定外	6	交通	交通量が多く、見通しが悪い	安全指導の強化。立哨。							
吹上小	2032 13065 42141	7	交通	交通量が多く、見通しが悪い。横断時危険。	安全指導の強化。立哨。							
吹上小	13174 42141	8	交通	交通量が多く、見通しが悪い。横断時危険。	安全指導の強化。立哨。							
吹上小	2035	9	その他	増水時危険。水がたまり、道が見えなくなってしまう。	パトロール。							
吹上小	2035	10	防犯	道が狭く、人通りが少ない。	パトロール。							
吹上小	1024	11	交通	路側帯が狭く、白線の上を歩いている。	安全指導の強化。							
吹上小	県37	12	交通	コーエー堂からトヨタまで道が狭く、交通量も多いため危険。	パトロール。安全指導の強化。							
吹上小	13327	13	交通	道が狭く、車が入ってくるとスペースがあまりない。交通量が多く横断時危険。	安全指導の強化。パトロール。立哨。							
吹上小	13327	14	交通	信号待ちをする場所が狭く、車が入ってくると危険。	安全指導の強化。パトロール。立哨。							
吹上小	13455 認定外	15	その他	道幅がとても狭く、田との段差あり。ガードレールがないため、危険。	安全指導の強化。							
吹上小	13297 13344 13312	16	防犯	狭く人通りが少ない。照明もなく防犯上危険。	パトロール。							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
吹上小	13382	17	交通	道は細いが、抜け道としての交通量が多く危険。	安全指導の強化。パトロール。							
吹上小	県37	18	交通	スピードを出す車が多く、横断が危険。	安全指導の強化。立哨。							
吹上小	2035 13277 13308	19	防犯	街灯が少なく、道が暗い。	パトロール。							
吹上小	14168 14204 認定 外他	20	交通	道幅が狭く、車を通ると危険。	安全指導の強化。パトロール。							
吹上小	1024	21	交通	横断歩道で車が停車せず、児童が横断できないことが多い。	通学路、横断歩道の路面標示。立哨。 止まらないことは違反である旨注意喚起看板など	横断歩道の標示は適切 ダイヤモンドを追加する	[道路河川維持課] 区画線、路面標示の書き直しを行う	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会で電柱の巻看板を設置。(7箇所)				
吹上小	1024 13175	22	交通	押ボタン信号はあるが、待機スペースがなく、大人数が待機すると道路にはみ出てしまい、非常に危険。	登下校時のパトロール、立哨ボランティアを1名配置。							
吹上小	1024	23	交通	歩道がなく、路側帯も狭い。	安全指導の強化。路側帯の明示。							【R4と同回答】 原則右側通行であるが、状況に応じて左側通行とすること。（歩道側を利
吹上小	1024 13369	24	交通	側溝に隙間があり、危険。	安全指導の強化。改修。		[道路河川維持課] 側溝については、補修を実施しました。					
吹上小	13344 13369	25	交通	側溝に隙間があり、危険。	安全指導の強化。改修。		[道路河川維持課] 田んぼへの水口があることから、農業用水路として利用されているもので、蓋の設置はできません。					
吹上小	13147 先	26	防犯	電灯が設置されたが、日中でも暗いため危険である。	安全指導の強化。電灯の設置。							安全指導をお願いしたい。
千塚小	県 32、 1024	1	交通	車の交通量がとても多い	交通指導の徹底		[栃木土木事務所] 市道1024号線を改良済。 (市) 市と連携し、交差点整備を令和5年7月に完了 (県)					
千塚小	2053 、 14139	2	交通	見通しが悪い 過去に飛び出し事故有り	交通指導の徹底							
千塚小	1021、 14120	3	交通	交通量が多い 稲が伸びると見通し悪い	交通指導の徹底							
千塚小	県 32、 2029	4	交通	トラックの通行が多い	交通指導の徹底							
千塚小	13097 、 13035	5	交通	減速しない車が多い	交通指導の徹底							
千塚小	13035 、 13054	6	防犯	築山の後ろ側の見通しが悪い	子どもSOSの家との協力							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
千塚小	2053 、 14141	7	防犯	防犯灯無し 暗くなると真っ暗になり危険	子どもSOSの家との協力							
千塚小	14124	8	その他	深く、落ちると危険	安全指導の強化、安全対策の検討							
千塚小	14127	9	その他	雨量が多くなると増水して危険	安全指導の強化、安全対策の検討							
千塚小	13006	10	その他	深く、落ちると危険	安全指導の強化、安全対策の検討							
千塚小	1021 14120	11	交通	停止線の位置が交差点に近い 車同士による接触の危険あり	停止線を後方へ移動	交差点南側の停止線移動 を検討する						
千塚小	1021	12	その他	道路側にブロック塀が傾いて いる	ブロック塀の補修を依頼						道路側に傾いていた石塀 について、R6.3月改修工 事を完了した。	
寺尾小	14052 北	1	その他	・橋の登り口付近が削れてい て、児童がよく踏いたり転ん だりしてしまっている。	・道路の状況を点検していただ き、平らに舗装する。		[道路河川維持課] 一部、市が管理する道路 や橋ではないため、舗装 をすることは難しい。危 険排除として、穴埋め実 施をした。					
国府南 小	県 296、 12221	1	交通	昨年度より低学年児童が登 下校で使用しているが、横断 歩道がなく、道路を横断する ために大きく迂回して横断歩 道のあるところまで歩いてい る。新しく横断歩道ができれば そこを利用して渡り、歩道 を通して安全に早く登下校で できるので、設置を希望する。	登下校時は、該当児童の保護 者等と一緒に迂回してもらって いる。							
国府南 小	2058	2	交通	駐車場からの自動車の出入 りがあり、自動車との接触が 心配される。	児童への注意喚起を定期的 に行っている。							
国府南 小	2058	3	防犯	街灯がなく、冬期の下校時 には暗くなるため、不審者対 応の面からも危険である。	下校時には、教職員と一緒に 歩くようにしている。防犯灯が 数本設置されたが、今後も自治 会長に相談して、防犯灯を増や してもらうよう要望を継続す る。			[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治 会からの申請に基づき検 討します。				
国府南 小		4	交通	ガードレール（緑石）が途 切れている部分（ポールは 立っている）がある。	緑石等で囲ってほしい		[栃木土木事務所] 令和4年度に用地取得完 了。令和6年度道路改良 工事にて、緑石・歩道設 置予定。	[国府公民館] 注意喚起看板設置済				
国府南 小	県296 号	5	交通	歩道がなく、通学する児童が 危険にさらされている。	歩道の整備		[栃木土木事務所] 国府町工区事業中					
国府北 小	県 296、 2037	1	交通	踏切のすぐ北側を横断する班 があるため、危険が高い。	・子供たちへの指導を継続して 行っていく ・道幅も狭いため、歩道設置 （無理ならグリーンベルト設 置）希望する。		[栃木土木事務所] グリーンベルトの設置に ついては、関係機関と協 議の上、検討します。					

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
国府北小	13331	2	交通	・おおつか保育園から駅付近まで令和元年度に舗装工事済だが、東武野州大塚駅構内につながる部分の道路がでこぼこしており歩きにくい。	・児童に歩行の際、つまずいたりしないよう、注意して歩くことを継続していく。 ・道路の舗装修繕を希望する。		[道路河川維持課] 定期的に穴等の部分的な補修を実施する。					
国府北小	県296	3	交通	・道幅が狭く、車がすれ違うのもぎりぎりな上に、時間帯によっては駅に向かう車で交通量が増加する。	・児童に歩行の仕方を継続的に指導していく。 ・道幅が狭く、雨の日、傘を差しているときなどの危険性を考えると、グリーンベルトは設置されているが、道路拡張及び歩道設置を希望する。		[栃木土木事務所] 地元関係者の賛同が不可欠であるため、市と協力しながら合意形成に努めていきます。	[国府公民館] 注意喚起看板設置済				
国府北小	県296、1025	4	交通	道幅が狭く、車がすれちがうのもやっとなのである。交通量は多く、危険である。また手押し信号の電柱と、私有地の柵との幅が狭く、傘が当たり低学年にとって危険である。	子供たちに歩行の仕方、信号の待ち方などの指導を継続して行う。 ・交差点については、電柱等の配置替えによる待機場所等の拡張を希望する。		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 一小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可	[国府公民館] 注意喚起看板設置済				
国府北小	県296、1025	5	交通	・道幅が狭い上に、変則な形をしているので、車がすれ違う時に危険である。	子供たちに横断の仕方などの指導を継続して行う。 ・野州大塚駅入口交差点との一体的な改修工事を希望する。		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 一小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可					
国府北小	県296	6	交通	赤いボールが設置されているが、大型車の通行も多く危険。端に寄りすぎると、田畑に落ちる可能性があるが、寄らないと車に接触する可能性もあり危険である。	道路の拡張を望む。大型車が通るときには、道に寄り止まるよう、継続して指導していく。 ・道路の拡張及び歩道の設置（無理ならグリーンベルト設置）を希望する。		[栃木土木事務所]交差点北側の小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可 グリーンベルトの設置については、関係機関と協議の上、検討します。	[国府公民館] 注意喚起看板設置済				
栃木東中	11136	1	交通	7：00～8：30までスクールゾーンとなっているが、その時間帯に自動車を通るため、登校する生徒に接触する危険性がある。	学校関係者以外の自動車の通行禁止や自動車の利用者にも分かるような、スクールゾーンの明確化（標識の追加、路面標示、看板）など	標識の追加を検討する		[交通防犯課] R5.12.27「この先 7時から8時30分 車両進入禁止」の看板を設置済。				連絡会議・合同点検実施
栃木東中	11128	2	交通	登下校時、交差点南側通路に横断歩道がないところを生徒が通るため、接触の危険性がある。また、交差点に出る南北通路が狭いため、信号を待っている生徒のすぐ横を自動車を通るため、接触の危険性がある。	公道の拡張 横断歩道の設置 大きい道路から標識が見えにくい ため、自動車の利用者にも分かるような、スクールゾーンの明確化（標識の追加、路面標示、看板）など	・標識の設置は規定どおりなので改善点はなし ・横断歩道は標識の建て場所がないため不可 ・ゾーンの明確化は市に対応願う	[道路河川整備課] 道幅については、道路の整備が必要であり、用地の確保等、地元関係者の協力に時間が必要である。	[交通防犯課] R5.12.27「この先 7時から8時30分 車両進入禁止」の看板を設置済。				連絡会議・合同点検実施

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
栃木南中	1030	1	交通	白線はあるが、車がすれ違うと入ってくる	白線上に反射板の設置		[道路河川維持課] 幅員狭隘のため設置不可					
東陽中	1033	1	交通	道幅が狭い。ガードレールはあるが、自転車を通れない。過去に自動車がガードレールに突っ込む事故が起きている。	道路の幅を広げる。ガードレールの内側を自転車を通れるようにする。		[道路河川整備課] 【R4と同回答】 現在整備中の大宮北小東側の県道栃木二宮線から宇都宮栃木線までの道路整備完了後に、事業化の予定。（時期は未定）					
東陽中	12079	2	交通	道路の両端のアスファルトが欠けていて、田畑に落ちる生徒がいる。また、街灯がなく、下校時暗くて危険。立哨指導を行う職員も危険である。	アスファルトの舗装。 街灯の設置。（自治会協議予定）		[道路河川維持課] 定期的に補修を実施する。	[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
東陽中	13114	3	交通	トラックが多く通り、歩道もなく危険。時々、ゴミ等のゴミ捨てがあり危険。	安全教育の徹底							
東陽中	1001	4	交通	西側にガードレールがあるが、狭いため、対面通行でのすれ違いは危険。	安全教育の徹底							
東陽中	12332	5	交通	一字停止線が消えかかり、ほとんどの生徒が一時停止を認識できない状況である。	一時停止線の引き直し、一時停止標識の設置	一時停止規制設置を検討するが、先行して指導線の対応を検討してもらいたい	[道路河川維持課] 警察署と協議をしながら、対応の検討をしていきたい。					
皆川中	県75	1	防犯	朝・夕は特に暗い	定期的に教員が立哨指導している。 高架下LED照明の増設		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 トンネル内照明のLED化はH29対応済 歩道部の照明については常時点灯していることを確認。照明の明るさについて灯具の交換等では対応できないため別途対応について検討中	[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
皆川中	県75 14239	2	交通	一時停止箇所。電柱・樹木があり、車道側に避けると車との接触の危険性あり 一時停止標識が樹木で半分隠れ、見えにくくなっている。	定期的に下校時に教員が立哨をしている。電柱の撤去・移設を検討していただきたい。 樹木の伐採	一時停止標識支柱を移設済	[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 皆川城内工区実施中 （東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備） 県道側の樹木は、民地からの張り出しのため、地権者へ対応を依頼					

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
皆川中	県75、2054	3	交通	一時停止箇所。扉がせり出しており、停止線が死角になっている。車との接触の危険性あり	定期的に教員が立哨指導をしている。							
皆川中	県75	4	交通	歩道がかなり狭く、車との接触の危険性あり	毎日、教員が立哨指導をしている。 自転車交通に十分な幅の自転車通行帯の整備		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 皆川城内工区実施中 （東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）					
皆川中	14262、県75	5	交通	一時停止箇所。車との接触の危険性あり	定期的に教員が立哨指導をしている。 道路幅の拡張		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 皆川城内工区実施中 （東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）					
皆川中	2054	6	防犯	夕方非常に暗い	定期的に教員が立哨指導している。 高架下LED照明の増設		[道路河川維持課] 灯具の増設については、予定はしておりません。	[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
皆川中	県75	7	交通	歩道がかなり狭く、車との接触の危険性あり	可能な限り通学路として使用させない。 自転車交通に十分な幅の自転車通行帯の整備		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 皆川城内工区実施中 （東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）					
吹上中	1024	1	交通	道が狭く、交通量も多いため、教職員が立哨しないと生徒が渡れず渋滞が起きる。 （中学校坂下、大和屋酒店）	・自転車専用道路などのグリーンベルトの設置 ・運転者が気づきやすい車の速度減の対策（西から東・東から西への30km表示の標識の設置、減速帯の設置など）	【R4と同回答】 速度取締り実施検討。 「通学路」やグリーンベルトの標示、父兄の見送り等を検討していただきたい。		[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会で電柱の巻看板を設置。（7箇所）				
吹上中	1024	2	交通	道が狭く、交通量も多いため、危険である。車のスピードが出やすい。	・自転車専用道路などのグリーンベルトのぬり直し ・運転者が気づきやすい車の速度減の対策（東から西への30km表示の標識の設置、減速帯の設置など）	【R4と同回答】 速度取締り実施検討。	[道路河川維持課] 区画線、路面標示の書き直しを行う	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会で電柱の巻看板を設置。（7箇所）				
大平東小	県道153、2074	1	交通	交通事故多発	安全指導の強化。	交差点西側に歩行者の滞留場所と信号柱建柱場所がないため、信号設置は不可（設置には道路改良が必要）交差点東西の一時停止標示更新済。横断歩道のダイヤモンドのみ更新済。						

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
大平東小	県153、1042	2	交通	歩行者用信号なし	車両用の信号を見て渡るよう安全指導	交差点西側に歩行者の滞留場所と信号柱建柱場所がないため、信号設置は不可（設置には道路改良が必要）横断歩道の標示更新済。						
大平東小	10011040	3	交通	歩行者用信号なし	車両用の信号を見て渡るよう安全指導	R5年度中に歩行者用信号設置される	[道路河川整備課] 車両用の信号に従って、横断歩道利用の指導をしていただきたい。					
大平東小	21057南	4	交通	U字溝に蓋が無い	U字溝に注意して歩行							
大平東小	21134、21158	5	交通	U字溝に蓋が無い	U字溝に注意して歩行							
大平東小	1040、21158	6	交通	交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導							
大平東小	2087、21166	7	交通	交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導							
大平東小	21158	8	交通	見通しが悪く危険	左右の確認を十分に行うよう安全指導							
大平東小	2074	9	交通	白線がほとんど消えてしまっているところがある 路肩が削れているところがあり、雨が降ると大きな水たまりになり車が通ると児童の避ける場所がない	白線の引き直し		[道路河川維持課] 外側線の設置を計画的に実施します。					
大平南小	22204	1	防犯	人気がなく暗くなってからが心配	街灯の設置（数を増やす） 今年度中に自治会と協議予定			[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
大平南小	22231、22210、62172	2	交通	道幅が狭いため通学するときに危険 交通量が多い	一列歩行の徹底、とび出さない							
大平南小	10712220422205	3	交通	交通量が多い	一列歩行の徹底、とび出さない		[道路河川維持課] 【R4と同回答】 県事業に伴い、旧千部橋（市道）が統合橋（廃橋）になり、両側に歩道がつくことから、県において、関係部署と協議中					
大平南小	県160	4	交通	側溝の蓋と蓋の間に大きめの穴（隙間）があり、児童が足をはさんでしまいケガをした。 道路端の白線が消え、通行するのに危険。	早めに側溝の穴（隙間）の修繕 白線（ライン）の引き直し		[道路河川維持課] 【R4と同回答】 側溝蓋の隙間については、令和4年8月に対応済。本要望については、発見した時点で、道路河川維持課に連絡頂きたい。 [栃木土木事務所] 【R4と同回答】 外側線の引き直し、側溝補修を行う。					

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
大平西小	1037	1	交通	カーブが多く見通しが悪い上、車もスピードを落とさず走行。保護者から、危険との連絡有り。	警察へ巡回や、スピード取り締まりを要望します。	速度取締り実施検討。横断歩道更新済。グリーンベルトの設置を検討していただきたい。						
大平西小	1046	2	交通	道路がカーブしているのにスピードを出す車が多く、ガードレールもなく危険。また、縁石が途切れ途切れでその隙間に駐車する車があり危険。また、旧板橋ガソリンスタンド付近の歩道の幅が狭く危険。	児童への歩き方の指導を徹底する。		[道路河川維持課2係] 【R4と同回答】 車道と歩道の間にボラードが設置されているため、ガードレール等の設置は難しい。	[大平地域づくり推進課] 【R4と同回答】 学校と協議の上、交差点付近に看板設置済み				
大平西小	1047、21151	3	交通	車の交通量が多く、中学生等自転車の横断も多い。登校、下校等で重なることも多く、危険である。	踏切内に歩道設置。併せて踏切内の白線やグリーンベルト等を書き直してもらうことを強く要望します。		[道路河川維持課] 【R4と同回答】 踏切内の路側線等の引き直しについては、鉄道会社との協議等を要するため、時間がかかり難しい 東武線側道の路側線やグリーンベルトについては、引き直しを実施済み（令和3年度） [道路河川整備課] 【R4と同回答】 踏切拉幅について、関係機関と調整中。					
大平西小	県311、1046	4	交通	車の往来が激しい上に、スピードを出す車が多い。	登校時は、交通指導員の方の立哨もあるが、交差点内及び付近での歩行の仕方を児童に指導する。		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 交差点内歩車境界にポストコーン設置済					
大平西小	1037	5	交通	道路がカーブしているのにスピードを出す車が多く、歩道も狭くガードレールもなく危険。保護者や地域の方からの連絡も多い。	児童への指導の徹底する。							
大平西小	23057	6	交通	道幅が狭く危険。また、踏切の幅も狭く危険。	安全指導の継続							
大平西小	1001	7	交通	車の通行量が多くスピードも出しているため危険	児童への指導の徹底と警察への巡回やスピード取り締まりを要望します。	速度取締り実施検討。規制標示（最高速度50）更新済。横断歩道更新済。						
大平西小	21149、21152	8	交通	道幅が狭く、見通しが悪い箇所がある。	児童への指導の徹底。							
大平西小	23002、23024	9	交通	カインズモール南に住宅やアパートが増え、児童が横断する際に、渡るべき横断歩道がない。直線道路のため車はスピードを出している。	児童への横断の仕方を徹底する。登下校の際には、保護者の確認の元での横断を依頼。							
大平西小	21108	10	交通	道と歩道の整備がされていない。	安全指導の継続 通学路の変更は育成会と協議の上、行わない予定。							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
大平西小	23002	11	交通	信号がない長い直線道路であり、富田バイパスの抜け道的な通行をする車はスピードを出しているが、ガードレールや縁石がないため危険。	付近の白線やグリーンベルトの引き直しとスピード違反・駐車違反の取り締まりを要望します。	【R4と同回答】 速度及び一時停止取締り実施検討。大平交番による通学路警戒を検討。	〔道路河川維持課〕 外側線について、R5年度中に実施。					
大平西小	23050, 23058, 23062	12	交通・防犯	朝の通学時駅を利用する車や自転車が多く危険。かつ、駅周辺で事件等が発生している状況から、児童や保護者も不安視している。	児童への指導の徹底。警察へ巡回等を要望します。	【R4と同回答】 一時停止取締り実施検討。大平交番による通学路警戒を検討。						
大平西小	23002	13	交通	交通量が多くスピードを出して通過する車が多数あり、危険。	児童の横断の仕方の徹底。	【R4と同回答】 横断旗設置を確認。大平交番による通学路警戒を検討。		〔大平地域づくり推進課〕 【R4と同回答】 R4. 8 横断旗ケース設置済				
大平中央小	1049	1	交通	キンモクセイの木の枝が危険。 下校時に車が見にくい。	伐採							該当箇所については危険性は低いと思慮される。
大平中央小	県252	2	交通	歩道の凹凸が多く、段差などもあり、危険。	歩道整備		〔栃木土木事務所〕 現地確認後、対応方針を検討し予算要望をしていく					
大平中央小	22096	3	交通	車が1台しか通れないためバックしてることが多くある。	一字停止線を引く、注意喚起看板設置	標識を建てる場所がないため、一時停止規制を設置することは不可	〔道路河川維持課〕 R5年度中に設置。	〔大平地域づくり推進課〕 R2注意喚起看板設置				
大平中央小	2093	4	防犯	冬の下校時や夜間が薄暗い。	防犯灯の設置 ※自治会へ申請依頼検討中			〔交通防犯課〕 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
大平中央小	2094	5	防犯	道幅が狭く、車ととばしている。歩行者と車の接触が心配。	通学路、児童注意等の看板設置	【R4と同回答】 「通学路」、「児童注意」等の注意喚起の標識を設置していただきたい。（引き込み場所なく、取締り不可）大平交番による通学路警戒を検討。		〔大平地域づくり推進課〕 R5注意喚起看板設置				
大平中央小	2098	6	交通	細い道だが車の通が多い。	歩道の整備 拡張		〔道路河川整備課〕 整備、拡張については、道路～道路間での整備が必要であり、全線における用地の確保等、地元関係者の協力に時間が必要である。 また、当該路線と交差する市道22138号線と県道蛭沼川連線の利用を検討していただきたい。					
大平中央小	22112 22010	7	交通	道幅が狭いが、車ととばしている。歩行者と車の接触が心配。	グリーンベルトの設置	【R4と同回答】 速度取締り実施検討。グリーンベルトの設置を検討していただきたい。	〔道路河川維持課〕 グリーンベルトについて、道幅が狭く幅が取れないため設置困難。					

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
大平中	1047	1	交通	歩道が狭く、車と接触する可能性がある	歩道のスペースを広げる		[道路河川整備課] 【R4と同回答】 路切拡幅について、関係機関と調整中。					
大平中	1045、 21146	2	交通	交通量が多く危険	手押し式信号機を設置してほしい							
藤岡小	2141 2147	1	交通	・近くの幼稚園の送迎車が登下校の際、多く行き交うが、横断歩道がなく、児童が登下校する上で必ず横断しなければならない場所であるため、危険である。	・児童に対して、左右確認の指導を徹底する。 ・横断場所をずらしてもよいので、横断歩道の設置を強く希望する。	交差点直近では横断歩道の設置場所なし。少し離れた場所での設置については、要望者と設置箇所について協議が必要。 (設置しても使用されなければ意味が無いため)						
藤岡小	県11、 県50	2	交通	・登校時は、道路北側に新設された歩道を通り、北から南への横断、東から西への横断ともに、待機場所が広く、安全に横断できるが、下校時は、西から東へ横断する際、西側の待機場所が狭い上、大型トラックが何台も左折していくため、左折車に巻き込まれる危険性が高い。	・横断前、さらには、横断中の左右確認を徹底する。 ・昨年度、樹脂製から金属製の歩行者保護の柱が数本立てられたが、まだ、樹脂製の柱が2本残っている。この2本も、金属製に交換することを強く要望する。		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 交差点東側道路改良事業に伴い、交差点東側改良済み。 交差点部についてはR1工事完了。交差点東側の道路拡幅が完了した。	[交通防犯課] 【R4と同回答】 交通指導員を配置している				
藤岡小	1075、 33126	3	交通	・登校時は、まだウエルシアやとりせんが開店前のため、交通量は少ないが、下校時は、営業中のため、とりせん方面から出てくる車やウエルシアの駐車場から出てくる車が多く、児童が通行中は車がすれ違うことができないほどの細い道路のため、大変危険である。	・道路の端を一列で歩くように指導する。 ・北側の道路に路側線・グリーンラインの設置を要望する。南側の道路の路側線・グリーンラインの引き直しを要望する。		[道路河川維持課] 外側線やグリーンベルトの設置を計画的に実施します。					
藤岡小	1076	4	交通	・児童が通行していると、車がすれ違うことができないほど道幅が狭い上にカーブしていること、また、側溝の蓋がでこぼこしており、つまずきやすいことなどから、大変危険である。 ・その通学路を通る児童の住む自治会長の連名で、関係機関に安全策を要望するように、学校に意見書も届いている。	・道路の端を一列で歩くように指導する。 ・路側帯へのグリーンラインの設置と、側溝の蓋等の整備を要望する。		[道路河川維持課] グリーンベルトについて、道幅が狭く幅が取れないため設置困難。					
藤岡小	33126、 33072	5	交通	・空き家となっている二階建ての家があり、経年劣化により屋根瓦の落下が見られるようになったため、通行が危険である。	・今までは登下校とも家の前を通っていたが、登校時は右側通行、下校時は左側通行を徹底する。					適正管理が必要だと判断し通知を8月に送付したが、返答がなかったため、3/1に再通知済み。今後、改善が認められなければ継続して通知の発送等により適正管理を呼びかける。		

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
藤岡小	2151 33126	6	交通	・カーブミラーの鏡面が劣化して反射率が低下し、見え方が悪くなっている。運転者の判断を遅らせることにもなり、大変危険である。	・劣化したカーブミラーの鏡面の交換を要望する。		[道路河川維持課] 鏡面交換1箇所 鏡面の調整1箇所					
部屋小	県 50、 34016 、 34021 、 34023 、 34024 、 34027	1	交通	朝夕の交通量が多く、スピードを出して走行する車が多い。児童が登校する時間帯に信号を無視する車もみられる。特に、西から交差点に進入する車のスピードが速い。	保護者による立哨指導を行っているが、速度・信号無視等の取締の強化、または、交通指導員さんの立哨をお願いする。交差点から西に2本目の電柱に「学童注意」の看板を設置する。	【R4と同回答】 藤岡交番による信号無視取締り実施を検討。東進車線が坂道で速度が乗る。「この先通学路」、「速度おとせ」等の路面標示で速度減少を促していただきたい。		[交通防犯課] 【R4と同回答】 引続き保護者の立哨で対応をお願いしたい。 [藤岡地域づくり推進課] 令和6年1月、交通安全協会藤岡支部が「歩行者に注意・徐行」の看板を設置済。（要望された電柱への設置が困難だったため、付近の別の場所に設置。）				
赤麻小	2141 、 1073	1	交通	歩道もなく道幅も狭い。	「通学路」や「学童注意」の看板設置または路面標示をお願いしたい。		[道路河川維持課] 路面標示について計画的に実施する。	[藤岡地域づくり推進課] 令和5年12月、交通安全協会藤岡支部が「学童多し注意」の看板を設置済。				
赤麻小		2	交通	歩道もなく道幅も狭い。	道路進入口に「通学路」や「学童注意」の路面標示または看板設置をお願いしたい。		[道路河川維持課] 道幅が狭く路面標示は設置困難である。	[藤岡地域づくり推進課] 適した場所がないため看板設置は困難である。				
赤麻小	2133	3	赤麻小	歩道もなく道幅も狭い。	「通学路」や「学童注意」の看板設置または路面標示をお願いしたい。		[道路河川維持課] 路面標示について計画的に実施する。	[藤岡地域づくり推進課] 適した場所がないため看板設置は困難である。				
赤麻小	2137 1073	4	赤麻小	H29年度にグリーンベルトを設置していただいた。時速30キロの路面表示があるが、朝、車は速度を上げて通行しており、大変危険である。道幅が狭く周囲の田畑と段差もある。坂道で中間地点が低く雨が降ると水たまりができた。路側帯横の地面が深くえぐられ児童が落ちると足をくじく危険性がある。	「時速30キロ」の標識を、「双葉」北側の道路が狭くなる場所に設置していただきたい。 R2道路管理者からの回答に、「道路拡幅及び片側歩道の整備を実施予定」とあるが、早期実現を切望する。 路側帯横の地面は、児童が怪我をする前に、補修修繕をお願いしたい。	この箇所には最高速度の規制はなし。（住民の総意をもって規制設置も検討）一時停止、横断歩道の標示更新予定。標識に樹木の枝が伸びているため伐採を検討。（標識の視認性の確保）ガードレール等により児童の安全を確保していただきたい。	[道路河川維持課] R9以降歩道整備予定					
三鴨小	2143	1	交通	「学童注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	2143	2	交通	「学童注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	2143	3	交通	「学童注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
三鴨小	2143	4	交通	「この先通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	2142	5	交通	「通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	2142	6	交通	「通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	1073	7	交通	「学童注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	31141 1073	8	交通	横断歩道が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	1073	9	交通	「学童注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	1053	10	交通	「この先通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	1053 1066	11	交通	横断歩道が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
三鴨小	1073	12	交通	「カーブ注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		〔道路河川維持課〕 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
藤岡中	1073 県11	1	交通	交通量が多く、道路も狭く、見通しも悪い	歩行者・自転車用の信号機設置を希望 (信号機設置要望にて報告)							
藤岡中	県11	2	交通	交通量が多いうえ、歩道が狭い	歩道の増幅またはガードレールの設置を希望		〔栃木土木事務所〕 関係者の賛同が得られれば歩道設置の事業化を検討します					
藤岡中	県11	3	交通	道路が狭く、交通量が多い。	ガードレールの設置を希望。		〔栃木土木事務所〕 【R4と同回答】 現地の状況を確認し対応を検討する					
合戦場小	2033	1	交通	クスリのアオキ駐車場出入り口と児童の下校ルートが重なってしまい、危険。	児童への指導の徹底 下校時の見守り							
合戦場小	2033 県3	2	交通	交通量が多く、車のスピードも速い。	児童への指導の徹底							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
合戦場小	43385	3	交通	通学路に飛び出している木が危険。 木を避けると道路が壊れていて、雨の日は水たまりを歩かなければならない。	木の伐採、枝切り 道路の補正		〔道路河川維持課〕 現状を確認しましたが、道路の損傷箇所はありませんでした。また、排水のための側溝が無いことから、水たまりの解消は難しい。		現地確認したところ、通行の支障や衛生上有害といえる状況でないことから、環境課からは指導できません。			
合戦場小	02033	4	交通	車からの視界不良。住宅街からの出入りの際、歩行者が見えやすく、危険。	ミラーの設置		〔道路河川維持課〕 カーブミラーは自治会長からの申請に基づき、設置基準にあえば設置する。					
合戦場小	2033	5	交通	交通量が多く、スピードを出している車も多い。	学童注意等の路面標示の設置 歩道の設置	横断歩道更新済	〔道路河川整備課〕 歩道の設置については、現事業を再開します。 〔道路河川維持課〕 路側線、「学童注意」の路面標示の設置を行いました。					
家中小	43143	1	交通	歩道が狭い。 路肩が狭い。	道幅を広げる・右側一列歩行（警察署対応）パトロールの実施	家中交差点の横断歩道及びアバンセ周辺の最高速度30の標示更新済。家中駐在所の通学路警戒実施検討。	〔道路河川整備課〕 道路の拡幅については、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間が必要であるため、当面はソフト対策をお願いしたい。					
家中小	2024 43139	2	交通	一時停止ではあるが、通過する児童が多いため待ちきれない場面がある。	児童の横断を止め、車を先に通過させる。							
赤津小	県 37、 41119 、 41125	1	交通	交通量が多く、車のスピードも出ている街道を横断する。	安全教育の徹底。 朝は、保護者の立哨がある。		〔栃木土木事務所〕 【R4と同回答】 →深沢Ⅱ工区事業中（東北道から逆川橋までの約1500m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）	〔都賀地域づくり推進課〕 【R4と同回答】 巻付け看板に適した場所がないため、設置は難しいと思われる。（横断歩道から南に30m程の場所に電柱があるが、手前の木が邪魔で見えない。横断歩道を過ぎて1m程の場所に電柱があるが、横断歩道より北側のため北進車用の看板としては意味がないと思われる。） R3. 11に横断歩道両端に横断旗を設置。				
赤津小	1009 、 1013	2	交通	信号機が撤去され、見通しが悪いので十分注意が必要である。	児童への指導							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
赤津小	県37	3	交通	通学路の案内板がないので児童の通行が予想できない。	通学路案内板の設置		[栃木土木事務所] 深沢Ⅱ工区事業中 （東北道から逆川橋までの約1500m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）	[都賀地域づくり推進課] 「通学路 スピード落とせ」を促す巻きつけ看板を設置済み。 （R5. 10月）				
赤津小	1018 2016	4	防犯	冬季下校時暗くなる。	防犯灯の設置 自治会に協議済			[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
赤津小	1016	5	交通	見通しが悪い。 大雨時道路が水没する。	「スピード落とせ」の看板有り。 冠水時は、赤色灯の点灯あり。 安全教育の徹底							
赤津小	41143 、 42104 、 42127	6	防犯	街灯がないので冬季は薄暗い。	防犯灯の設置 自治会に協議済			[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
赤津小	41117 、 41119 、 41121	7	防犯	冬季下校時刻になると暗くなる。	防犯灯の設置 自治会に協議済			[交通防犯課] 【R4と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。				
赤津小	41119 、 41131	8	交通	害獣避け電気柵があり触ると危険	児童への指導							
赤津小	42002 1012	9	交通	今年度都賀PAにスマートインターが開通予定のため交通量の増加が予想される。	安全教育の徹底							
赤津小	県37 2016	10	交通	待機場所が狭いので、雨の日傘をさすと、道にはみ出して待つようになる。朝の時間帯は交通量も多い。	待機場所の設置 北側の待機場所にガードレール設置 草木が繁茂しているため草刈り	【R4と同回答】 市道部分の一時停止線更新。 横断歩道を北側に移設。 横断歩道の路面標示設置。 （合同点検）	[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 ポストコーン設置対応済み。 横断歩道の待機場所の土地所有状況等を確認のうえ、可能であれば待機場所の舗装を実施。 [道路河川維持課] 計画的に市道部分にグリーンベルトを設置する。				現地確認時には草刈済	
赤津小	県177	11	交通	歩道がなく、通学する児童が危険にさらされている。	歩道の整備		[栃木土木事務所] 原宿校内工区事業中					

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
都賀中	県288 1015	1	交通	登校時にトラックの往来が多く、横断歩道を渡ろうとする自転車がいても停止しない。 R4年5月に渡ろうとした自転車と大型トラックの接触事故が発生。生徒は軽傷。	・路面に「通学路注意」の表記	【R4と同回答】 横断歩行者妨害取締り、一時停止取締り実施予定。	【栃木土木事務所】 【R4と同回答】 交差点前後において、路面標示（通学路注意）の来年度設置に向けて予算要望中。					
都賀中	1015	2	交通	交差点の角に家があるため、側道から出てくる自転車が自動車から見えない。	カーブミラーの設置 自立式か電柱取り付け式		【道路河川維持課】 【R4と同回答】 カーブミラーは自治会長からの申請に基づき、設置基準にあえば設置する	【都賀地域づくり推進課】 【R4と同回答】 カーブミラーについては、自治会長からの申請に基づき道路河川維持課が検討します。				
都賀中	1015	3	交通	交差点の角に家があるため、側道から出てくる自転車が自動車から見えない。	カーブミラーの設置 自立式か電柱取り付け式		【道路河川維持課】 【R4と同回答】 カーブミラーは自治会長からの申請に基づき、設置基準にあえば設置する	【都賀地域づくり推進課】 【R4と同回答】 カーブミラーについては、自治会長からの申請に基づき道路河川維持課が検討します。				
西方小	1001 1012 53110	1	交通	交通量の多い例幣使街道を横断する。2年前に学童の人身事故が発生した。	「学童注意」の路面標示をしてほしい。	歩行者の滞留場所と信号柱建柱がないため、信号設置は不可（設置には道路改良が必要）横断歩行者妨害取締り実施予定。 交差点東側の一時停止規制の標示更新済。	【道路河川維持課】 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。					
西方小	1005	2	交通	多くの児童が歩道がない所を歩く。道の駅から総合支所まで路側帯のラインが消えていて、しかも路側帯の幅がとても狭い。	引き続き歩道を延長ができるよう交渉をお願いします。		【道路河川整備課】 【R4と同回答】 道路拡幅事業は用地取得が難航しており現在休止中。					
西方小	県 177、 53142	3	交通	交通量の多い道路を多くの児童が横断する。	横断歩道の選が薄くなっているの で、書き直していただきたい。	【R4と同回答】 道路東側に歩行者の滞留場所と信号柱建柱場所が無い ため設置不可（設置には道路改良が必要）横断歩道、一時停止規制の標示更新予定。横断歩行者妨害取締り実施予定。						
西方小	53187	4	交通	竹が折れたり、しなったりして道路にはみ出し見通しが悪く児童は道路の真ん中の方にはみ出して通行している。	毎年所有者に通知し、道にはみ出し ている竹を切ってもらえるように交渉してほ しい。				所有者へ対し適正管理を依頼する行政指導を実施。（8月末）			
西方小	52049 52114	5	交通	抜け道になっていて、朝夕交通量が多い。車道と歩行道の区別がない。	道端に白線を引き、車両と歩行者との 通路を明確化してほしい。		【道路河川維持課】 計画的に路側線の引き直しを実施する。					
西方小	53006	6	防犯	下校時刻に通行人がほとんどなく、児童が下校中に何者かに暴行を受ける事案が発生した。	パトロール、見守り活動を強化してほ しい。							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
西方小	1005	7	交通	用水路に蓋がないため、横断後、用水路を跨いで、畑の敷地に入るようにして待機しているため、落下の危険がある。	用水路に3m程度の蓋を設置していただきたい。		[道路河川維持課] 設置に向け管理者と協議します。					
西方中	1006 、 53029	1	交通	左右の見通しが悪い。	安全指導の強化							
西方中	県 131、 53029	2	交通	車のスピードが速くて横断歩道を渡れない。	安全指導の強化		【R4と同回答】 横断歩道の標示更新予定。横断歩行者妨害取締り実施予定。					
西方中	1008	3	その他	ガードレールが途中でなくなっているため、川に落ちそうになり危険。	安全指導の強化							
西方中	県 177、 53157	4	交通	東から県道上久我栃木線へ進む際、なかよしこども園側が死角になっていて危ない。	安全指導の強化							
西方中	2009	5	交通	歩道に段差があり、自転車の車輪がとられやすい。道路が狭いため、歩行者がいないときは、歩道を自転車で利用している。 登校時、道路の左側に横断するとき、危険。右折して進入してくる自動車が背後から来るので、気づきにくい。	安全指導の強化		【R4と同回答】 学校関係者から児童に対して「自転車を降りて、周囲に気を配ること。」等、安全指導を徹底していただきたい。横断歩行者妨害取締り実施予定。					
西方中	1006 、 53022	6	交通	アパートで、右側がほとんど見えない状態になっていて危険。	安全指導の強化							
西方中	県 177、 2009 、 53077 、 53099	7	交通	交通量が多く危険。また、道路自体が細いうえにふたのない側溝があるため落下の恐れあり。狭い道路へと高速で通行する車があり、危険。 細い道があり、斜めになっているので車が来ていることが確認しにくい。	2段階で道路横断などの安全指導の強化							
西方中	県 177、 1012	8	交通	ダンプの通行量が多いため危険。ダンプからの落石にも注意。	安全指導の強化							
西方中	国293	9	交通	急な坂になっているため、下り坂では、スピードが出やすい上、ダンプ等からの砂がこぼれ、たまっているため、スリップしやすい。横断歩道も同じような状態で危険。	安全指導の強化							
西方中	国293	10	交通	道が狭いうえ草が多い。トラックが危険。現在、道路拡幅のための工事中。	安全指導の強化							
西方中	1005	11	交通	細い道から出てくる車が壁で見えにくく、危険。	安全指導の強化							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
西方中	1005	12	交通	カーブが急で左が見えないため、自動車を急に発見する形になり危険。	安全指導の強化							
西方中	52074 52086	13	交通	一本道からのカーブで、車がスピードを出しやすい。少し南下すると、中部公民館からの分かれ道から生徒がほとんど登校する。自動車の確認がしづらい。	安全指導の強化							
西方中	県37 51028	14	交通	細い道から出てくる車が壁で見えにくく、接触事故等の危険あり。	安全指導の強化							
西方中	51021 ,5102 2	15	交通	坂が急で危ない。	スピードを出しすぎないように注意する。							
西方中	国293 県37	16	交通	横断するとき、左折する自動車に注意。接触事故の危険あり。	安全指導の強化							
西方中	53187	17	その他	冬道路が凍結する。	竹が道路に被さっているので、視界が悪い。 凍結に注意して通る。		[道路河川維持課] 【R4と同回答】 状況により融雪剤の散布					
西方中	1008 52074 52101	18	交通	クランク状の交差点で、見通しが悪い。	横断歩道を使用。降りて押して渡るなど、安全指導の強化		[道路河川維持課] 【R4と同回答】 道路南側に路側線の設置を行う					
西方中	52110 52115	19	交通	雨の日鉄製の側溝蓋がすべる。	安全指導の強化 スピードを出しすぎないようにする							
西方中	県37	20	交通	ススキの葉がおおく生えており自転車を通りにくい	安全指導の強化							
岩舟小	2111 62063	1	交通	道が狭く、見通しが悪い。交通量も多い。	「止まれ」の路面標示が消えかかっているため、路面標示の再設置。 乗用車に対する注意喚起看板の設置。 安全指導の強化	路面標示と標識を更新する		[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会で「この先交差点とまれ」の看板を設置（令和5年12月）				
岩舟小	2111	2	交通	児童が車を避けようとした時に、用水路に落ちてしまう危険がある。	ガードレールの設置。または、用水路を蓋で覆うなどの対策。		[道路河川維持課] 直線区間の為、設置しない					
岩舟小	1037	3	交通	交通量が多く、信号機がないので横断のタイミングが計りづらい	安全指導の強化							
岩舟小	1062 62121	4	交通	横断歩道が消えかかっており、非常に危険。	横断歩道の再設置。							
岩舟小	2122	5	交通	横断歩道が消えかかっており、非常に危険。	横断歩道の再設置。							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
岩舟小	31218	6	交通	保護者の送迎のため、西に横断する児童がいるが、歩行者用信号機が無いため危険。	歩行者用信号機の設置							
岩舟小	62101 62120	7	防犯	雑草が繁茂しており、見通しが悪くなっている。	雑草の除去				現場確認時には既に除去されていた			
岩舟小	県67号	8	交通	歩道がなく、通学する児童が危険にさらされている。	歩道の整備		[栃木土木事務所] 静内工区事業中					
静和小	62022	1	交通	歩行スペースそば、廃材有り危険。	所有者に整備依頼 児童への注意喚起・安全指導の強化				R5.10敷地から道路に出ている草木の管理について、所有者に管理依頼の通知を発送。 資材については、敷地内の物であるため、指導不可。			
静和小	1057	2	交通	交通量も多く、スピードを出す車も有り。	児童への注意喚起、安全指導の強化							
静和小	62030 認定外道路	3	交通	道幅が狭く、車が通過するときに歩行するのが危険。	児童への注意喚起、安全指導の強化							
静和小	2119	4	交通	・空き家が2軒あり倒壊しそう。 ・古い神社があり、林があり手入れがされていない	児童への注意喚起、安全指導の強化					すぐに倒壊する可能性は低いと史料される。適正管理が必要と判断し通知を8月に送付、1件は所有者等から連絡があり草刈り等対応済み。今後、管理不全な状況であれば、通知の発送等により適正管理を呼びかける。		
静和小	県36	5	交通	スピードオーバーの車両多い特に大型車両通過時は強風に煽られ吹き飛ばされそう。通学路学童は特に危険。自転車も同様。 駅前第一新興住宅増による交通量増大。	児童への注意喚起・安全指導の強化							
静和小	62012	6	交通	・歩道がせまく車が通過するときに危険	・児童への注意喚起、安全指導の強化 ・グリーンベルトの延長		[道路河川維持課] 舗装修繕を予定しているため、計画的に実施します。	[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会で「スピード落とせ」（令和2年）（カーブ注意）（令和4年）看板設置済み				
静和小	62012	7	交通	・カーブミラーはあるが、劣化している。 ・車から見にくい。 ・交通量が多い。	・児童への注意喚起、安全指導の強化							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
静和小	61233 61273 2096	8	交通	・天満宮との三叉路では、東から交差する道幅の狭い道路は、一時停止の白線が消えている。止まらない車がある。 ・スクールゾーンの時間帯に車が通る。道幅が狭いため、車が通過するときに、側溝の蓋の上を歩かなくてはならない。	・一時停止線の引き直し ・児童への注意喚起、安全指導の強化	・路面標示を更新する ・標識の追加と取り締まりを検討する		[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会で「スクールゾーン」の看板を設置。（令和5年11月）				
静和小	1051 61213	9	交通	・農道を出て、横断する際、車が止まらない。 ・横断歩道がない。	・児童への注意喚起、安全指導の強化		[道路河川維持課] 学童注意2箇所、徐行の路面表示有	[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会で「通学路注意」の看板を設置。（令和5年11月）				
静和小		10	交通	・街灯がなく、暗くて危険。また、見通しが悪い。	・児童への注意喚起、安全指導の強化 ・「通学路」という道路標示							
静和小	県160 1057	11	交通	・交通指導員が立哨指導をしているが、交通量が多く危険。	・児童への注意喚起、安全指導の強化							
静和小	県160	12	交通	・交通量が多く、信号がない。	・児童への注意喚起、安全指導の強化 ・歩行者専用の押しボタン式の信号設置希望							
静和小	1068 62199	13	交通	・歩道がない。また、通る車のスピードが速くて危険。	・児童への注意喚起、安全指導の強化							
静和小	62175	14	交通	・風が強い日、倒壊しそうで危険	・所有者に整備依頼を希望 ・児童への注意喚起、安全指導の強化							
静和小	1057 62154	15	交通	・歩道がなく、道幅の狭い。 ・1列で歩かないと危険。 ・歩行者用の「止まれ」表示はあるが、車用の停止線がなく危険である。	・児童への注意喚起、安全指導の強化 ・車用の一時停止線を引く。	市による停止指導線の対応を願う	[道路河川維持課] 路面標示について計画的に実施する。	[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会で「学童横断あり」の看板を設置。（令和5年11月）				
静和小	1057	16	交通	・側道から車がくるので危険。 ・田んぼと道に段差がある。 ・ボールが立っているが、破損しているものもある。 ・道路の幅が狭いが、車がスピードを出して通過する。	・児童への注意喚起、安全指導の強化 ・ボールの修繕 ・「通学路」という道路標示		[道路河川維持課] ボールの修繕を実施する。	[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会で「学童多し注意」の看板設置済み（平成30年）				
岩舟中	県75	1	交通	ダンプカーの交通多量による事故の恐れ	交通ルールの徹底の指導							
岩舟中	1044 1043 2060	2	交通・防犯	人通りがなく暗いため	登校時は気をつけて交通する。							
岩舟中	県282	3	交通	歩道が途中で切れているため危険	登下校時は気をつけて交通する							

令和5年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全272箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委
岩舟中	1050	4	交通	急な曲がり角で狭く、自動車がスピードを出す	登下校時は気をつけて交通する							
岩舟中	1050	5	交通	自動車がスピードを出して通る	登下校時は気をつけて交通する							
岩舟中	1051	6	交通	直線道路だが、狭く交通量が多い	登下校時は気をつけて交通する							
岩舟中	2100	7	交通	歩道が狭すぎるため、自転車が車道を走る	登下校時は気をつけて交通する							
岩舟中	1054	8	防犯	人通りがなく暗いため	集団下校をする							