

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
栃木中央小	1031、1027	1	交通	歩行者用信号機がなく、危険が生じることが予想される。	歩行者用信号機の設置（信号機設置要望にて報告）								継続して信号機設置要望済
栃木第三小	県32、11044	1	交通	見通しが悪い上、急スピードで入りする車が多く、歩行者と接触しそうになる。	児童注意の看板の設置			[交通防犯課] R6. 7月交通安全啓発看板設置済					
栃木第三小	11089	2	防犯	人通りが少なく、犯罪に巻き込まれないか不安。	不審者注意の看板設置			[交通防犯課] R6. 8月防犯関係啓発看板設置済					
栃木第三小	県道3	3	交通	交差点のコーナーにある点字ブロックあたりの歩道が痛んで、浮いてガタついている部分があり、児童が転んでしまうことがある。	歩道再舗装		[栃木土木事務所] 点字ブロックの段差解消を実施済						
栃木第三小	県117	4	交通	朝抜け道として利用されており、本線から急にハンドルを切って進入しようとしたり、スピードを落とさず合流したりしようとする自動車と横断者が接触しそうになる。	児童注意の看板の設置			[交通防犯課] R6. 7月現地確認。見通しが良く適切な電柱もないため設置困難					
栃木第三小	県117	5	交通	朝抜け道として利用されており、本線から急にハンドルを切って進入しようとしたり、スピードを落とさず合流したりしようとする自動車と横断者が接触しそうになる。	児童注意の看板の設置			[交通防犯課] R6. 7月現地確認。見通しが良く適切な電柱もないため設置困難					
栃木第三小	県309	6	交通	側溝の蓋が無く、穴が開いている。これまで児童1名が通学中にこの穴へ足首まで滑らせ、流血する怪我をした。	側溝の蓋再設置							できるだけ側溝から離れて歩くよう、児童へ指導をお願いしたい。	
栃木第三小	13462	7	交通	バイパスの抜け道として利用されており、スピードを出す車が多い。また見通しが悪いため、児童の歩行に気付きにくい。	十字路全てを「一時停止」にする	4面一時停止は不可。老朽化した標識・表示を更新済。							
栃木第三小	13461	8	交通	バイパスの抜け道として利用されており、スピードを出す車が多い。また見通しが悪いため、児童の歩行に気付きにくい。	十字路全てを「一時停止」にする	4面一時停止は不可。老朽化した標識・表示を更新済。							
栃木第四小	11203	1	交通	道幅が狭く、交通量が多い。路側帯や、歩道もなく、登下校時、危険。筒井病院のカーブは見通しがよくない。	交通規制。路上に徐行、最徐行表示。	【R5と同回答】 速度減少の道路標示（この先カーブあり、幅員狭い、通学路、児童注意等）を検討していただきたい。	[道路河川維持課] 【R5と同回答】 路側線の幅が取れないため設置困難。	[交通防犯課] 【R5と同回答】 交通安全啓発看板設置済					
栃木第四小	11203、11200	2	交通	小さな公園のほうから踏切のほうへ渡るとき（学校帰り）右からくる車が見えづらいため危険	班長が一旦停止して確認しているが、低中学年だと忘れて、飛び出すこともあるので、やはり、ボランティアの方など大人が見守ってほしい。 児童に注意喚起。見守りの強化。 警察による巡回を希望。	【R5と同回答】 一時停止線の更新完了を確認。脇道にも通学路である標示や看板を検討していただき、ドライバーの意識改革につなげていただきたい。		[交通防犯課] R5. 12月交通安全啓発看板設置済					

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
栃木第四小	1039、11226、12255	3	交通	穴も開いている。北東角の歩道が周りよりも低く、大雨の時は車道側でないと歩けない。ガードレール外側の雨水を排水に逃がす。	大人が道路側に立ち子どもをたちを渡らせている。歩道に水がたまらないように冠水対策を希望。	信号無視、速度取締り実施済。	[道路河川維持課] 道路の補修を令和4年中に実施。R6に歩道冠水対策を実施。						
				朝、夕方に猛スピードで走ってくる車がいる。信号無視も何度か見ている。	警察による巡回を希望。								
栃木第四小	11226	4	交通	南側は交差点から200mほどまで路側帯が引かれているがその先は無い。北側も交差点から100～200mは更新されているが、ひざつき製菓付近は未更新である。	ガードレール設置または路側帯の設置を希望。北側は、路側帯白線が消えているので書き直しを希望		[道路河川維持課] R6に路側帯を設置した。						
栃木第四小	11182	5	交通	路側帯 歩道がない。	路側帯のための白線を引く。		[道路河川維持課] 舗装の打替えに併せて検討します。						
栃木第四小	11290	6	交通	道が狭く、見通しが悪い。	安全教育の徹底。								
栃木第四小	1039、2066	9	交通	横断歩道付近では南北の道路を走る車のスピードが速い。横断歩道から西への通学路は、道路の傷みがひどく、水たまりがたくさんあり、「止まれ」の表示、停止線が消えかかっている。	登下校時、警察による巡回を希望。	【R5と同回答】 一時停止規制の標示更新済。							
栃木第四小	11200、11217	10	その他	用水路（溝）があり、蓋がされていない。落ちると危ない。	理由があるのかもしれないが蓋が閉まっていた方がよい。 児童に注意喚起		[道路河川維持課] 道路とは距離がありますので、通行時近づかないよう注意喚起をしてください。						
栃木第四小	11214	11	交通	道路の舗装アスファルトが剥がれてしまっている。	歩きづらく不便である。（特に雨天時） 児童に注意喚起。		[道路河川維持課] 舗装が剥がれている部分を補修します。						
栃木第五小	県269	1	交通	歩道が狭く、車の往来が激しいため。	縁石の設置		[栃木土木事務所] 該当箇所は民地の乗り入れ口のため縁石の設置は困難						
南小	1030、11251	1	交通	昨年には、カーブミラーが設置されていたが、新しく家が建ったことからカーブミラーがなくなっている。交通量が多く、見通しも悪いため、車にとっても歩行者にとっても危険になっている。	・カーブミラーの設置。（自治会と協議済） ・児童への注意喚起。		[道路河川維持課] カーブミラー設置場所の合意が得られない。						
南小	県153	2	交通	交通量が多い上曲折が多く、車から横断者が見えにくい。（横断歩道のないところを渡る大人も多く、それを見ている児童に悪影響を与えている。）	・近くに設置されている横断歩道を渡るように繰り返し指導する。	【R5と同回答】 一時停止線更新済。駅前交番による通学路警戒を実施検討。							
南小	11374	3	その他	川の土手や空き地の雑草に毎年9月から10月にスズメバチが多数飛来し、児童の通行が危険な時期がある。	・児童への注意喚起と登下校指導による安全確認 ・スズメバチの飛来を早期に発見するよう努め、迅速に学校施設課に連絡し、除草を依頼する。							ハチの飛来が確認されたときには相談いただきたい。 安全指導の強化をお願いしたい。	

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
大宮南小	1038	1	交通	道幅が狭いにもかかわらず児童登校時にスピードを出す車が多く、信号無視も見受けられる。	7:45～7:50頃、パトカーでの見回りをして欲しい	速度取締り実施済							
大宮南小	1001、1038	2	交通	児童登校時にスピードを出す車が多い。さらに信号無視も見受けられる。さらに、事故も多発している。	パトカーでの見回りを増やして欲しい	速度取締り実施済。							
大宮南小	2074	3	交通	緩いカーブで歩行者を認識しにくいにもかかわらず、通過車両及びスピードを出す車が多い。	「速度落とせ」の看板があるが、見にくいので、よりはっきりとしたものにして欲しい。 横断歩道を渡る所では、保護者が見守りを行う。			【地域政策課】秋頃、栃木地区交通安全協会大宮支部で交通安全施設設置の検討会議を開きますので速やかに交通安全施設設置補修申請書を提出願います。				R7年度中に看板の交換が可能か協議予定	
大宮北小	県2、県309	1	交通	交通量が多く、左折する車両が一定数おり、児童が横断歩道を通過する際に、交通を妨げることがある。また、交差点での事故も想定される。	五差路を渡る歩道橋の設置（東側に現存する平柳町歩道橋の老朽化も含む）		【栃木土木事務所】 当該交差点は、将来立体交差化する計画があるため、歩道橋の設置は難しい。 平柳町歩道橋については、定期的点検を行っており、引き続き維持管理を行っていく。 このため、平柳町歩道橋を活用いただきたい。						新道路開通の折には、早急に検討していただけると助かります。 現在は歩道橋をわたる通学路を指定しており、東西の横断のみ歩道橋を新設していただけますと、学校の指定通学路を変更し、より安全に通学できると考えています。
大宮北小	認定外道路	2	交通	道が細く、自動車も通るため危険。	安全教育の徹底		[道路河川維持課] 路側線については、幅が取れないため設置困難。（認定外道路）						
大宮北小	2059、12132	3	交通	朝の通勤で交通量が多い中、狭い道を登校している。子どものすぐ横を結構なスピードで車が走っている。横断する場所もあり、通学路の喚起はあるが危険。	速度の取り締まり	【R5と同回答】 速度取締り実施検討。							
大宮北小	1033	4	交通	朝は、通勤で通る車が多く、速度も速い。ガードレールがあるが、道路や歩道の幅が狭い。よく車同士の接触事故も起きている。	道路拡張、通学路の喚起。 安全指導の強化。		県道宇都宮栃木線と栃木二宮線の区間に歩道を設置する⇒実施中 県道宇都宮栃木線以北は現在事業中の区間が完了後						事業完了まで掲載
皆城小	14238	1	交通	登下校時において、歩道のない狭隘な道路を児童が通行しており、車両と接触する恐れがあるため危険。また、降雨時においては道路が凸凹となっており、水たまりができています。	・児童・保護者への注意喚起と送迎時の一方通行をお願いしている。 ・道路の拡幅及び歩道の整備 ・路面の補修	児童、保護者への注意喚起	[道路河川整備課] 道路の拡幅及び歩道の設置については、R4年度から事業化したが、完成までには時間を要する。						事業完了まで掲載

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
吹上小	1024	1	交通・防犯	薄暗く、道が狭い。交通量が多いので危険。大雨時冠水。	パトロール。安全指導の強化。	【R5と同回答】 吹上駐在所、万町交番による大雨、台風等の風水害時の通学路警戒を検討する。一時停止標示の更新予定（2か所） 道路・排水施設の改良を願う							
吹上小	1024	2	交通	全体的に道が細く、路側帯も狭い。交通量も多いため危険。	路側帯を広げる。安全指導の強化。	【R5と同回答】 速度取締り実施検討。	[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会で電柱の巻看板を設置。（7箇所）					
吹上小	1024	3	交通	一時停止の標識はあるが、見通しが悪い	パトロール。安全指導の強化。								
吹上小	1024	4	交通	橋の欄干が低い。道幅が狭い。	パトロール。安全指導の強化。								
吹上小	2031、13110	5	交通	登校時の交通量が多い。道が狭い。	パトロール。安全指導の強化。								
吹上小	1024	6	交通	路側帯が狭く、白線の上を歩いている。	安全指導の強化。		[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。						
吹上小	県37	7	交通	コーエー堂からトヨタまで道が狭く、交通量も多いため危険。	パトロール。安全指導の強化。								
吹上小	13327	8	交通	道が狭く、車が入ってくるとスペースがあまりない。	安全指導の強化。パトロール。立哨。								
吹上小	13327	9	交通	信号待ちをする場所が狭く、車が入ってくると危険。	安全指導の強化。パトロール。立哨。								
吹上小	13369、13445	10	その他	道幅がとても狭く、車どおりが多い。	安全指導の強化。								
吹上小	13174、42141	11	交通	交通量が多く、見通しが悪い。横断時危険。	安全指導の強化。立哨。								
吹上小	1024、13107、13222	12	交通	歩道が細く、車道が近い。道路と田んぼの間に段差があり危険。	安全指導の強化。路側帯を広げる。		[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。						
吹上小	13382、13175	13	交通	抜け道になっており、狭いののに車が多く危険。	安全指導の強化。路側帯を広げる。		[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。	【吹上公民館】 令和6年9月に交通安全協会吹上支部で、注意喚起看板を設置済み。					
吹上小	県37、2035	14	交通	横断歩道で車が停止せず、児童が横断できないことが多い。	安全指導の強化。								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
吹上小	14195	15	交通	道が狭いが車通りが多くて危険。	カーブミラーの設置。路側帯を広げる。		[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。 [道路河川維持課] カーブミラーの設置については、自治会からの申請に基づき検討します。						
吹上小	14177	16	交通	道が狭いが車が減速せずに通るため危険。	安全指導の強化。路側帯を広げる。		[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。	【吹上公民館】 令和6年9月に交通安全協会吹上支部で、注意喚起看板を設置済み。					
吹上小	県32	17	交通	雨の日に滑りやすい。道が狭く、横断歩道も危険。	安全指導の強化。								
千塚小	2053、14139	1	交通	見通しが悪い 過去に飛び出し事故有り	交通指導の徹底	「通学路」、「児童注意」等の警戒標示を検討いただきたい。	—	【R3と同回答】H28.9児童注意の看板設置済み					
千塚小	1021、14120	2	交通	交通量が多い 稲が伸びると見通し悪い	交通指導の徹底								
千塚小	県32、2029	3	交通	トラックの通行が多い	交通指導の徹底		—	【R3と同回答】H28.9児童注意の看板設置済み					
千塚小	13097、13035	4	交通	減速しない車が多い	交通指導の徹底		—	【R3と同回答】H28.9児童注意の看板設置済み					
千塚小	13035、13054	5	防犯	築山の後ろ側の見通しが悪い	子どもSOSの家との協力								
千塚小	2053、14141、14142	6	防犯	防犯灯無し 暗くなると真っ暗になり危険	子どもSOSの家との協力		—	交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 また、暗くなる前に下校できるようにご確認ください。					
千塚小	14124	7	その他	深く、落ちると危険	安全指導の強化、安全対策の検討		—	[交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 また、暗くなる前に下校できるようにご確認ください。					
千塚小	14127	8	その他	雨量が多くなると増水して危険	安全指導の強化、安全対策の検討								
千塚小	13006	9	その他	深く、落ちると危険	安全指導の強化、安全対策の検討								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
国府南小	県296、12221	1	交通	昨年度より低学年児童が登下校で使用しているが、横断歩道がなく、道路を横断するために大きく迂回して横断歩道のあるところまで歩いている。新しく横断歩道ができればそこを利用して渡り、歩道を通して安全に早く登下校できるので、設置を希望する。	登下校時は、該当児童の保護者等と一緒に迂回してもらっている。		道路西側に歩行者の滞留場所（歩道等）がなく、横断歩道の新設は難しい。利用人数にもよるが、横断歩道の新設を強く希望するのであれば、上記状況をふまえて検討していく。						
国府南小	2058	2	交通	駐車場からの自動車の出入りがあり、自動車との接触が心配される。	児童への注意喚起を定期的に行っている。								
国府南小	2058	3	防犯	街灯がなく、冬期の下校時には暗くなるため、不審者対応の面からも危険である。	下校時には、教職員と一緒に歩くようにしている。防犯灯が数本設置されたが、今後も自治会長に相談して、防犯灯を増やしてもらうよう要望を継続する。			[交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 また、暗くなる前に下校できるようご検討ください。					
国府北小	県296、2037	1	交通	踏切のすぐ北側を横断する班があるため、車が連続で一時停止しているときなど、危険である。	・児童に横断時の左右確認を徹底するなど、継続的に指導していく。 ・道幅も狭いため、歩道設置（無理ならグリーンベルト設置）希望する。		[栃木土木事務所] 地元関係者の賛同が不可欠であるため、市と協力しながら合意形成に努めていきます。 【R5と同回答】 また、グリーンベルトの設置については、関係機関と協議の上、検討します。						
国府北小	13331	2	交通	・おおつか保育園から駅付近まで令和元年度に舗装工事済だが、東武野州大塚駅構内につながる部分の道路がでこぼこしており歩きにくい。	・児童に歩行の際、つまずいたりしないよう、注意して歩くことを継続していく。 ・道路の舗装修繕を希望する。		[道路河川維持課] 定期的に穴等の部分的な補修を実施する。						
国府北小	県296	3	交通	・道幅が狭く、車がすれ違うのもぎりぎりな上に、時間帯によっては駅に向かう車で交通量が増加する。	・児童に歩行の仕方を継続的に指導していく。 ・道幅が狭く、雨の日、傘を差しているときなどの危険性を考えると、グリーンベルトは設置されているが、道路拡張及び歩道設置を希望する。		[栃木土木事務所] 【R5と同回答】 地元関係者の賛同が不可欠であるため、市と協力しながら合意形成に努めていきます。	【R5と同回答】 [国府公民館] 注意喚起看板設置済					R6連絡会議及び合同会議実施箇所
国府北小	県296、1025	4	交通	道幅が狭く、車がすれちがうのもやっとなである。交通量は多く、危険である。また手押し信号の電柱と、私有地の柵との幅が狭く、傘が当たり低学年にとって危険である。	・交差点については、昨年度も車が電柱に追突する事故があるなど、危険性が高いため、電柱等の配置替えによる待機場所等の拡張を希望してきたが、事業継続不可のため、児童に歩行の仕方、信号の待ち方などを継続的に指導していく。		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 →小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可	[国府公民館] 注意喚起看板設置済					R6連絡会議及び合同会議実施箇所

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
国府北小	県296、1025	5	交通	道幅が狭い上に、変則な形をしているので、車がすれ違う時に危険である。	野州大塚駅入口交差点との一体的な改修工事を希望していたが、事業継続不可のため、児童に横断の仕方などを継続的に指導していく。		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 →小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可						R6連絡会議及び合同会議実施箇所
国府北小	県296	6	交通	・歩道がなく、赤いポールが設置されているが、大型車の通行も多く、端に寄り過ぎると田畑に落ちる可能性もあり、危険である。	・児童には、大型車が通るときには、道路の端に寄り、止まるように継続的に指導していく。 ・道路の拡張及び歩道の設置については、事業継続不可のため、グリーンベルト設置を希望する。		[栃木土木事務所] 【R5と同回答】 交差点北側の小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可 グリーンベルトの設置については、関係機関と協議の上、検討します。	[国府公民館] 注意喚起看板設置済					
栃木東中	県2、11128	1	交通	主要地方道につながる道が細いため、自転車通学の生徒が渋滞してしまう	自転車専用道を設置する	道路管理者と要協議	[道路河川整備課] 自転車専用道や歩道設置は、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。						
栃木東中	11101	2	交通	自転車通学の生徒が横断歩道のない場所を渡っている	横断歩道の設置	設置検討 道路管理者と要協議							
栃木東中	11101	3	交通	道路がS字カーブとなっているため、対向車が分からない	速度制限を促す標識に設置	法定30kmの導入があり、設置は要相談							
栃木南中	1030	1	交通	非常に狭くカーブは見えにくい	生徒の注意喚起をする。								
東陽中	1033	1	交通	道幅が狭い。ガードレールはあるが、自転車が通れない。過去に自動車ガードレールに突っ込む事故が起きている。	道路の幅を広げる。ガードレールの内側を自転車が通れるようにする。		[道路河川整備課] 【R5と同回答】 現在整備中の大宮北小東側の県道栃木二宮線から宇都宮栃木線までの道路整備完了後に、事業化の予定。 （時期は未定）						
東陽中	12079	2	交通	道路の両端のアスファルトが欠けていて、田畑に落ちる生徒がいる。また、街灯がなく、下校時暗くて危険。立哨指導を行う職員も危険である。	アスファルトの舗装。 街灯の設置。		[道路河川維持課] 定期的に補修を実施する。	[交通防犯課] 田んぼの中の道を通る場合は、街灯のある道を通るなどの指導をお願いします。					
東陽中	13114	3	交通	トラックが多く通り、歩道もなく危険。時々、ゴミ等のポイ捨てがあり危険。	安全教育の徹底								
東陽中	1001	4	交通	西側にガードレールがあるが、狭いため、対面通行でのすれ違いは危険。	安全教育の徹底								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
東陽中	12332	5	交通	一字停止線が消えかかり、ほとんどの生徒が一時停止を認識できない状況である。	一時停止線の引き直し、一時停止標識の設置	【R5と同回答】 一時停止規制設置を検討するが、先行して指導線の対応を検討してもらいたい	[道路河川維持課] 警察署と協議をしながら、対応の検討をしていきたい。						
東陽中	1033	6	交通	左右からの自動車の動きが車道に入らないと、確認できない状況である。車との接触事故も起きている。	横断歩道の設置、カーブミラーの設置	設置済み	[道路河川整備課] 横断歩道については、既に設置済。 [道路河川維持課] 目視で確認できます。						
皆川中	県75	1	防犯	朝・夕は特に暗い	高架下LED照明の増設		[栃木土木事務所] 【R5と同回答】 トンネル内照明のLED化はH29対応済 歩道部の照明については常時点灯していることを確認。照明の明るさについて灯具の交換等では対応できないため別途対応について検討中						
皆川中	県75、14239	2	交通	一時停止箇所。電柱あり、車道側に避けると車との接触の危険性あり	定期的の下校時に教員が立哨をしている。電柱の撤去・移設を検討していただきたい。	【R5と同回答】 一時停止標識支柱を移設済	[栃木土木事務所] 【R5と同回答】 皆川城内工区実施中 （東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）						R6、3月平日登校時間に自動車同士の接触事故あり。
皆川中	県75、2054	3	交通	一時停止箇所。塀がせり出しており、停止線が死角になっている。車との接触の危険性あり	定期的な教員が立哨指導をしている。 塀の撤去						塀は敷地内に設置されているようであり、撤去の指導は難しい。 ただし、当該県道沿いは拡幅工事が予定されており、拡幅工事に伴い塀も撤去される見込（県事業）		
皆川中	2054	4	防犯	夕方非常に暗い	高架下LED照明の増設		[道路河川維持課] 灯具の増設については、予定はしておりません。						
皆川中	県75	5	交通	歩道がかなり狭く、車との接触の危険性あり	可能な限り通学路として使用させない。 自転車交通に十分な幅の自転車通行帯の整備		[栃木土木事務所] 【R5と同回答】 皆川城内工区実施中 （東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）						

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
吹上中	1024	1	交通	道が狭く、交通量も多いため、教職員が立哨しないと生徒が渡れず渋滞が起きる。（中学校坂下、大和屋酒店）	・自転車専用道路などのグリーンベルトの設置 ・運転者が気づきやすい車の速度減の対策（西から東・東から西への30km表示の標識の設置、減速帯の設置など）	【R5と同回答】 速度取締り実施検討。「通学路」やグリーンベルトの標示、父兄の見送り等を検討していただきたい。	[道路河川維持課] 道路幅が狭いため、自転車専用道路は設置できません。	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会で電柱の巻看板を設置。（7箇所）					
吹上中	1024	2	交通	道が狭く、交通量も多いため、危険である。車のスピードが出やすい。	・自転車専用道路などのグリーンベルトのぬり直し ・運転者が気づきやすい車の速度減の対策（東から西への30km表示の標識の設置、減速帯の設置など）	【R5と同回答】 速度取締り実施検討。	[道路河川維持課] 道路幅が狭いため、自転車専用道路は設置できません。	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会で電柱の巻看板を設置。（7箇所）					
吹上中	13165、13169	3	交通	横断歩道の舗装が剥げてきており、横断歩道の認識が出来ず、危険である。	横断歩道の再舗装	横断歩道を更新する							
吹上中	1024、13165	追加1	交通	交通量の多い道路を経て信号機のない横断歩道を渡るため危険である。横断歩道も止まらず通過する車も多い。	通学路を一部変更し、大和屋酒店前の横断歩道を渡し、吹上二公民館から自転車置き場へ通す。取り締まりやスムーズ横断歩道への改修を行う。	栃木市役所と連携して対応する。	[道路河川維持課] 横断歩道の視認性を高めるために、横断歩道の白線と交互になるように赤色系の区画線を設置する。						吹上地区まちづくり協議会からも要望あり
大平東小	県道153、2074	1	交通	交通事故多発	安全指導の強化。	交差点西側に歩行者の滞留場所と信号柱建柱場所がないため、信号設置は不可（設置には道路改良が必要）交差点東西の一時停止標示更新済。横断歩道のダイヤモンドのみ更新済。							保護者・地域からの要望有
大平東小	県153、1042	2	交通	歩行者用信号なし	車両用の信号を見て渡るよう安全指導	交差点西側に歩行者の滞留場所と信号柱建柱場所がないため、信号設置は不可（設置には道路改良が必要）横断歩道の標示更新済。							
大平東小	県153、1001	3	交通	大型車を含めて交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導								
大平東小	21166	4	交通	スピードを出している車が多い	車両に注意して渡るよう安全指導								保護者からの指摘
大平東小	21158	5	交通	見通しが悪く危険	左右の確認を十分に行うよう安全指導								
大平東小	1040、21158	6	交通	交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導								
大平東小	21134、21158	7	交通	U字溝に蓋が無い	U字溝に注意して歩行								
大平東小	21090	8	交通	U字溝に蓋が無い	U字溝に注意して歩行								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
大平東小	2087、21166	9	交通	交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導								
大平南小	22204	1	防犯	人氣がなく暗くなってからが心配	街灯の設置（数を増やす） 今年度中に自治会と協議予定			[交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 また、暗くなる前に下校できるようご検討ください。					
大平南小	22231、22210、62172	2	交通	道幅が狭いため通学するときに危険 交通量が多い	一列歩行の徹底、とび出さない		[道路河川維持] 注意喚起の路面表示を行う						
大平南小	1071、22204、22205	3	交通	交通量が多い	一列歩行の徹底、とび出さない		[道路河川維持課] 【R5と同回答】 県事業に伴い、旧千部橋（市道）が統合橋（廃橋）になり、両側に歩道がつくことから、県において、関係部署と協議中						
大平南小	22231	4	交通	道路端の白線が消え、通行するのに危険	白線（ライン）の引き直し		[道路河川維持課] 外側線の引直しについては、市内全域を見通して計画的実施を検討します。						
大平西小	1037	1	交通	カーブが多く見通しが悪い上、車もスピードを落とさず走行。保護者から、危険との連絡有り。	警察へ巡回や、スピード取り締まりを要望します。	【R5と同回答】 速度取締り実施検討。横断歩道更新済。グリーンベルトの設置を検討していただきたい。							
大平西小	1047、21151	2	交通	車の交通量が多く、中学生等自転車の横断も多い。登校、下校等で重なることも多く、危険である。	踏切内に歩道設置。併せて踏切内の白線やグリーンベルト等を書き直してもらうことを強く要望します。		[道路河川整備課] 踏切拡幅に向け鉄道管理者と協議中						
大平西小	1047	3	交通	桜の木の根が歩道上に隆起しているため児童の躓きが多い。	道路の舗装を要望します。		[道路河川維持課] 歩道部に張り出している桜の木の根を撤去してしまうと、倒木の危険性が考えられることから、植栽帯を含めた歩道のあり方について、検討していきます。						
大平西小	1001	4	交通	車の通行量が多くスピードも出しているため危険	児童への指導の徹底と警察への巡回やスピード取り締まり要望します。	【R5と同回答】 速度取締り実施検討。規制標示（最高速度50）更新済。横断歩道更新済。							
大平西小	21149、21152	5	交通	道幅が狭く、見通しが悪い箇所がある。	児童への指導の徹底。								
大平西小	23002、23024	6	交通	カインズモール南に住宅やアパートが増え、児童が横断する際に、渡るべき横断歩道がない。直線道路のため車はスピードを出している。	児童への横断の仕方を徹底する。登下校の際には、保護者の確認の元での横断を依頼。								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No. .	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
大平西小	21108	7	交通	道と歩道の整備がされていない。	安全指導の継続 通学路の変更は育成会と協議の上、行わない予定。								
大平西小	23002	8	交通	信号がない長い直線道路であり、富田バイパスの抜け道的な通行をする車はスピードを出しているが、ガードレールや縁石のがないため危険。	付近の一帯の白線やグリーンベルトの引き直しとスピード違反・駐車違反の取り締まりを要望します。	速度及び一時停止取締り、大平交番による通学路警戒を実施済。	[道路河川維持課] 外側線の引直しについては、市内全域を見通して計画的実施を検討します。						
大平西小	1037	9	交通	道路がカーブしているのにスピードを出す車が多く、歩道も狭くガードレールもなく危険。保護者や地域の方からの連絡も多い。	児童への指導の徹底する。スピード取り締まりを要望します。	速度取り締まり実施検討							
大平中央小	2094、22073	1	交通	車の出入りが多く危険	注意喚起の看板設置			[大平地域づくり推進課] R6注意喚起看板設置済					
大平中央小	22097	2	交通	草木が伸びてきたときに視界不良それによって自転車との接触が危険	草木が生い茂っている時には伐採 注意		[道路河川維持課] 状況を確認し、計画的に草刈りを行っていきます。		6月末に現場確認を実施。現況、通行に支障がないため、雑草が繁茂した時に再度連絡願います。				保護者からの報告があり、小学生の通学路ではないが、中学生と高校生が自転車で通るので、草が伸びてきた時に危ないとのことでした
大平中央小	22136、22150、22185	3	交通	交通量が多く、停止せずに跳びだしてくる	一時停止線	一時停止規制検討							
大平中	1047	1	交通	歩道が狭く、車と接触する可能性がある	歩道のスペースを広げる		[道路河川整備課] 踏切拡幅に向け鉄道管理者と協議中						
大平中	1045、21146	2	交通	交通量が多く危険	手押し式信号機を設置してほしい								信号機設置要望調査に上げるもの
藤岡小	1075、33126	1	交通	登校時は、まだウエルシアやとりせんが開店前のため、交通量は少ないが、下校時は、営業中のため、とりせん方面から出てくる車やウエルシアの駐車場から出てくる車が多く、児童が通行中は車がすれ違うことができないほどの細い道路のため、大変危険である。	道路の端を一列で歩くように指導する。 北側の道路に路側線・グリーンラインの設置を要望する。 南側の道路の路側線・グリーンラインの引き直しを要望する。		[道路河川維持課] 外側線やグリーンベルトの設置については、市内全域を見通して計画的実施を検討します。						

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
藤岡小	33126、33072	2	交通	・空き家となっている二階建ての家があり、経年劣化により屋根瓦の落下が見られるようになったため、通行が危険である。	・今までは登下校とも家の前を通っていたが、登校時は右側通行、下校時は左側通行を徹底する。					空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、適切な管理を促進するため、所有者等へ情報の提供、助言等を行っている。今後、改善が認められなければ継続して通知の發送等により適正管理を呼びかける。			
部屋小	県50、34016、34021、34023、34024、34027	1	交通	朝夕の交通量が多く、スピードを出して走行する車が多い。児童が登校する時間帯に信号を無視する車もみられる。	保護者による立哨指導を行っているが、速度・信号無視等の取締の強化、または、交通指導員さんの立哨をお願いする。	【R5と同回答】 藤岡交番による信号無視取締り実施を検討。東進車線が坂道で速度が乗る。「この先通学路」、「速度おとせ」等の路面標示で速度減少を促していただきたい。		[交通防犯課] 【R5と同回答】 引続き保護者の立哨で対応をお願いしたい。 [藤岡地域づくり推進課] 令和6年1月、交通安全協会藤岡支部が「歩行者に注意・徐行」の看板を設置済。（要望された電柱への設置が困難だったため、付近の別の場所に設置。）					
部屋小	県50、32173	2	交通	朝夕、乙女線から工場へ向かう自動車の交通量が多く、信号機等もないため、スピードを出して走行する車が多い。	「速度落とせ」等の路面標示で速度減少を促す。		[栃木土木事務所] 路面標示の設置について検討する。						
赤麻小	1073	1	交通	H29にグリーンベルトを設置していただいた。「時速30キロ」の路面標示があるが、朝、車は速度を上げて通行しており、大変危険である。道幅が狭く周囲の田畑と段差もある。児童が落ちるとけがをする危険性がある。	R4に道路管理者より、「R9以降歩道整備予定」とのご返答あり。早期実現をお願いします。また、北から学校に向かって南進する車両に対して注意喚起するための「時速30キロ」の路面標示や道路標識の設置をお願いしたい。	法定30kmで対応	[道路河川維持課] 【R5と同回答】 R9以降歩道整備予定						事業完了まで掲載
赤麻小	2137	2	交通	歩道もなく、道が狭く、車がやっとすれ違える。抜け道になっており、車との接触事故の可能性がある。	R4に道路管理者より、「路側線の設置を行う」とのご返答あり。早期実現をお願いします。		[道路河川維持課] 路面標示について、学校に近い箇所から計画的に実施します。						R4に回答あり
赤麻小	2141	3	交通	歩道もなく道幅も狭い。	R5に道路管理者より、「路面標示について計画的に実施する」とのご返答あり。早期実現をお願いします。		[道路河川維持課] 昨年度、交通安全協会藤岡支部にて「学童多し注意」の看板を設置したため、路面標示については行わないこととします。	[藤岡地域づくり推進課] 令和5年12月、交通安全協会藤岡支部が「学童多し注意」の看板を設置済。					

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
赤麻小	2137	4	交通	路面に「学童注意」「通学路スピード落とせ」の標示があるが、消えかかっているのはっきりと読めない。そのため、車が速度を落とさずに通行して危険である。	路面標示の引き直しをお願いしたい。								
赤麻小	32285	5	交通	通学路の両側の空き地の雑草がかなり生えており、車が来た際、止まって空き地の草の間に入らないと車とぶつかってしまう程危険である。	R3に道路管理者より、「状況により草刈りを実施している」とのご返答があった。今現在もすでに伸びており、至急除草をお願いしたい。夏休み中も除草をお願いしたい。		[道路河川維持課] 状況を確認し、計画的に草刈りを行っていきます。						
三鴨小	1053	1	交通	「この先通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。						
三鴨小	1066、31281	2	交通	横断歩道が消えかかっている。	表示が見えるよう改善が必要	R7.2.6 横断歩道を更新済							
三鴨小	31990	3	交通	「通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。						
三鴨小	2142	4	交通	「通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。						
三鴨小	2142	5	交通	「通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。						
三鴨小	2143	6	交通	「通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。						
三鴨小	2143	7	交通	「通学路注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。						
三鴨小	2143	8	交通	「学童注意」の表示が消えかかっている	表示が見えるよう改善が必要		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。						
三鴨小	1067	9	交通	歩行者道路にくぼみが多く、転倒の危険がある。	歩道の舗装が必要		[道路河川維持課] 舗装のくぼみを解消するため、部分的な修繕を行います。						
藤岡中	県9	1	交通	・朝の通勤・通学や下校の時間帯は、自転車同士や歩行者とのすれ違いが困難である。 ・信号で止まった場合に自転車が渋滞してしまう。	安全指導の強化								
藤岡中	31260	2	交通	・中学校前の通りに出る際に、短い停止線はあるものの、一時停止を見落とす可能性が非常に高く、事故の危険性がある。	・安全指導の強化（一時停止） ・通りの反対側にはミラーが設置されている。 ・一時停止を喚起する表示を設けることは可能か。	標識の設置場所がないため不可。		[藤岡地域づくり推進課] 当該箇所には、一時停止を喚起する看板等を設置する場所がない。設置等は困難と判断します。					

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
藤岡中	2124	3	交通	・勾配があるため、自転車のバランスを崩しやすい。下りもスピードが出やすく、飛び出し等対応も危険である。 ・自動車とのすれ違いが起こった場合、十分に自転車や歩行者の通行スペースが取れず危険である。	「通学路」や「スクールゾーン」等の表示の設置。 「スピード落とせ」等の看板の設置。			[藤岡地域づくり推進課] 令和6年8月、交通安全協会藤岡支部が「通学路スピード落とせ!!」の看板を設置済。					
藤岡中	33130	4	交通	「通学路」や「スクールゾーン」の表示はなく、生徒自身の左右後方確認が必要である。	安全指導の強化 周辺のドライバーに対する通学路としての注意喚起、横断歩道で通行者がいる際の一時停止の喚起。			[藤岡地域づくり推進課] 令和6年8月、交通安全協会藤岡支部が「この先横断歩道注意・最徐行」の看板を設置済。					
合戦場小	2033	1	交通	道路にはみ出して自転車が止まっていたり、買い物で車が止まっていたりして見えにくい。	車・自転車のマナー改善。								合戦場
合戦場小	2033、43297	2	交通	車の一時停止無視。車がスピードを出し、停止線を越えてくる。	横断歩行・停止線の引き直し。	横断歩道を更新済							升塚
合戦場小	1019、43316、43295、43279	3	交通	車が線路沿いの道を一時停止せずに走行している。	横断歩道の設置。	横断歩道設置の予定なし。							升塚
合戦場小	県3、2033、43297	4	交通	車のスピードが速い。車線の幅が広がる予定で、渡るのに時間を要する。	見守りボランティアの協力。 歩道橋の設置。		[栃木土木事務所] 当該交差点の横断歩道橋設置について、来年度の事業着手に向け予算要望中	[都賀地域づくり推進課] 交通指導員による朝の立哨活動を実施中。					平川
合戦場小	43345	5	交通	使用・管理されていない状態で、屋根側面の一部が強風等で破損の可能性があり、近くの通行が危険。	ポンプ小屋の撤収・修繕の依頼。また、進入禁止表示や近づかないような措置が必要。								平川
合戦場小	2033	4	交通	交通量が多く、スピードを出している車も多い。	学童注意等の路面標示の設置 歩道の設置	横断歩道の更新済。	[道路河川整備課] 事業再開。 [道路河川維持課]「学童注意」の設置を行う。						事業完了まで掲載
家中小	43143	1	交通	歩道が狭い。 路肩が狭い。	道幅を広げる・右側一列歩行（警察署対応）パトロールの実施	家中交差点の横断歩道及びアバンセ周辺の最高速度30の標示更新済。家中駐在所の通学路警戒実施済。	[道路河川整備課] 【R5と同回答】 道路の拡幅については、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間が必要であるため、当面はソフト対策をお願いしたい。						
家中小	2024、43139	2	交通	一時停止ではあるが、通過する児童が多いため待ちきれない場面がある。	児童の横断を止め、車を先に通過させる。								
家中小	1010	3	交通	午前7時～8時30分まではスクールゾーンとなっているが、標識が分かりにくく侵入してくる車両がある。	年1回、警察による取り締まりを実施していただいているが、標識を気付きやすい物にしたり、看板を設置したりする。	標識を更新する		[都賀地域づくり推進課] 交通安全協会都賀支部による巻き付け看板設置済であるが、可能であれば増設を依頼する。					

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
赤津小	県37、41119、41125	1	交通	交通量が多く、車のスピードも出ている街道を横断する。	安全教育の徹底。 朝は、保護者の立哨がある。		[栃木土木事務所] 【R5と同回答】 →深沢Ⅱ工区事業中 （東北道から逆川橋までの約1500m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）	[都賀地域づくり推進課] R5では巻付け看板に適した場所がなかったが、周辺の住宅撤去により、電柱等に看板の設置が可能と思われるため、交通安全協会都賀支部に依頼する。また併せて横断歩道両端の横断旗の入替を依頼する。					
赤津小	1009、1013	2	交通	信号機が撤去され、見通しが悪いので十分注意が必要である。	児童への指導								
赤津小	1018、2016	3	防犯	冬季下校時暗くなる。	防犯灯の設置			[交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 [都賀地域づくり推進課] R6のふれあいトークにて「学校の要望を自治会に委ねるのはいかがなものか。」との意見が出されている。					
赤津小	1016	4	交通	見通しが悪い。 大雨時道路が水没する。	「スピード落とせ」の看板有り。 冠水時は、赤色灯の点灯あり。 安全教育の徹底								
赤津小	1016	5	防犯	街灯がないので冬季は薄暗い。	防犯灯の設置			[交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 [都賀地域づくり推進課] 自治会からの申請に基づくと思われるが、R6のふれあいトークにて「学校の要望を自治会に委ねるのはいかがなものか。」との意見が出されている。					
赤津小	41117、41119、41121	6	防犯	冬季下校時刻になると暗くなる。	防犯灯の設置 自治会に協議済			交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 また、暗くなる前に下校できるようにご確認ください。 [都賀地域づくり推進課] R6のふれあいトークにて「学校の要望を自治会に委ねるのはいかがなものか。」との意見が出されている。					
赤津小	41119、41131	7	交通	害獣避け電気柵があり触ると危険	児童への指導								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
赤津小	42002、1012	8	交通	今年度都賀PAにスマートインターが開通予定のため交通量の増加が予想される。	安全教育の徹底								
赤津小	県37、2016	9	交通	待機場所が狭いので、雨の日傘をさすと、道にはみ出して待つようになる。朝の時間帯は交通量も多い。	待機場所の設置 北側の待機場所にガードレール設置	【R5と同回答】 市道部分の一時停止線更新。 横断歩道を北側に移設。 横断歩道の路面標示設置。 （合同点検）	[栃木土木事務所] ポストコーン設置対応済み。 待機場所への舗装実施済み。	[都賀地域づくり推進課] 交通安全協会都賀支部による巻き付け看板設置済。					合同点検あり
赤津小	県177	10	交通	歩道がなく、通学する児童が危険にさらされている。	歩道の整備		[栃木土木事務所] 【R5と同回答】 原宿桜内工区事業中						R5. 10追加
赤津小	県177	11	交通	農道が続き、近くに民家もなく、事件に巻き込まれる危険がある。	安全教育の徹底								
都賀中	43237	1	交通	カーブが急で見通しが悪い。	校内交通オリエンテーションや一斉下校時の巡回指導時の際、職員が注意喚起をしている。								
都賀中	1033、1019、43285	2	交通	踏切が小高くなっており止まりにくい。踏切の西側3方向から車が来るので危険。	校内交通オリエンテーションや一斉下校時の巡回指導時の際、職員が注意喚起をしている。								
西方小	1001、1012、53110	1	交通	交通量の多い例幣使街道を横断する。2年前に学童の人身事故が発生した。	「学童注意」の路面標示をしてほしい。	歩行者の滞留場所と信号柱建柱がないため、信号設置は不可（設置には道路改良が必要）横断歩行者妨害取締り実施予定。交差点東側の一時停止規制の標示更新済。	[道路河川維持課] 路面表示を学校に近い所から計画的に実施します。	【R3と同回答】 [西方地域づくり推進課] 道路両側に飛び出し注意看板設置済					
西方小	1005	2	交通	多くの児童が歩道がない所を歩く。道の駅から総合支所まで路側帯のラインが消えていて、しかも路側帯の幅がとても狭い。	引き続き歩道を延長ができるよう交渉をお願いします。		[道路河川整備課] 【R5と同回答】 道路拡幅事業は用地取得が難航しており現在休止中。						
西方小	県177、53142	3	交通	交通量の多い道路を多くの児童が横断する。	横断歩道の選が薄くなっているため、書き直していただきたい。	【R5と同回答】 道路東側に歩行者の滞留場所と信号柱建柱場所が無い ため設置不可（設置には道路改良が必要）横断歩道、一時停止規制の標示更新済。横断歩行者妨害取締り実施予定。		【R3と同回答】 [西方地域づくり推進課] 注意喚起看板 設置済					
西方小	53187	4	交通	竹が折れたり、しなったりして道路にはみ出し見通しが悪く児童は道路の真ん中の方にはみ出して通行している。	毎年所有者に通知し、道にはみ出している竹を切ってもらえるように交渉してほしい。				所有者へ対し適正管理を依頼する行政指導を実施。 （7月上旬）				
西方小	52049、52114	5	交通	抜け道になっていて、朝夕交通量が多い。車道と歩行道の区別がない。	道端に白線を引き、車両と歩行者との通路を明確化してほしい。		[道路河川維持課] 計画的に路側線の引き直しを実施する。	[西方地域づくり推進課] 十字路北カーブに速度注意看板設置済 十字路内カーブミラー支柱に速度注意看板設置済					
西方小	1005	6	交通	用水路に蓋がないため、横断後、用水路を跨いで、畑の敷地に入るようにして待機しているため、落下の危険がある。	用水路に3m程度の蓋を設置していただきたい。		[道路河川維持課] 管理者と協議します。						

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
西方小	国293、1008	7	交通	用水路に蓋がないため、落下の危険がある。	用水路に蓋を設置していただきたい。		[道路河川維持課] 設置済						歩道橋工事のため、一時的に通学路を変更しています。
真名子小	1009	1	その他	堀がそのまま落ちる危険性がある。	堀に蓋をしてほしい。		[道路河川維持課] 管理者と協議します。						通学路ではないが、児童が近くに行った場合に危ないので記載
真名子小	1009、51016	2	交通	横断する車道に横断歩道がない。	横断歩道を作ってほしい。	横断歩道設置は要相談。							
西方中	1006、53029	1	交通	左右の見通しが悪い。	安全指導の強化								
西方中	県131、53029	2	交通	車のスピードが速くて横断歩道を渡れない。	安全指導の強化	【R5と同回答】 横断歩道の標示更新予定。 横断歩行者妨害取締り実施予定。							
西方中	県131、53033	3	交通	車が飛び出してくるときがある。	安全指導の強化								
西方中	1008	4	その他	ガードレールが途中でなくなっているため、川に落ちそうになり危険。	安全指導の強化								
西方中	県177、53157	5	交通	東から県道上久我栃木線へ進む際、なかよしこども園側が死角になっていて危ない。	安全指導の強化								
西方中	2009	6	交通	歩道に段差があり、自転車の車輪がとられやすい。道路が狭いため、歩行者がいないときは、歩道を自転車で利用している。登校時、道路の左側に横断するとき、危険。右折して進入してくる自動車が背後から来るので、気づきにくい。	安全指導の強化	【R5と同回答】 学校関係者から児童に対して「自転車を降りて、周囲に気を配ること。」等、安全指導を徹底していただきたい。横断歩行者妨害取締り実施予定。							
西方中	1006、53022	7	交通	アパートで、右側がほとんど見えない状態になっていて危険。	安全指導の強化								
西方中	県177、2009、53077、53099	8	交通	交通量が多く危険。また、道路自体が細いうえにふたのない側溝があるため落下の恐れあり。狭い道路へと高速で通行する車があり、危険。細い道があり、斜めになっているので車が来ていることが確認しにくい。	2段階で道路横断などの安全指導の強化								
西方中	県177、1012	9	交通	ダンプの通行量が多いため危険。ダンプからの落石にも注意。	安全指導の強化								
西方中	国293	10	交通	急な坂になっているため、下り坂では、スピードが出やすい上、ダンプ等からの砂がこぼれ、たまっているため、スリップしやすい。横断歩道も同じような状態で危険。	安全指導の強化								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No. .	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
西方中	国293	11	交通	道が狭いうえ草が多い。トラックが危険。現在、道路拡幅のための工事中。	安全指導の強化								
西方中	1005	12	交通	細い道から出てくる車が壁で見えにくく、危険。	安全指導の強化								
西方中	1005	13	交通	カーブが急で左が見えないため、自動車を急に発見する形になり危険。	安全指導の強化								
西方中	52074、52086	14	交通	一本道からのカーブで、車がスピードを出しやすい。少し南下すると、中部公民館からの分かれ道から生徒がどんどん登校する。自動車の確認がしづらい。	安全指導の強化								
西方中	県37、51028	15	交通	細い道から出てくる車が壁で見えにくく、接触事故等の危険あり。	安全指導の強化								
西方中	51021、51022	16	交通	坂が急で危ない。	スピードを出しすぎないように注意する。								
西方中	国293、県37	17	交通	横断するとき、左折する自動車に注意。接触事故の危険あり。	安全指導の強化								
西方中	53187	18	その他	冬道路が凍結する。	竹が道路に被さっているので、視界が悪い。凍結に注意して通る。								
西方中	1008、52074、52101	19	交通	クランク状の交差点で、見通しが悪い。	横断歩道を使用。降りて押して渡るなど、安全指導の強化			【R3と同回答】カーブミラーあり					
西方中	52110、52115	20	交通	雨の日鉄製の側溝蓋がすべる。	安全指導の強化 スピードを出しすぎないようにする								
西方中	県37	21	交通	ススキの葉がおおく生えており自転車が通りにくい	安全指導の強化								
岩舟小	県67、2110	1	交通	抜け道（カーブから直線に入る）ためスピードを落とさず、車両が進入する。	「児童注意、通学路」など、注意喚起の看板設置を要望			[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会岩舟支部で「学童多し スピード落とせ」の看板を設置。（令和6年8月）					信号機の設置希望については、信号機設置要望調査に上げる こと
岩舟小	1053、2110	2	交通	横断歩道・停止線が薄く、中央ランプも光らない。	停止線・横断歩道再設置要望	更新済み							
岩舟小	62011	3	交通	富士山が崖崩れをしており、パイプ（ガス？）がむき出しであること、崩れた岩などが道路にかかる。	道路の崖崩れ側にフェンスまたは、土地所有者に改善要望								
岩舟小	31281	4	交通	事故が多い。横断歩道はあるが、スピードを落とさない車がほとんどである。	「学校近し、通学路」など、注意喚起の看板設置を要望			[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会岩舟支部で「㊟ 自転車 歩行者に注意」の看板を設置。（令和6年8月）					信号機の設置希望については、信号機設置要望調査に上げる こと

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
岩舟小	2114	追加1	交通	交通量が多く、スピードを出す車もいる。また、学校への児童送迎のため朝の渋滞がひどく、近隣住民に迷惑をかけている。	繰り返し保護者への徒歩通学協力は継続。警察による見回りや立哨を要望。	速度取り締まり実施検討。							保護者より要望あり
静和小	1057	1	交通	交通量も多く、スピードを出す車も有り。	児童への注意喚起、安全指導の強化								
静和小	62030	2	交通	道幅が狭く、車が通過するときに歩行するのが危険。	児童への注意喚起、安全指導の強化								
静和小	県36、31270	3	交通	スピードオーバーの車両多い特に大型車両通過時は強風に煽られ吹き飛ばされそう。通学路学童は特に危険。自転車も同様。駅前第一新興住宅増による交通量増大。	児童への注意喚起・安全指導の強化								
静和小	62012	4	交通	カーブミラーはあるが、劣化している。車から見にくい。交通量が多い。	児童への注意喚起、安全指導の強化								
静和小	1059	5	交通	街灯がなく、暗くて危険。また、見通しが悪い。	児童への注意喚起、安全指導の強化 「通学路」という道路標示		[道路河川維持課] 【R5回答】 学童注意2箇所、徐行の路面表示有	[岩舟地域づくり推進課] 【R5回答】 交通安全協会岩舟支部で「通学路 注意・徐行」の看板を設置。（令和5年11月）					
静和小	県160、1057	6	交通	交通指導員が立哨指導をしているが、交通量が多く危険。	児童への注意喚起、安全指導の強化								
静和小	県160	7	交通	交通量が多く、信号がない。	児童への注意喚起、安全指導の強化 歩行者専用の押しボタン式の信号設置希望								信号機設置要望調査に上げるもの
静和小	1068、62199	8	交通	歩道がない。また、通る車のスピードが速くて危険。	児童への注意喚起、安全指導の強化								
静和小	62175	9	交通	風が強い日、倒壊しそうで危険	所有者に整備依頼を希望 児童への注意喚起、安全指導の強化								
静和小	2096	10	交通	側溝が不安定で段差が多く危険	修繕 児童への注意喚起		[道路河川維持課] 側溝蓋のガタツキを確認次第、適宜対応します。 また、本要望について、発見した時点で、道路河川維持課に連絡いただきたい。						

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
静和小	1056、62012	11	交通	道路に草木が出てきていて道幅が狭くなってきている。	剪定 児童への注意喚起					定期的に現場確認を行っており、現状、当該物件西側道路への越境もない状態である。今後、適正管理等が行われていない状態になった場合には、対応を検討していく。			
静和小	1059、61193	12	交通	道路に草木が出てきていて道幅が狭くなってきている。	所有者に整備依頼								
静和小	62185、62186	13	交通	交通量が多く危険	横断歩道か横断旗の設置を希望	横断歩道設置は要相談。		[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会にて「横断旗」設置済み（R6年7月）					
静和小	62185	14	交通	カーブミラーが劣化している。	カーブミラーの修繕大きめのもの		[道路河川維持課] 機能的には問題ないと思われます。 今後、ミラーのひび割れや曇りが生じた場合は、当課へご連絡をお願いします。						
静和小	1057	15	交通・防犯	カーブミラーの劣化 見通しが悪い 資材置き場もあり防犯面でも危険	カーブミラーや街灯の設置。 児童への注意喚起、安全指導の強化。		[道路河川維持課] カーブミラーの設置については、自治会からの申請に基づき検討します。						
静和小	1057	16	交通	路肩がなく、道幅が少し狭い。 踏切東側の欄干部分とガードレールの間に大きな間あり	ラインを少し寄せるか、ブルーラインをひく。 児童への注意喚起 欄干とガードレールの間にポール等を設置		[道路河川維持課] 車道幅を考慮すると、グリーンベルトの設置は困難なため、注意喚起をお願いします。						
静和小	県160	17	交通	橋の老朽化 橋の欄干とガードレールに大きな間があり危険	橋の修繕。 欄干とガードレールの間にポールを設置。 児童への注意喚起		【栃木土木事務所】 ・沖の島橋については、定期的点検を行っており、引き続き維持管理を行っていく。 ・隙間については、サイクリングフェンスの位置を再調整して隙間をなくす。						
静和小	県36、61270	18	交通	利用者の車の出入りが多い。	児童への注意喚起								
岩舟中	県75	1	交通	ダンプカーの交通多量による事故の恐れ	交通ルール of 徹底の指導								
岩舟中	1044、1043、2069	2	交通・防犯	人通りがなく暗いため	登校時は気をつけて交通する。								
岩舟中	県282	3	交通	歩道が途中で切れているため危険	登下校時は気をつけて交通する								

令和6年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全 2 1 6 箇所）

学校	路線	No. .	危険区分	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	建築指導課	市教委	備考
岩舟中	1050	4	交通	急な曲がり角で狭く、自動車がスピードを出す	登下校時は気をつけて交通する								
岩舟中	1050	5	交通	自動車がスピードを出して通る	登下校時は気をつけて交通する								
岩舟中	1051	6	交通	直線道路だが、狭く交通量が多い	登下校時は気をつけて交通する								
岩舟中	2100	7	交通	歩道が狭すぎるため、自転車が車道を走る	登下校時は気をつけて交通する								
岩舟中	1054	8	防犯	人通りがなく暗いため	集団下校をする								