

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 183

| | | | |
|------|--|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木中央小学校 校舎／付属建物 含 | 住 所 | 栃木市入舟町 13-3 |
| 建築年 | 平成 23 年（築年数 14 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 8,176.81 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 12,956.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 都市機能誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:510 名 ・クラス数 21 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳出(A) | 23,593,415 | 19,305,646 | 21,103,755 | 22,863,718 | 23,383,114 |
| 歳入(B) | 222,677 | 194,269 | 194,269 | 200,269 | 199,669 |
| コスト(A)-(B) | 23,370,738 | 19,111,377 | 20,909,486 | 22,663,449 | 23,183,445 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| 点検・診断結果 | 外壁に、塗膜の浮き、クラックが見られ今後の経過観察が必要。一部クラックの補修が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摂 状 況 | B |
| 方 針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 184

| | | | |
|------|---|-------|-------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木中央小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市入舟町 13-3 |
| 建築年 | 平成 23 年（築年数 14 年） | 構造・階数 | S 造・2 階 |
| 延床面積 | 1,361.17 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 都市機能誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

| |
|--------------------------|
| ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。 |
|--------------------------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 185

| | | | |
|------|--|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木第三小学校 校舎／付属建物 含 | 住 所 | 栃木市小平町 13-39 |
| 建築年 | 昭和 37 年（築年数 63 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 5,572.78 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 19,460.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:380 名 ・クラス数:14 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳出(A) | 20,866,286 | 13,252,620 | 16,738,769 | 17,465,492 | 16,560,433 |
| 歳入(B) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 4,500 | 6,000 |
| コスト(A)-(B) | 20,860,286 | 13,246,620 | 16,732,769 | 17,460,992 | 16,554,433 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 186

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木第三小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市小平町 13-39 |
| 建築年 | 昭和 45 年（築年数 55 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 797.13 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 187

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木第四小学校 校舎／付属建物 含 | 住 所 | 栃木市城内町 1-3-15 |
| 建築年 | 昭和 59 年（築年数 41 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,661.25 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 17,353.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:195 名 ・クラス数:8 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳出(A) | 19,068,770 | 13,266,431 | 12,653,886 | 16,816,032 | 32,954,675 |
| 歳入(B) | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 12,000 |
| コスト(A)-(B) | 19,055,270 | 13,252,931 | 12,640,386 | 16,802,532 | 32,942,675 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 全体に傷んでいるところがあり、今後の計画的な改修が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 188

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木第四小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市城内町 1-3-15 |
| 建築年 | 昭和 46 年（築年数 54 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 631.48 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | R1 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 大規模改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 189

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木第五小学校 校舎／付属建物 含 | 住 所 | 栃木市薙部町 2-7-25 |
| 建築年 | 昭和 46 年（築年数 54 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 5,093.32 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 22,929.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:469 名 ・クラス数:21 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳出(A) | 53,084,936 | 20,219,274 | 18,589,017 | 25,164,220 | 25,023,806 |
| 歳入(B) | 10,500 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 153,732 |
| コスト(A)-(B) | 53,074,436 | 20,207,274 | 18,577,017 | 25,152,220 | 24,870,074 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・大規模改修を実施しているが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 190

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 栃木第五小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市薙部町 2-7-25 |
| 建築年 | 昭和 47 年（築年数 53 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 650.46 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 191

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 南小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市沼和田町 38-10 |
| 建築年 | 昭和 50 年（築年数 50 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,937.47 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 18,841.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:246 名 ・クラス数:13 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 24,631,352 | 9,932,621 | 9,860,897 | 19,493,052 | 11,135,055 |
| 歳 入(B) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 7,500 | 9,000 |
| コスト(A)-(B) | 24,622,352 | 9,923,621 | 9,851,897 | 19,485,552 | 11,126,055 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 192

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 南小学校 屋内運動場／付属建物 含 | 住 所 | 栃木市沼和田町 38-10 |
| 建築年 | 昭和 53 年（築年数 47 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 792.11 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 193

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大宮南小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市藤田町 135-2 |
| 建築年 | 昭和 57 年（築年数 43 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 2,752.50 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 9,831.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:76 名 ・クラス数:6 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 16,658,907 | 8,112,541 | 9,125,555 | 10,785,461 | 15,486,126 |
| 歳 入(B) | 13,500 | 13,500 | 13,500 | 12,000 | 12,000 |
| コスト(A)-(B) | 16,645,407 | 8,099,041 | 9,112,055 | 10,773,461 | 15,474,126 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 全体的にクラック、汚れ、床仕上げの損傷等があり修繕の計画が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|-------------------------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、統合を検討 | | |

5. 課題

| |
|-------------------|
| ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。 |
|-------------------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 194

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大宮南小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤田町 135-2 |
| 建築年 | 昭和 52 年（築年数 48 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 565.27 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 195

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大宮北小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市大宮町 1777-1 |
| 建築年 | 昭和 53 年（築年数 47 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 6,726.31 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 16,878.00 m ² (うち借地面積 586.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:586 名 ・クラス数:21 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 29,544,682 | 17,540,411 | 23,314,507 | 23,460,623 | 23,403,002 |
| 歳 入(B) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 29,543,182 | 17,538,911 | 23,313,007 | 23,460,623 | 23,403,002 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|-------------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 内壁・柱型・パラペット下部にクラックがあるため修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 196

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大宮北小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住所 | 栃木市大宮町 1777-1 |
| 建築年 | 昭和 47 年（築年数 53 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 673.28 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 市街化区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 全体に劣化が進んでおり、計画的な改修が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-----|---------|------|---|
| 方向性 | 存続 | 進捗状況 | B |
| 方針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 197

| | | | |
|------|--|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 皆川城東小学校 校舎／付属建物 含 | 住 所 | 栃木市皆川城内町 486 |
| 建築年 | 昭和 52 年（築年数 48 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,208.04 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 18,631.00 m ² (うち借地面積 1,751.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:109 名 ・クラス数:7 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 歳出(A) | 17,382,377 | 8,817,233 | 7,880,620 | 10,386,707 | 14,702,981 |
| 歳入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 17,382,377 | 8,817,233 | 7,880,620 | 10,386,707 | 14,702,981 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 内壁にクラックがあるため修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 198

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 皆川城東小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市皆川城内町 486 |
| 建築年 | 昭和 52 年（築年数 48 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 566.44 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 199

| | | | |
|------|--|-------|------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 吹上小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市吹上町 115 |
| 建築年 | 昭和 54 年（築年数 46 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 5,287.24 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 17,780.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:283 名 ・クラス数:15 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 20,732,973 | 11,837,279 | 13,308,763 | 12,576,795 | 11,673,915 |
| 歳 入(B) | 90,882 | 99,882 | 99,882 | 95,382 | 99,882 |
| コスト(A)-(B) | 20,642,091 | 11,737,397 | 13,208,881 | 12,481,413 | 11,574,033 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 200

| | | | |
|------|---|-------|------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 吹上小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市吹上町 115 |
| 建築年 | 昭和 48 年（築年数 52 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 682.53 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 201

| | | | |
|------|--|-------|------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 千塚小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大森町 196 |
| 建築年 | 平成 10 年（築年数 27 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,566.18 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 14,963.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:120 名 ・クラス数:8 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 21,350,929 | 12,711,697 | 12,974,238 | 15,939,567 | 11,927,348 |
| 歳 入(B) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| コスト(A)-(B) | 21,341,929 | 12,702,697 | 12,965,238 | 15,930,567 | 11,918,348 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|---|------------|--|
| 点検・診断結果 | 外壁塗装・内壁クラック、屋上防水シート、軒樋に経年劣化が見られるため、計画的な修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 202

| | | | |
|------|---|-------|------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 千塚小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大森町 196 |
| 建築年 | 昭和 52 年（築年数 48 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 569.89 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|---------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 東側基礎にクラックが見られるため、修繕が望ましい。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 203

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 寺尾小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市梅沢町 1131-1 |
| 建築年 | 平成 25 年（築年数 12 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,496.48 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 14,580.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:69 名 ・クラス数:7 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 23,307,848 | 58,526,153 | 13,862,966 | 11,741,590 | 11,276,389 |
| 歳 入(B) | 6,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| コスト(A)-(B) | 23,301,848 | 58,517,153 | 13,853,966 | 11,732,590 | 11,267,389 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 204

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 寺尾小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市梅沢町 1131-1 |
| 建築年 | 昭和 50 年（築年数 50 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 513.99 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | R3 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 大規模改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 205

| | | | |
|------|--|-------|--------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 国府南小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市寄居町 949-3 |
| 建築年 | 平成2年（築年数35年） | 構造・階数 | RC造・3階 |
| 延床面積 | 3,327.91 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 13,321.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:54名 ・クラス数:6クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 歳 出(A) | 18,584,335 | 10,111,824 | 7,695,052 | 7,355,619 | 8,010,506 |
| 歳 入(B) | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| コスト(A)-(B) | 18,575,335 | 10,102,824 | 7,686,052 | 7,346,619 | 8,001,506 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|-------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|-------------------------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、統合を検討 | | |

5. 課題

| |
|-------------------|
| ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。 |
|-------------------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 206

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 国府南小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市寄居町 949-3 |
| 建築年 | 昭和 53 年（築年数 47 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 569.91 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 207

| | | | |
|------|--|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 国府北小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市大塚町 1278 |
| 建築年 | 平成4年（築年数33年） | 構造・階数 | RC造・3階 |
| 延床面積 | 5,106.29 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 18,024.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:320名 ・クラス数:14クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 22,654,572 | 9,128,671 | 12,922,684 | 11,190,346 | 12,632,980 |
| 歳 入(B) | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | 16,500 |
| コスト(A)-(B) | 22,638,072 | 9,112,171 | 12,906,184 | 11,173,846 | 12,616,480 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|-------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 208

| | | | |
|------|---|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 国府北小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大塚町 1278 |
| 建築年 | 昭和 46 年（築年数 54 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 465.41 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 209

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平東小学校 校舎／付属建物合 | 住所 | 栃木市大平町上高島 809 |
| 建築年 | 昭和46年（築年数54年） | 構造・階数 | RC造・2階 |
| 延床面積 | 4,840.41 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 23,371.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:188名 ・クラス数:9クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|-------------|-----------|------------|
| 歳出(A) | 43,820,638 | 15,390,766 | 101,437,406 | 8,663,994 | 11,360,247 |
| 歳入(B) | 12,000 | 13,500 | 13,500 | 15,000 | 13,500 |
| コスト(A)-(B) | 43,808,638 | 15,377,266 | 101,423,906 | 8,648,994 | 11,346,747 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 全体に劣化が進んでおり、計画的な改修が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 方向性 | 存続 | 進捗状況 | B |
| 方針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 210

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平東小学校 屋内運動場 | 住所 | 栃木市大平町上高島 809 |
| 建築年 | 昭和50年（築年数50年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 551.86 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | R4 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 大規模改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進捗状況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 211

| | | | |
|------|--|-------|----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平南小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市大平町西水代 1732 |
| 建築年 | 平成 27 年（築年数 10 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 5,674.67 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 18,391.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:288 名 ・クラス数:15 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 歳 出(A) | 18,474,277 | 12,114,255 | 12,643,062 | 9,572,202 | 10,847,772 |
| 歳 入(B) | 0 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| コスト(A)-(B) | 18,474,277 | 12,111,255 | 12,640,062 | 9,569,202 | 10,844,772 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 屋上ドレン管漏水ありのため、修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 212

| | | | |
|------|---|-------|----------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平南小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市大平町西水代 1732 |
| 建築年 | 昭和 51 年（築年数 49 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 654.57 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 213

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平西小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市大平町富田 1869 |
| 建築年 | 平成 17 年（築年数 20 年） | 構造・階数 | RC 造・2 階 |
| 延床面積 | 5,012.46 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 21,968.34 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:425 名 ・クラス数:16 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 21,023,871 | 16,375,892 | 18,526,446 | 15,735,363 | 15,064,938 |
| 歳 入(B) | 18,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 |
| コスト(A)-(B) | 21,005,871 | 16,360,892 | 18,511,446 | 15,720,363 | 15,049,938 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題なし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 214

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平西小学校 校舎増築棟 | 住 所 | 栃木市大平町富田 1869 |
| 建築年 | 令和6年（築年数1年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 254.63 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | その他 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|------------|
| 歳 出(A) | | | | | 10,607,167 |
| 歳 入(B) | | | | | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,607,167 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--|------------|--|
| 点検・診断結果 | | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|--------------------------------------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | A |
| 方 針 | ・長期的に活用していく施設として、適正な維持管理を行い、長寿命化を図る。 | | |

5. 課題

- ・現在、特になし。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 215

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平西小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市大平町富田 1869 |
| 建築年 | 昭和 56 年（築年数 44 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 796.06 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題なし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 216

| | | | |
|------|--|-------|----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平中央小学校 校舎／付属建物 含 | 住 所 | 栃木市大平町新 1354-2 |
| 建築年 | 昭和 53 年（築年数 47 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 5,105.72 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 22,479.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:535 名 ・クラス数:22 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 18,240,169 | 13,772,553 | 41,736,224 | 12,703,694 | 10,849,507 |
| 歳 入(B) | 10,500 | 9,000 | 9,000 | 9,246 | 127,480 |
| コスト(A)-(B) | 18,229,669 | 13,763,553 | 41,727,224 | 12,694,448 | 10,722,027 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 床にクラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 217

| | | | |
|------|---|-------|----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 大平中央小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大平町新 1354-2 |
| 建築年 | 昭和 54 年（築年数 46 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 768.99 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 218

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 藤岡小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤岡町藤岡 1500 |
| 建築年 | 昭和 51 年（築年数 49 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,976.46 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 14,490.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 都市機能誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:195 名 ・クラス数:10 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 歳 出(A) | 16,971,124 | 6,601,257 | 9,402,391 | 45,067,743 | 8,951,271 |
| 歳 入(B) | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| コスト(A)-(B) | 16,969,624 | 6,599,757 | 9,400,891 | 45,066,243 | 8,949,771 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 点検・診断結果 | 外壁、内壁、庇にクラックや浮き、軒下塗膜剥離があるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 219

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 藤岡小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市藤岡町藤岡 1500 |
| 建築年 | 昭和 63 年（築年数 37 年） | 構造・階数 | S 造・2 階 |
| 延床面積 | 1,294.85 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 都市機能誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 外壁材剥落があるため修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 220

| | | | |
|------|--|-------|--------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 部屋小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤岡町部屋 158 |
| 建築年 | 昭和 39 年（築年数 61 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 2,724.53 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 24,139.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:64 名 ・クラス数:7 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| 歳 出(A) | 24,603,308 | 24,287,986 | 18,179,358 | 7,339,335 | 10,235,475 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 24,603,308 | 24,287,986 | 18,179,358 | 7,339,335 | 10,235,475 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--------------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 基礎、外壁、内壁にクラックがあるため計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 221

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 部屋小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤岡町部屋 158 |
| 建築年 | 昭和 46 年（築年数 54 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 653.92 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|---------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 内壁にクラック、軒天材の剥落があるため修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 222

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 赤麻小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤岡町赤麻 1703 |
| 建築年 | 昭和41年（築年数59年） | 構造・階数 | RC造・3階 |
| 延床面積 | 2,978.55 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 15,192.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:131名 ・クラス数:8クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 歳 出(A) | 14,776,135 | 22,501,710 | 7,450,845 | 6,150,020 | 5,481,148 |
| 歳 入(B) | 16,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | 25,500 |
| コスト(A)-(B) | 14,759,635 | 22,476,210 | 7,425,345 | 6,124,520 | 5,455,648 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|-------------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 基礎、外壁、庇、階段にクラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 223

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 赤麻小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市藤岡町赤麻 1703 |
| 建築年 | 昭和 46 年（築年数 54 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 612.54 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | H30 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 大規模改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 224

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 三鴨小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤岡町甲 275-1 |
| 建築年 | 昭和 44 年（築年数 56 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,095.15 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 15,502.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:127 名 ・クラス数:8 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 98,079,719 | 5,437,427 | 9,000,971 | 12,527,305 | 38,893,696 |
| 歳 入(B) | 31,500 | 37,500 | 37,500 | 31,500 | 37,500 |
| コスト(A)-(B) | 98,048,219 | 5,399,927 | 8,963,471 | 12,495,805 | 38,856,196 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 外壁、内壁にクラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 225

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 三鴨小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市藤岡町甲 275-1 |
| 建築年 | 昭和47年（築年数53年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 628.09 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | R2 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 大規模改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 226

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 合戦場小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市都賀町合戦場 301 |
| 建築年 | 昭和 55 年（築年数 45 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 4,232.18 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 20,450.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:352 名 ・クラス数:15 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 19,841,886 | 8,033,047 | 11,806,489 | 10,616,996 | 10,898,979 |
| 歳 入(B) | 192,100 | 192,100 | 127,473 | 192,100 | 192,100 |
| コスト(A)-(B) | 19,649,786 | 7,840,947 | 11,679,016 | 10,424,896 | 10,706,879 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 227

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 合戦場小学校 屋内運動場 | 住所 | 栃木市都賀町合戦場 301 |
| 建築年 | 平成23年（築年数14年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 1,083.29 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題なし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-----|---------|------|---|
| 方向性 | 存続 | 進捗状況 | B |
| 方針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 228

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 家中小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市都賀町家中 2740 |
| 建築年 | 昭和 56 年（築年数 44 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 4,123.00 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 20,639.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:161 名 ・クラス数:8 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 12,895,298 | 7,504,074 | 33,526,054 | 13,052,952 | 12,067,892 |
| 歳 入(B) | 106,287 | 106,287 | 106,287 | 106,287 | 106,287 |
| コスト(A)-(B) | 12,789,011 | 7,397,787 | 33,419,767 | 12,946,665 | 11,961,605 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 229

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 家中小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市都賀町家中 2740 |
| 建築年 | 平成 27 年（築年数 10 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 893.20 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題なし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 230

| | | | |
|------|--|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 赤津小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市都賀町富張 147 |
| 建築年 | 昭和 54 年（築年数 46 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,267.00 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 23,009.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:114 名 ・クラス数:7 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 歳 出(A) | 26,159,457 | 37,252,628 | 9,027,581 | 8,770,755 | 15,996,409 |
| 歳 入(B) | 95,361 | 95,361 | 95,361 | 95,361 | 95,361 |
| コスト(A)-(B) | 26,064,096 | 37,157,267 | 8,932,220 | 8,675,394 | 15,901,048 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 231

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 赤津小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市都賀町富張 147 |
| 建築年 | 昭和 54 年（築年数 46 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 612.00 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 232

| | | | |
|------|--|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 西方小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市西方町元 770 |
| 建築年 | 昭和 51 年（築年数 49 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,253.75 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 17,058.00 m ² (うち借地面積 2,483.67 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 用途地域外(西方) | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:196 名 ・クラス数:10 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 20,167,711 | 11,384,165 | 14,130,207 | 15,945,446 | 11,674,894 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,923 |
| コスト(A)-(B) | 20,167,711 | 11,384,165 | 14,130,207 | 15,945,446 | 11,664,971 |

3. 施設の状態

| | | |
|---------|------------------------------|------------|
| 点検・診断結果 | 外壁、床クラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 |
| 大規模改修内容 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 233

| | | | |
|------|---|-------|-------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 西方小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市西方町元 770 |
| 建築年 | 昭和 56 年（築年数 44 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 725.00 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 用途地域外(西方) | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 234

| | | | |
|------|---|-------|------------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 真名子小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市西方町真名子 1089-1 |
| 建築年 | 昭和43年（築年数57年） | 構造・階数 | RC造・2階 |
| 延床面積 | 1,535.00 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 9,843.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 用途地域外(西方) | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:40名 ・クラス数:6クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 歳 出(A) | 17,883,750 | 12,873,744 | 8,888,539 | 6,974,455 | 7,664,844 |
| 歳 入(B) | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,500 |
| コスト(A)-(B) | 17,879,250 | 12,869,244 | 8,884,039 | 6,969,955 | 7,660,344 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 庇にクラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|-------------------------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、統合を検討 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 235

| | | | |
|------|---|-------|------------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 真名子小学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市西方町真名子 1089-1 |
| 建築年 | 昭和45年（築年数55年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 465.00 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 用途地域外(西方) | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 236

| | | | |
|------|--|-------|----------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 岩舟小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市岩舟町静 1400-1 |
| 建築年 | 昭和 56 年（築年数 44 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 6,398.50 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 22,992.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:343 名 ・クラス数:15 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 20,935,851 | 9,623,503 | 20,217,088 | 14,126,258 | 12,404,703 |
| 歳 入(B) | 91,313 | 92,631 | 92,631 | 92,631 | 92,631 |
| コスト(A)-(B) | 20,844,538 | 9,530,872 | 20,124,457 | 14,033,627 | 12,312,072 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 237

| | | | |
|------|---|-------|----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 岩舟小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市岩舟町静 1400-1 |
| 建築年 | 昭和 56 年（築年数 44 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 1,031.88 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位: 円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 全体に劣化が進んでおり、計画的な改修が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 238

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 静和小学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市岩舟町静和 2432 |
| 建築年 | 昭和 58 年（築年数 42 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 5,805.30 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 23,489.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:239名 ・クラス数:13 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 21,250,487 | 12,029,403 | 15,946,101 | 37,170,333 | 10,695,212 |
| 歳 入(B) | 64,854 | 63,354 | 63,354 | 64,854 | 63,354 |
| コスト(A)-(B) | 21,185,633 | 11,966,049 | 15,882,747 | 37,105,479 | 10,631,858 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 239

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 静和小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市岩舟町静和 2432 |
| 建築年 | 平成9年（築年数28年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 1,061.66 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

| |
|--------------------------|
| ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。 |
|--------------------------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 240

| | | | |
|------|--|-------|----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 小野寺小学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市岩舟町下岡 646-5 |
| 建築年 | 昭和62年（築年数38年） | 構造・階数 | RC造・2階 |
| 延床面積 | 2,366.32 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 23,621.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度児童数、クラス数 ・児童数:92名 ・クラス数:8クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 歳出(A) | 23,380,995 | 7,828,320 | 17,622,922 | 10,298,566 | 7,990,489 |
| 歳入(B) | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| コスト(A)-(B) | 23,361,495 | 7,808,820 | 17,603,422 | 10,279,066 | 7,970,989 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 241

| | | | |
|------|---|-------|----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 1 小学校 | | |
| 施設名 | 小野寺小学校 屋内運動場 | 住 所 | 栃木市岩舟町下岡 646-5 |
| 建築年 | 昭和62年（築年数38年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 830.19 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 針 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 242

| | | | |
|------|--|-------|--------------|
| 分 類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 栃木東中学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市日ノ出町 1-11 |
| 建築年 | 昭和 55 年（築年数 45 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 8,011.92 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 30,886.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:278 名 ・クラス数:11 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 23,839,756 | 12,381,173 | 25,424,339 | 22,535,006 | 16,242,203 |
| 歳 入(B) | 397,224 | 395,724 | 395,724 | 397,224 | 395,724 |
| コスト(A)-(B) | 23,442,532 | 11,985,449 | 25,028,615 | 22,137,782 | 15,846,479 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--------------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 全体的な経年劣化、軒天モルタル剥離が見られるため計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 243

| | | | |
|------|---|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 栃木東中学校 屋内運動場／付属建物合 | 住 所 | 栃木市日ノ出町1-11 |
| 建築年 | 昭和41年（築年数59年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 1,214.74 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|---------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 破風板浮きが見られるため、修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摂 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 244

| | | | |
|------|--|-------|----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 栃木西中学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市片柳町 2-15-40 |
| 建築年 | 昭和 55 年（築年数 45 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 8,136.33 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 25,971.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:441 名 ・クラス数:16 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 69,725,648 | 65,418,512 | 17,011,914 | 18,021,486 | 33,217,505 |
| 歳 入(B) | 146,973 | 142,473 | 142,473 | 121,473 | 142,473 |
| コスト(A)-(B) | 69,578,675 | 65,276,039 | 16,869,441 | 17,900,013 | 33,075,032 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | R2.R3 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 外壁改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 245

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 栃木西中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市片柳町2-15-40 |
| 建築年 | 平成23年（築年数14年） | 構造・階数 | S造・2階 |
| 延床面積 | 1,458.19 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

| |
|--------------------------|
| ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。 |
|--------------------------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 246

| | | | |
|------|--|-------|-----------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 栃木南中学校 校舎／付属建物合 | 住 所 | 栃木市本町 5-5 |
| 建築年 | 平成1年（築年数36年） | 構造・階数 | RC造・4階 |
| 延床面積 | 7,023.24 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 20,053.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:236名 ・クラス数:10クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 23,303,096 | 11,114,433 | 12,341,223 | 21,193,216 | 68,438,878 |
| 歳 入(B) | 142,970 | 142,870 | 142,870 | 167,538 | 148,841 |
| コスト(A)-(B) | 23,160,126 | 10,971,563 | 12,198,353 | 21,025,678 | 68,290,037 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 247

| | | | |
|------|---|-------|-----------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 栃木南中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市本町 5-5 |
| 建築年 | 昭和42年（築年数58年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 1,239.07 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題なし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 248

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 東陽中学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大宮町 1287-1 |
| 建築年 | 昭和 44 年（築年数 56 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 7,130.80 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 32,724.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:536 名 ・クラス数:19 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 28,537,532 | 36,814,952 | 229,799,772 | 19,045,238 | 16,276,292 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 28,537,532 | 36,814,952 | 229,799,772 | 19,045,238 | 16,276,292 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 軒天塗膜剥離、クラックがあるため修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 249

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 東陽中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大宮町 1287-1 |
| 建築年 | 昭和 45 年（築年数 55 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 1,469.88 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 内壁の浮き、剥がれがあるため修繕が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摂 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 250

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 皆川中学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市皆川城内町 1856 |
| 建築年 | 昭和61年（築年数39年） | 構造・階数 | RC造・3階 |
| 延床面積 | 3,973.63 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 23,523.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:56名 ・クラス数:4クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 歳 出(A) | 16,018,424 | 9,136,825 | 9,917,840 | 10,652,354 | 9,514,732 |
| 歳 入(B) | 140,149 | 138,649 | 138,649 | 141,649 | 138,649 |
| コスト(A)-(B) | 15,878,275 | 8,998,176 | 9,779,191 | 10,510,705 | 9,376,083 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、統合を進める。 ・譲渡もしくは解体。 | | |

5. 課題

| |
|---------|
| ・廃校後の管理 |
|---------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 251

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 皆川中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市皆川城内町 1856 |
| 建築年 | 平成8年（築年数29年） | 構造・階数 | S造・2階 |
| 延床面積 | 1,171.29 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 特に大きな問題なし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

| |
|---------|
| ・廃校後の管理 |
|---------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 252

| | | | |
|------|--|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 吹上中学校／校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市吹上町 434-1 |
| 建築年 | 昭和 56 年（築年数 44 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 5,737.64 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 28,636.00 m ² (うち借地面積 2,274.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:237 名 ・クラス数:11 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 17,480,401 | 16,003,193 | 14,777,322 | 20,980,120 | 16,776,982 |
| 歳 入(B) | 84,261 | 76,761 | 19,500 | 79,761 | 76,761 |
| コスト(A)-(B) | 17,396,140 | 15,926,432 | 14,757,822 | 20,900,359 | 16,700,221 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 軒天クラック、天井雨漏りが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、統合を進める。 ・令和 8 年度からは、栃木北中学校として使用する。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 253

| | | | |
|------|---|-------|--------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 吹上中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市吹上町 434-1 |
| 建築年 | 昭和 42 年（築年数 58 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 798.07 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | R4 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 大規模改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 254

| | | | |
|------|--|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 寺尾中学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市鍋山町 86-2 |
| 建築年 | 平成1年（築年数36年） | 構造・階数 | RC造・3階 |
| 延床面積 | 4,959.00 m ² | 耐用年数 | 47年 |
| 敷地面積 | 13,456.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ） | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:31名 ・クラス数:3クラス | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 歳 出(A) | 19,935,122 | 8,613,625 | 9,032,291 | 8,544,830 | 9,357,320 |
| 歳 入(B) | 110,558 | 110,558 | 110,558 | 110,558 | 110,558 |
| コスト(A)-(B) | 19,824,564 | 8,503,067 | 8,921,733 | 8,434,272 | 9,246,762 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、統合を進める。 ・譲渡もしくは解体。 | | |

5. 課題

| |
|---------|
| ・廃校後の管理 |
|---------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 255

| | | | |
|------|---|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 寺尾中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市鍋山町 86-2 |
| 建築年 | 昭和43年（築年数57年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 777.97 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

| |
|---------|
| ・廃校後の管理 |
|---------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 256

| | | | |
|------|--|-------|-----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 大平中学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大平町蔵井 2026-1 |
| 建築年 | 平成 28 年（築年数 9 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 6,398.57 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 48,526.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 都市機能誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:316 名 ・クラス数:13 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 歳 出(A) | 17,634,745 | 7,481,753 | 7,697,727 | 11,794,645 | 9,825,568 |
| 歳 入(B) | 16,500 | 18,000 | 18,000 | 19,500 | 18,000 |
| コスト(A)-(B) | 17,618,245 | 7,463,753 | 7,679,727 | 11,775,145 | 9,807,568 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|--|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 257

| | | | |
|------|---|-------|-----------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 大平中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大平町蔵井 2026-1 |
| 建築年 | 昭和 53 年（築年数 47 年） | 構造・階数 | S 造・2 階 |
| 延床面積 | 1,455.74 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 都市機能誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 天井剥落が見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 258

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 大平南中学校 校舎／付属建物合 | 住所 | 栃木市大平町西野田 825 |
| 建築年 | 昭和 58 年（築年数 42 年） | 構造・階数 | RC 造・4 階 |
| 延床面積 | 5,669.72 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 46,382.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:472 名 ・クラス数:18 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳出(A) | 41,291,858 | 87,000,944 | 81,197,569 | 15,118,915 | 23,526,004 |
| 歳入(B) | 24,000 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| コスト(A)-(B) | 41,267,858 | 86,978,444 | 81,175,069 | 15,096,415 | 23,503,504 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|-------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 塗膜の浮き、天井材剥落があるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | R3, R4 | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | 外壁・屋上改修工事 | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 方向性 | 存続 | 進捗状況 | B |
| 方針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 259

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 大平南中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市大平町西野田 825 |
| 建築年 | 昭和 58 年（築年数 42 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 2,198.18 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

（単位：円）

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 外壁塗膜剥離、内壁にクラックがあるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 260

| | | | |
|------|--|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 藤岡中学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤岡町藤岡 10 |
| 建築年 | 平成 13 年（築年数 24 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 7,621.70 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 42,293.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:324 名 ・クラス数:14 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 40,980,819 | 26,231,511 | 32,293,412 | 23,043,314 | 24,950,394 |
| 歳 入(B) | 169,188 | 169,188 | 169,188 | 155,833 | 170,828 |
| コスト(A)-(B) | 40,811,631 | 26,062,323 | 32,124,224 | 22,887,481 | 24,779,566 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 外壁吹付面剥離、内壁クラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 261

| | | | |
|------|---|-------|-------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 藤岡中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市藤岡町藤岡 10 |
| 建築年 | 平成 15 年（築年数 22 年） | 構造・階数 | S 造・2 階 |
| 延床面積 | 2,498.91 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|----------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 内壁クラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 262

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 都賀中学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市都賀町家中 5818 |
| 建築年 | 平成 22 年（築年数 15 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 7,488.29 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 48,452.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:287 名 ・クラス数:11 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳 出(A) | 27,262,100 | 13,790,908 | 16,995,757 | 19,470,303 | 15,226,285 |
| 歳 入(B) | 130,473 | 130,473 | 130,473 | 130,473 | 130,473 |
| コスト(A)-(B) | 27,131,627 | 13,660,435 | 16,865,284 | 19,339,830 | 15,095,812 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--|--|--|
| 点検・診断結果 | 外壁、天井、軒裏塗膜剥離、内壁にクラックがあるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 263

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 都賀中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市都賀町家中 5818 |
| 建築年 | 平成15年（築年数22年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 2,279.38 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 居住誘導区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

| |
|--------------------------|
| ・比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。 |
|--------------------------|

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 264

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 西方中学校 校舎／付属建物含 | 住 所 | 栃木市西方町元 908-1 |
| 建築年 | 平成 24 年（築年数 13 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 3,683.90 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 21,640.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 用途地域外(西方) | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:128 名 ・クラス数:6 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|-----------|-----------|------------|-----------|
| 歳 出(A) | 16,718,122 | 5,983,042 | 7,868,814 | 10,217,407 | 7,885,409 |
| 歳 入(B) | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 20,641 | 13,608 |
| コスト(A)-(B) | 16,706,122 | 5,971,042 | 7,856,814 | 10,196,766 | 7,871,801 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 捗 状 況 | B |
| 方 针 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- 比較的新しい建物であるが、小規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 265

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 西方中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市西方町元 908-1 |
| 建築年 | 昭和41年（築年数59年） | 構造・階数 | S造・1階 |
| 延床面積 | 838.00 m ² | 耐用年数 | 34年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 用途地域外(西方) | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 266

| | | | |
|------|--|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 岩舟中学校 校舎／付属建物含 | 住所 | 栃木市岩舟町静 389-1 |
| 建築年 | 昭和 51 年（築年数 49 年） | 構造・階数 | RC 造・3 階 |
| 延床面積 | 7,944.53 m ² | 耐用年数 | 47 年 |
| 敷地面積 | 78,576.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | R6 年度生徒数、クラス数 ・生徒数:342 名 ・クラス数:15 クラス | | |

2. 維持管理費

(単位:円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 歳出(A) | 26,811,325 | 15,836,124 | 18,642,250 | 29,558,764 | 17,227,865 |
| 歳入(B) | 39,000 | 36,000 | 36,000 | 37,500 | 36,000 |
| コスト(A)-(B) | 26,772,325 | 15,800,124 | 18,606,250 | 29,521,264 | 17,191,865 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|--------------------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 基礎モルタル剥離、外壁にクラックが見られるため、計画的な改修工事が必要。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-----|---|------|---|
| 方向性 | 存続 | 進捗状況 | B |
| 方針 | ・小中学校適正配置基本構想に基づき、存続 ・施設の長寿命化を踏まえた整備を進める | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 267

| | | | |
|------|---|-------|---------------|
| 分類 | 15 学校教育系施設 1 学校 2 中学校 | | |
| 施設名 | 岩舟中学校 屋内運動場／付属建物含 | 住 所 | 栃木市岩舟町静 389-1 |
| 建築年 | 昭和 53 年（築年数 47 年） | 構造・階数 | S 造・1 階 |
| 延床面積 | 2,321.76 m ² | 耐用年数 | 34 年 |
| 敷地面積 | 0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²) | 耐震性 | 有 |
| 区域区分 | 調整区域 | 運営方法 | 直営 |
| 防災計画 | 指定緊急避難場所・指定避難所 | 所管課 | 学校施設課 |
| 利用状況 | - | | |

2. 維持管理費

(単位：円)

| | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 歳 出(A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 歳 入(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| コスト(A)-(B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

3. 施設の状態

| | | | |
|---------|------------------------|------------|--|
| 点検・診断結果 | 経年劣化は見られるが、特に大きな問題はなし。 | | |
| 大規模改修年度 | | 改修後の予定使用年数 | |
| 大規模改修内容 | | | |

4. 施設の方向性及び目標

| | | | |
|-------|---------|---------|---|
| 方 向 性 | 存続 | 進 摶 状 況 | B |
| 方 针 | ・校舎と同じ。 | | |

5. 課題

- ・老朽化に伴い大規模な修繕が必要。