



市内各地の主な被害状況



西方地域

真名子など3か所で土砂崩れの被害があったほか、倒木、増水による道路の損傷などが発生しました。また、増水により、小倉堰の機能の一部が損傷しました。



水によって削られた赤津川の堤防



水に削られ寸断された西方地域の道路



道路が大きく崩れた出流地区

都賀地域

逆川の越水による被害をはじめ、各地で倒木、堤防の損傷などの被害が発生しました。また、土砂崩れにより、大柿地区で家屋が全壊する被害が起こりました。



大きく折れ曲がった皆川地区の橋



崩壊した永野川の土手

栃木地域

永野川の決壊や溢水、巴波川の越水など各河川の氾濫により、非常に広範囲が浸水し、約1万棟が浸水被害に見舞われました。また、出流町・星野町では、土砂崩れや落橋被害が多発しました。菌部町では、一人の方が避難中に水に流され、亡くなりました。



三杉川河岸の破損



水が住宅地に残した爪痕

岩舟地域

岩舟地域内各所で、田畑や道路などが広い範囲にわたって冠水したほか、約40棟が浸水被害に遭いました。また、小野寺地区では、三杉川で決壊が起こったほか、土砂崩れにより1棟が全壊し、一人がけがをしました。

大平地域

永野川の決壊などにより急激な浸水が起こり、約3千棟が浸水被害に遭いました。また、農業施設の被害や、鉄道橋の落下など、水による被害が相次ぎました。




多量の水により倒壊した民家の塀



大規模に冠水した蓮花川付近

藤岡地域

三杉川、蓮花川、江川などの氾濫により、広い範囲が冠水被害を受けました。地区によっては、台風通過後も数日間、水が引かない状況となりました。



濁流により落橋した鉄道橋

※本紙 16 ページでも、市内の被害状況を写真でご覧いただけます。

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図25000(地図画像)を複製したものである。(承認番号 平25情復、第855号)