

栃木市学校施設の耐震診断結果および耐震補強状況

平成29年4月1日現在

番号	施設名称	建物名称	構造	階数	面積 (㎡)	建築日	診断方法	Is値	補強後 Is値	備考
1	栃木中央小学校	東校舎(普通教室・管理棟)	R	4	5,722	H24.2	—	—	—	新耐震基準
2		西校舎(特別教室棟)	R	3	1,232	H24.2	—	—	—	新耐震基準
3		屋内運動場	S	2	1,361	H24.2	—	—	—	新耐震基準
4	栃木第三小学校	南校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	1,979	S37.7	2次	0.35	0.71	H23耐震補強済
5		中校舎(普通教室棟)	R	3	2,202	S61.3	—	—	—	新耐震基準
6		北校舎(特別教室棟)	R	2	1,238	S62.2	—	—	—	新耐震基準
7		屋内運動場	S	1	752	S46.3	2次	0.30	0.85	H15耐震補強済
8	栃木第四小学校	校舎	R	3	3,386	S59.11	—	—	—	新耐震基準
9		屋内運動場	S	1	614	S47.1	2次	0.34	0.92	H22耐震補強済
10	栃木第五小学校	校舎	R	4	4,864	S46.3	2次	0.25	0.71	H17・18耐震補強済
11		屋内運動場	S	1	636	S47.12	2次	0.26	0.83	H21耐震補強済
12	南小学校	西校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	3,556	S51.2	2次	0.34	0.73	H22耐震補強済
13		東校舎(特別教室棟)	S	2	277	S59.2	—	—	—	新耐震基準
14		屋内運動場	S	1	778	S53.12	2次	0.36	0.93	H22耐震補強済
15	大宮南小学校	校舎	R	3	2,536	S58.2	—	—	—	新耐震基準
16		屋内運動場	S	1	549	S53.3	2次	0.47	0.73	H24耐震補強済
17	大宮北小学校	東校舎(普通教室・管理棟)	R	4	4,890	S53.10	2次	0.56	0.75	H21耐震補強済
18		西校舎(特別教室棟)	R	4	1,699	H25.3	—	—	—	新耐震基準
19		屋内運動場	S	1	659	S47.12	2次	0.40	0.78	H23耐震補強済
20	皆川城東小学校	校舎	R	3	3,045	S52.5	2次	0.54	0.72	H24耐震補強済
21		屋内運動場	S	1	552	S53.3	2次	0.41	0.72	H24耐震補強済
22	吹上小学校	西校舎(普通教室・特別教室棟)	R	3	2,595	H2.3	—	—	—	新耐震基準
23		東校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	4	2,455	S54.6	2次	0.61	0.77	H24耐震補強済
24		屋内運動場	S	1	660	S49.2	2次	0.32	0.83	H22耐震補強済
25	千塚小学校	校舎	R	3	2,882	H10.12	—	—	—	新耐震基準
26		屋内運動場	S	1	555	S53.3	2次	0.45	1.30	H24耐震補強済
27	寺尾小学校	校舎	R	2	3,386	H26.3	—	—	—	新耐震基準
28		屋内運動場	S	1	477	S51.2	2次	0.53	0.74	H26耐震補強済
29	国府南小学校	校舎	R	3	3,224	H3.2	—	—	—	新耐震基準
30		屋内運動場	S	1	549	S53.12	2次	0.37	0.75	H23耐震補強済
31	国府北小学校	西校舎(特別教室・管理棟)	R	3	2,285	H4.9	—	—	—	新耐震基準
32		東校舎(普通教室棟)	R	3	2,674	H4.9	—	—	—	新耐震基準
33		屋内運動場	S	1	450	S47.3	2次	0.56	0.77	H24耐震補強済
34	大平東小学校	北校舎(普通教室・特別教室棟)	R	2	1,844	S46.12	2次	0.54	0.74	H22耐震補強済
35		東校舎(普通教室棟)	R	2	351	S56.8	2次	1.17	—	耐震性あり
36		南校舎(特別教室・管理棟)	R	2	1,964	S47.7	2次	0.34	0.78	H22耐震補強済
37		屋内運動場	S	2	552	S50.12	2次	0.29	0.82	H24耐震補強済

栃木市学校施設の耐震診断結果および耐震補強状況

平成29年4月1日現在

番号	施設名称	建物名称	構造	階数	面積 (㎡)	建築日	診断方法	Is値	補強後 Is値	備考
38	大平南小学校	校舎	R	3	5,497	H27.12	—	—	—	新耐震基準
39		東校舎(普通教室・特別教室棟)	R	2	603	S59.2	—	—	—	新耐震基準
40		東校舎(普通教室棟)	R	2	287	S61.12	—	—	—	新耐震基準
41		屋内運動場	S	2	621	S51.12	2次	0.32	1.34	H24耐震補強済
42	大平西小学校	東校舎(特別教室・管理棟)	R	1	1,300	H18.3	—	—	—	新耐震基準
43		西校舎(普通教室・特別教室棟)	R	2	3,206	H18.3	—	—	—	新耐震基準
44		屋内運動場	S	1	748	S56.10	—	—	—	新耐震基準
45	大平中央小学校	西校舎(普通教室・特別教室棟)	R	3	2,445	S54.3	2次	0.54	0.75	H18耐震補強済
46		東校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	2,236	S55.1	2次	0.50	0.79	H18耐震補強済
47		西校舎(特別教室棟)	R	2	251	S61.1	—	—	—	新耐震基準
48		屋内運動場	S	2	813	S54.12	2次	0.44	0.84	H25耐震補強済
49	藤岡小学校	東校舎(普通教室・特別教室棟)	R	3	1,847	S52.3	2次	0.31	0.74	H24耐震補強済
50		西校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	1,989	S52.3	2次	0.32	0.71	H24耐震補強済
51		屋内運動場	S	2	1,296	H1.3	—	—	—	新耐震基準
52	部屋小学校	東校舎(普通教室棟)	R	2	790	S40.3	2次	0.48	0.74	H25耐震補強済
53		西校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	1,749	S50.3	2次	0.37	0.73	H26耐震補強済
54		屋内運動場	S	1	565	S46.12	2次	0.20	0.71	H22耐震補強済
55	赤麻小学校	東校舎(普通教室・特別教室棟)	R	2	983	S42.2	2次	0.38	0.75	H25耐震補強済
56		西校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	1,791	S60.3	—	—	—	新耐震基準
57		屋内運動場	S	1	565	S47.3	2次	0.21	0.75	H22耐震補強済
58	三鴨小学校	南校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	2,353	S45.3	2次	0.36	0.78	H24耐震補強済
59		北校舎(特別教室棟)	R	2	560	S63.7	—	—	—	新耐震基準
60		屋内運動場	S	1	578	S48.2	2次	0.18	0.72	H22耐震補強済
61	合戦場小学校	校舎	R	4	4,067	S56.3	2次	0.52	0.76	H25耐震補強済
62		屋内運動場	S	1	1,083	H24.2	—	—	—	新耐震基準
63	家中小学校	西校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	2,356	S57.2	—	—	—	新耐震基準
64		東校舎(普通教室・特別教室棟)	R	3	1,536	S57.2	—	—	—	新耐震基準
65		屋内運動場	S	1	893	H27.9	—	—	—	新耐震基準
66	赤津小学校	校舎	R	3	3,138	S54.7	2次	0.65	0.75	H24耐震補強済
67		屋内運動場	S	2	612	S55.2	2次	0.55	0.82	H25耐震補強済
68	西方小学校	東校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	2,672	S52.3	2次	0.20	0.75	H21耐震補強済
69		西校舎(普通教室棟)	R	2	355	H3.2	—	—	—	新耐震基準
70		屋内運動場	S	1	725	S57.3	—	—	—	新耐震基準
71	真名子小学校	校舎	R	2	1,380	S44.3	2次	0.39	0.74	H23耐震補強済
72		屋内運動場	S	1	404	S45.10	2次	0.50	0.98	H25耐震補強済
73	岩舟小学校	校舎	R	4	5,261	S56.8	2次	0.42	0.73	H21耐震補強済
74		屋内運動場	R	2	975	S57.3	—	—	—	新耐震基準

栃木市学校施設の耐震診断結果および耐震補強状況

平成29年4月1日現在

番号	施設名称	建物名称	構造	階数	面積 (㎡)	建築日	診断方法	Is値	補強後 Is値	備考
75	静和小学校	校舎	R	4	5,159	S58.8	—	—	—	新耐震基準
76		屋内運動場	R	1	922	H9.3	—	—	—	新耐震基準
77	小野寺南小学校	校舎	R	2	2,042	S62.3	—	—	—	新耐震基準
78		屋内運動場	R	2	830	S62.12	—	—	—	新耐震基準
79	小野寺北小学校	校舎	R	2	2,004	H1.3	—	—	—	新耐震基準
80		屋内運動場	R	2	814	H1.3	—	—	—	新耐震基準
81	栃木東中学校	南校舎(普通教室・特別教室棟)	R	2	2,427	H5.7	—	—	—	新耐震基準
82		中校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	4	4,554	S56.3	2次	0.58	0.74	H22耐震補強済
83		北校舎(特別教室棟)	S	1	342	S57.2	2次	0.97	—	耐震性あり
84		屋内運動場	S	1	879	S42.1	2次	0.30	0.80	H22耐震補強済
85	栃木西中学校	東校舎(普通教室・特別教室棟)	R	4	2,615	S55.8	2次	0.58	0.73	H21耐震補強済
86		中校舎(普通教室・管理棟)	R	4	2,147	S56.3	2次	0.58	0.76	H21耐震補強済
87		西校舎(普通教室・特別教室棟)	R	4	2,215	S57.2	2次	0.35	0.77	H21耐震補強済
88		屋内運動場	S	2	1,130	H24.2	—	—	—	新耐震基準
89	栃木南中学校	校舎	R	4	6,806	H1.12	—	—	—	新耐震基準
90		屋内運動場	S	1	756	S43.3	2次	0.29	0.77	H21耐震補強済
91	東陽中学校	南校舎(普通教室・管理棟)	R	3	3,577	S45.3	2次	0.46	0.73	H22耐震補強済
92		北校舎(普通教室・特別教室棟)	R	2	739	H3.3	—	—	—	新耐震基準
93		北校舎(普通教室棟)	R	2	500	S59.3	—	—	—	新耐震基準
94		北校舎(特別教室棟)	R	2	1,125	S46.3	2次	0.54	0.72	H22耐震補強済
95		西校舎(特別教室棟)	S	1	315	S46.3	2次	1.06	—	耐震性あり
96		屋内運動場	S	1	929	S46.3	2次	0.22	0.72	H21耐震補強済
97	皆川中学校	校舎	R	3	3,589	S62.9	—	—	—	新耐震基準
98		屋内運動場	R	2	1,150	H9.3	—	—	—	新耐震基準
99	吹上中学校	北校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	4	4,858	S57.2	2次	0.71	—	耐震性あり
100		南校舎(特別教室・部室棟)	R	2	736	H3.3	—	—	—	新耐震基準
101		屋内運動場	S	1	785	S43.3	2次	0.39	0.78	H23耐震補強済
102	寺尾中学校	東校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	2,607	H2.3	—	—	—	新耐震基準
103		西校舎(特別教室・部室棟)	R	3	1,640	H2.3	—	—	—	新耐震基準
104		宿泊棟	R	3	593	H2.3	—	—	—	新耐震基準
105		屋内運動場	S	1	763	S44.3	2次	0.35	0.94	H25耐震補強済
106	大平中学校	校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	6,066	H28.7	—	—	—	新耐震基準
107		屋内運動場	S	2	1,194	S53.12	2次	0.22	0.77	H27耐震補強済
108	大平南中学校	南校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	4	4,666	S58.9	—	—	—	新耐震基準
109		北校舎(特別教室棟)	R	1	233	S58.9	—	—	—	新耐震基準
110		南校舎(普通教室棟)	R	4	356	S62.12	—	—	—	新耐震基準
111		屋内運動場・クラブハウス	S	1	1,456	S59.2	—	—	—	新耐震基準
112		武道場	S	1	655	H15.3	—	—	—	新耐震基準

栃木市学校施設の耐震診断結果および耐震補強状況

平成29年4月1日現在

番号	施設名称	建物名称	構造	階数	面積 (㎡)	建築日	診断方法	Is値	補強後 Is値	備考
113	藤岡第一中学校	南校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	6,285	H13.12	—	—	—	新耐震基準
114		北校舎(特別教室棟)	R	2	597	H13.12	—	—	—	新耐震基準
115		屋内運動場	S	2	1,740	H16.2	—	—	—	新耐震基準
116	藤岡第二中学校	校舎	R	3	2,765	S56.3	2次	0.56	0.73	H26耐震補強済
117		屋内運動場	S	2	850	S58.1	—	—	—	新耐震基準
118	都賀中学校	南校舎(普通教室・特別教室・管理棟)	R	3	4,113	H23.1	—	—	—	新耐震基準
119		多目的ホール	S	1	413	H23.1	—	—	—	新耐震基準
120		北校舎(特別教室棟)	R	3	2,242	H2.3	—	—	—	新耐震基準
121		屋内運動場	S	1	1,663	H16.3	—	—	—	新耐震基準
122		武道場	S	1	847	S59.1	—	—	—	新耐震基準
123	西方中学校	校舎	R	3	3,465	H24.11	—	—	—	新耐震基準
124		屋内運動場	S	1	778	S41.11	2次	0.38	0.83	H25耐震補強済
125	岩舟中学校	北校舎(普通教室棟)	R	3	3,391	S51.7	2次	0.40	0.74	H16耐震補強済
126		南校舎(管理・特別教室棟)	R	3	3,046	S52.12	2次	0.38	0.74	H17耐震補強済
127		北校舎(技術科棟)	S	1	346	S53.3	2次	0.19	0.90	H25耐震補強済
128		屋内運動場	S	2	1,552	S53.8	2次	0.28	0.70	H22耐震補強済
129		武道場	S	1	620	S55.1	2次	0.29	0.85	H24耐震補強済

構造について … R:鉄筋コンクリート造、S:鉄骨造