

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
栃木中央小	1031	1	交通	錦町五差路西方面	畑側の道路側に有刺鉄線が設置されている	有刺鉄線を撤去する						
栃木中央小	1031	2	交通	とりせん栃木店の歩道橋付近の脇道	車の出入りも多く、道幅も狭い	道幅を広くする。ガードレールを設置する。		[道路河川整備課] 栃木市道路整備基本計画において、通学路の交通安全対策として、重要整備路線に位置付けられているが、事業化までには時間を要することから、当面はソフト対策をお願いしたい。				
栃木中央小	11134	3	交通	柳橋町五差路	車の一時停止が多く、歩行者用の信号がない。登校時に車通りが多い。歩道も狭い。	道幅を広くする。		[道路河川整備課] 道路の拡幅については、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間が必要であるため、当面はソフト対策をお願いしたい。				
栃木第三小	県117	1	交通	平柳1丁目14-7付近十字路	朝抜け道として利用されており、本線から急にハンドルを切って進入しようしたり、スピードを落とさず合流したりしようとする自動車と横断者が接触しそうになる。	安全指導の強化			[交通防犯課] R6.7月現地確認。見通しが良く適切な電柱もないため設置困難			
栃木第三小	県117 11124	2	交通	カットサロンワタナベ付近十字路	朝抜け道として利用されており、本線から急にハンドルを切って進入しようしたり、スピードを落とさず合流したりしようとする自動車と横断者が接触しそうになる。	安全指導の強化			[交通防犯課] R6.7月現地確認。見通しが良く適切な電柱もないため設置困難			

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
栃木第三小	13462	3	交通	平柳町1丁目37-10付近	バイパスの抜け道として利用されており、スピードを出す車が多い。また見通しが悪いため、児童の歩行に気付きにくい。	安全指導の強化						
栃木第三小	13461	4	交通	平柳町1丁目40-1付近	バイパスの抜け道として利用されており、スピードを出す車が多い。また見通しが悪いため、児童の歩行に気付きにくい。	安全指導の強化						
栃木第四小	1030、1035、11205	1	交通	福田輪業前道路 本町11-19 松本宅側 T字路	交通量が多い。身をのり出さないと左右の確認がしずらく危険。	安全指導を行う						
栃木第四小	1030、1035、11205	2	交通		カーブミラーが見えづらく、見通しが良くない。							
栃木第四小	11182	3	交通	高田苑から東雲橋までの道路	路側帯 歩道がない。	路側帯のための白線を引く。		[道路河川維持課] 【R6と同回答】 舗装の打替えに併せて検討します。				
栃木第四小	11290	4	交通	神田町9、13付近 民家密集内の道路	道が狭く、見通しが悪い。	安全指導を行う						
栃木第四小	認定外道路	5	交通	筒井病院前から、南に向かう道	多くの児童が登下校する。歩道がない。	安全指導を行う						
栃木第四小	11200、11217	6	交通	城内町1丁目14、15付近	用水路(溝)があり、蓋がされていない。落ちると危ない。	児童に注意喚起		[道路河川維持課] 道路とは距離がありますので、通行時近づかないよう注意喚起をしてください。				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
栃木第五小	県269	1	交通	栃木第五小学校から東に歩き、マクドナルド栃木バイパス店手前の十字路	歩道が狭く、車の往来が激しいため。また、昨年度よりも通行の人数が増加した。	安全指導の強化						
栃木第五小	県269	2	交通	二杉橋から西	通学路となっているが、歩道がなく、歩行者の通行に危険が生じている。	歩道の設置		[栃木土木事務所] 通学児童を含む歩行者の安全を確保するため、歩道を設置する。				
南小	県153	1	交通	沼和田郵便局西側道路（県道南小林線：沼和田23番地付近）	交通量が多い上曲折が多く、車から横断者が見えにくい。（横断歩道のないところを渡る大人も多く、それを見ている児童に悪影響を与えている。）	・近くに設置されている横断歩道を渡るように繰り返し指導する。	栃木駅前交番勤務職員による警戒を実施中					
南小	11374	2	その他	弁天橋西 巴波川北側土手沿い	川の土手や空き地の雑草に毎年9月から10月にスズメバチが多数飛来し、児童の通行が危険な時期がある。	・児童への注意喚起と登下校指導による安全確認 ・スズメバチの飛来を早期に発見するよう努め、迅速に学校施設課に連絡し、除草を依頼する。						ハチの飛来が確認されたときには相談いただきたい。 安全指導の強化をお願いしたい。
大宮南小	1038	1	交通	大宮南小学校前県道小山城内線から県道小山都賀線へつながる市道、藤田町公民館（ゴミステーション）付近。	雨が降ると大きな水たまりができてしまい、児童が水たまりを避けて歩くと、車道に出てしまいとても危ない。	道路を補修し、水たまりができないようにしてほしい。		[道路河川維持課] 道路の沈下による水溜りではないため、解消するのは難しい状況であります。				
大宮南小	1038	2	交通	大宮南小学校前県道小山城内線から県道小山都賀線へつながる市道	道幅が狭いにもかかわらず、児童登校時にスピードを出して走る車が多く、歩行が危険である。	パトカーでの見回りを継続して欲しい（7:45～50）	速度取り締まり実施中					
大宮南小	1038	3	交通	大宮南小学校前県道小山城内線から県道小山都賀線へつながる市道の久保田町の信号付き交差点	児童登校時に通過する車が多く、スピードを出す車も多い。さらに事故もよくある。	パトカーでの見回りを継続して欲しい（7:45～50）	速度取り締まり実施中					

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
大宮南小	2074 12315	4	交通	樋ノ口生協団地から高谷地区への北東に延びる道と、小山西高の方からの東西の道が交差するY字路。	横断歩道がない上に、児童登校時にスピードを出して走る車がある。	できれば横断歩道を希望します。	側溝があり危険横断者が待つスペースがないため不可					
大宮南小	2074	5	交通	両毛線の高谷踏切から北に延びる道路。高谷公民館付近。	歩道がない上に、右路肩がガタガタに崩れており歩きにくい。	道路のアスファルト補修をしてほしい。		[道路河川維持課] 全体的な舗装修繕に合わせて路肩の補修を実施いたします。				
大宮南小	2071	6	交通	両毛線の樋ノ口踏切から北にある十字路。	赤いポール2本劣化。	ポールの新設をお願いしたい。		[道路河川維持課] ポール自体はしっかりしていますので、経過観察していきます。				
大宮南小	2071 12305	7	交通	両毛線の樋ノ口踏切から南に延びる道路。	「カーブ注意」の文字が薄くなっている。	濃く書き直してほしい。		[道路河川維持課] カーブ注意の文字を引き直します。				
大宮北小	1033	1	交通	学校東側、北から来る通学路 県道宇都宮栃木線北側も含めて	朝は、通勤で通る車が多く、速度も速い。ガードレールがあるが、道路や歩道の幅が狭い。よく車同士の接触事故も起きている。	道路拡張、通学路の喚起。安全指導の強化。		[道路河川整備課] 【R6と同回答】 県道宇都宮栃木線と栃木二宮線の区間に歩道を設置する⇒実施中(R9年度事業完了予定) 県道宇都宮栃木線以北は現在事業中の区間が完了後				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
皆川城東小	14238	1	交通	学校北側の市道14238路線の歩道	登下校時において、歩道のない狭隘な道路を児童が通行しており、車両と接触する恐れがあるため危険。また、降雨時においては道路が凸凹となっており、水たまりができています。	・児童・保護者への注意喚起と送迎時の一方通行をお願いしている。 ・道路の拡幅及び歩道の整備 ・路面の補修	【R6と同回答】 児童、保護者への注意喚起	[道路河川整備課] 【R6と同回答】 道路の拡幅及び歩道の設置については、R4年度から事業化したが、完成までには時間を要する。(R11年度事業完了予定)				
皆川城東小	県75	2	交通	東北道交差点部～皆川城内町1832付近	通学路となっているが、大型車を含む交通量が多く、歩行者の通行に危険が生じている。	歩道の設置		[栃木土木事務所] 通学児童を含む歩行者の安全を確保するため、歩道を設置する。				
吹上小	1024	1	交通	吹上町 吹上公民館～大川商店	全体的に道が細く、路側帯も狭い。交通量も多いため危険。	安全指導の強化。	【R5と同回答】 速度取締り実施検討。	[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会とで電柱の巻看板を設置。(7箇所)			
吹上小	1024	2	交通	川原田町495-1～コスモス(旧トヨタ)	路側帯が狭く、子どもが白線の上を歩いている。	安全指導の強化。		[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。				
吹上小	県37	3	交通	川原田町 コーエー堂周辺	コーエー堂からトヨタまで道が狭く、交通量も多いため危険。	パトロール。安全指導の強化。	安全指導の強化					
吹上小	13327	4	交通	川原田町 元信金周辺	信号待ちをする場所が狭く、車が入ってくると危険。	安全指導の強化。パトロール。立哨。	安全指導の強化					

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
吹上小	13382、13175	5	交通	野中町 野中上公民館付近	抜け道になっており、狭いのに車が多く危険。	安全指導の強化。		[道路河川整備課] 路側帯を広げるには、用地の確保等地元関係者の協力など対策に時間を要するため、当面はソフト対策をお願いしたい。	【吹上公民館】 令和6年9月に交通安全協会吹上支部で、注意喚起看板を設置済み。			
吹上小	13328	6	交通	川原田町 マロニエハイム周辺	歩道にはみ出た草（枯れると木のように固い）を避けるために車道を通るため、危険。	安全指導の強化。				農地登録がある土地のため、農業委員会で対応（7月31日に所有者に通知）		
千塚小	2053、14139	1	交通	栃木市宮町358番地付近	見通しが悪い 過去に飛び出し事故有り	交通指導の徹底		「通学路」、「児童注意」等の警戒標示を検討いただきたい。	—			
千塚小	1021、14120	2	交通	栃木市千塚町168番地付近 大虎自動車前交差点	交通量が多い 稲が伸びると見通し悪い	交通指導の徹底						
千塚小	県32、2029	3	交通	栃木市仲方町2番地付近 サントリー入口	トラックの通行が多い	交通指導の徹底			—			
千塚小	13097、13035	4	交通	栃木市大森町431番地付近 大森鉄塔付近	減速しない車が多い	交通指導の徹底			—			
千塚小	13035、13054	5	防犯	栃木市大森町436番地付近 なかよし公園内	築山の後ろ側の見通しが悪い	子どもSOSの家との協力						
千塚小	2053、14141、14142	6	防犯	栃木市宮町538番地付近 宮の橋西側	防犯灯無し 暗くなると真っ暗になり危険	子どもSOSの家との協力			—	[交通防犯課] 防犯灯を1灯設置済みです。追加の設置については、自治会からの申請に基づき検討します。また、暗くなる前に下校できるようご検討ください。		
千塚小	14124	7	その他	栃木市千塚町48番地付近	深く、落ちると危険	安全指導の強化、安全対策の検討			—			
千塚小	14127	8	その他	栃木市千塚町1092番地付近 百相橋付近	雨量が多くなると増水して危険	安全指導の強化、安全対策の検討						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
千塚小	13006	9	その他	栃木市梓町41番地付近	深く、落ちると危険	安全指導の強化、安全対策の検討						
国府南小	2058	1	交通	田村町 工場付近	駐車場からの自動車の出入りがあり、自動車との接触が心配される。	児童への注意喚起を定期的に行っている。						
国府南小	県296	2	交通	寄居町 学校南西側道路	道路幅が狭いが歩道がなく、車との距離が取れない状態である。朝夕の交通量も多く、接触事故など起きる危険性がある。	道幅を拡げ、歩道を付けていただきたい。		[栃木土木事務所] 寄居工区実施予定 (寄居町公民館を中心に南北にそれぞれ約200m区間(計400m区間)について、道路拡幅し歩道を整備予定)				
国府北小	県296、2037	1	交通	野州大塚駅東側踏切	踏切のすぐ北側を横断する班があるため、車が連続で一時停止しているときなど、危険である。	・児童に横断時の左右確認を徹底するなど、継続的に指導していく。 ・道幅も狭いため、歩道設置(無理ならグリーンベルト設置)希望する。		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 地元関係者の賛同が不可欠であるため、市と協力しながら合意形成に努めていきます。また、グリーンベルトの設置については、関係機関と協議の上、検討します。				
国府北小	13331	2	交通	東武宇都宮線野州大塚駅南側道路	・おおつか保育園から駅付近まで令和元年度に舗装工事済だが、東武野州大塚駅構内につながる部分の道路がでこぼこしており歩きにくい。	・児童に歩行の際、つまずいたりしないよう、注意して歩くことを継続していく。 ・道路の舗装修繕を希望する。		[道路河川維持課] 【R6と同回答】定期的に穴等の部分的な補修を実施する。				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
国府北小	県296	3	交通	野州大塚駅入口交差点～国府北小プール西側	・道幅が狭く、車がすれ違うのもぎりぎりな上に、時間帯によっては駅に向かう車で交通量が増加する。	・児童に歩行の仕方を継続的に指導していく。 ・道幅が狭く、雨の日、傘を差しているときなどの危険性を考えると、グリーンベルトは設置されているが、道路拡張及び歩道設置を希望する。		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 地元関係者の賛同が不可欠であるため、市と協力しながら合意形成に努めていきます。	【R6と同回答】 [国府公民館] 注意喚起看板設置済			
国府北小	県296、1025	4	交通	野州大塚駅入り口交差点	道幅が狭く、車がすれちがうのもぎりぎりな上に、時間帯によっては駅に向かう車で交通量が増加する。 また、手押し信号の電柱と、私有地の柵との幅が狭く、雨天時など、傘が当たり危険である。	・交差点については、昨年度も車が電柱に追突する事故があるなど、危険性が高いため、電柱等の配置替えによる待機場所等の拡張を希望してきたが、事業継続不可のため、児童に歩行の仕方、信号の待ち方などを継続的に指導していく。		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 交差点北側の小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可グリーンベルトの設置については、関係機関と協議の上、検討します。	[国府公民館] 注意喚起看板設置済			
国府北小	県296、1025	5	交通	清水理容店前十字路	道幅が狭い上に、変則な形をしているので、車がすれ違う時に危険である。	野州大塚駅入口交差点との一体的な改修工事を希望していたが、事業継続不可のため、児童に横断の仕方などを継続的に指導していく。		[栃木土木事務所] 【R4と同回答】 →小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させたが、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
国府北小	県296	6	交通	大塚町南交差点南側と北側	・歩道がなく、赤いポールが設置されているが、大型車の通行も多く、端に寄り過ぎると田畑に落ちる可能性もあり、危険である。	・児童には、大型車が通るときには、道路の端に寄り、止まるように継続的に指導していく。 ・道路の拡張及び歩道の設置については、事業継続不可のため、グリーンベルト設置を希望する。		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 交差点北側の小山都賀線については、野州大塚駅入口交差点側から市道B37号線までの区間の工事を完了させた が、交差点部については用地の協力が得られないため事業継続不可 グリーンベルトの設置については、関係機関と協議の上、検討します。	【R6と同回答】 [国府公民館] 注意喚起看板設置済			
栃木東中	11101	1	交通	長江材木店前	自転車通学の生徒が横断歩道のない場所を渡っている	横断歩道を設置し、歩行者や自転車が横断するときに、自動車が停止する環境を作っていただきたい。	歩行者の待機スペースがないため不可					
栃木東中	11101	2	交通	開倫塾付近の道路	道路がS字カーブとなっているため、対向車が分からない	速度制限等、徐行を促す標識を、自動車運転手が見やすい場所に設置。また、可能であれば、週に1度交通指導員の立哨指導を行っていただきたい。	法定30kmで対応する		[交通防犯課] 交通指導員の主な業務は小学校の通学路における児童の安全確保であり、一般車両への指導はできません。危険の少ない道路を通学に利用するなどの指導をお願いします。			
栃木西中	2051	1	交通	ファミリーマートより北側道路	車だけでなく、自転車の交通量も多い。	十分注意して通行するようにする。（立哨指導）						
栃木西中	11258	2	交通	栃木西中北側の道路	横断歩道がなくカーブしている。	十分注意して通行するようにする。						
栃木西中	2067 県269	3	交通	二杉幼稚園付近の道路	道路が狭くカーブしていて危険	十分注意して通行するようにする。（立哨指導）						
栃木西中	県269	4	交通	栃木女子高校東側横断歩道	交通量が多く危険	十分注意して通行するようにする。						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
栃木西中	14297	5	防犯	五小西側永野川沿い	暗いため	街灯の設置			[交通防犯課] 防犯灯を3灯設置済みです。設置要件により追加の設置はできませんが、第五小付近から西中までは防犯灯が多く設置されている道もあるため、なるべく明るい道を通るなどの指導をお願いします。			五小西側道路には防犯灯の設置あり。
栃木南中	1030	1	交通	城内2丁目住宅街道路	非常に狭くカーブは見えにくい	生徒の注意喚起をする。						
東陽中	1033	1	交通	平柳郵便局から野州平川駅に向かう道路	道幅が狭い。ガードレールはあるが、自転車が通れない。過去に自動車がガードレールに突っ込む事故が起きている。	道路の幅を広げる。ガードレールの内側を自転車が通れるようにする。		[道路河川整備課] 【R6と同回答】 現在整備中の大宮北小東側の県道栃木二宮線から宇都宮栃木線までの道路整備完了後に、事業化の予定。（時期は未定）				
東陽中	12079	2	交通	J Aしもつけ栃木東店から北住宅地に抜ける道路	道路の両端のアスファルトが欠けていて、田畑に落ちる生徒がいる。また、街灯がなく、下校時暗くて危険。立哨指導を行う職員も危険である。	アスファルトの舗装。		[道路河川維持課] 【R6と同回答】 定期的に補修を実施する。	[交通防犯課] 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討しますが、電柱のない場所には防犯灯を設置できません。なるべく明るい道を通るなどの指導をお願いします。			
東陽中	13114	3	交通	東武鉄道の踏切付近の道路	トラックが多く通り、歩道もなく危険。時々、ゴミ等のポイ捨てがあり危険。	安全教育の徹底						
東陽中	1001	4	交通	住宅街四季の森南から東陽中に向かう道路	西側にガードレールがあるが、狭いため、対面通行でのすれ違いは危険。	安全教育の徹底						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
東陽中	12332 12079	5	交通	J Aしもつけ栃木東店から北住宅地に抜ける道路が終わり、住宅街に入る地点	一字停止線が消えかかり、ほとんどの生徒が一時停止を認識できない状況である。	一時停止線の引き直し、一時停止標識の設置	R8年度一時停止規制を実施する					
東陽中	12148	6	交通	大宮北小しあわせ歩道橋付近にある大宮北小を東から西に抜ける道路	横断歩道がなく、信号もない。交通量と車のスピードが出ているため、危険。	横断歩道の設置か押しボタン式信号の設置	歩道橋を利用してください					
皆川中	県75	1	防犯	高速道路高架下（皆川城内町方面）	朝・夕は特に暗い	高架下LED照明の増設		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 トンネル内照明のLED化はH29対応済 歩道部の照明については常時点灯していることを確認。照明の明るさについて灯具の交換等では対応できないため別途対応について検討中				
皆川中	県75、 14239	2	交通	皆川駐在所～皆川街道	一時停止箇所。電柱あり、車道側に避けると車との接触の危険性あり	定期的の下校時に教員が立哨をしている。電柱の撤去・移設を検討していただきたい。	【R5と同回答】 一時停止標識支柱を移設済	[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 皆川城内工区実施中（東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）				
皆川中	2054	3	防犯	高速道路高架下（志鳥町方面）	夕方非常に暗い	安全指導の強化		[道路河川維持課] 灯具の増設については、予定はしておりません。				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
皆川中	県75	4	交通	皆川街道（新井町～皆川城内町）	歩道がかなり狭く、車との接触の危険性あり	可能な限り通学路として使用させない。 自転車交通に十分な幅の自転車通行帯の整備		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 皆川城内工区実施中（東北道から栃木田沼線の交差点までの約900m区間について、道路拡幅し歩道及び自転車通行帯を整備）				
吹上中	1024	1	交通	吹上中学校坂下（吹上1号線）から伊吹橋の区間	道が狭く、交通量も多いため、教職員が立哨しないと生徒が渡れず渋滞が起きる。（中学校坂下、大和屋酒店）	・自転車専用道路などのグリーンベルトの設置 ・運転者が気づきやすい車の速度減の対策（西から東・東から西への30km表示の標識の設置、減速帯の設置など）	法定30kmで対応	[道路河川維持課] 【R6と同回答】 道路幅が狭いため、自転車専用道路は設置できません。	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会と電柱の巻看板を設置済み。(7箇所) [吹上公民館] 坂下を通る生徒を減らすために、学校・学校運営協議会・まちづくり協議会・西部地域会議の協力のもと、旧吹上村役場跡地を通学路として整備。			
吹上中	1024	2	交通	伊吹橋から東北自動車道アンダー西側の区間	道が狭く、交通量も多いため、危険である。車のスピードが出やすい。	・自転車専用道路などのグリーンベルトのぬり直し ・運転者が気づきやすい車の速度減の対策（東から西への30km表示の標識の設置、減速帯の設置など）	速度標識の追加等検討します	[道路河川維持課] 道路幅が狭いため、自転車専用道路は設置できません。 グリーンベルトは、R5に塗り直しを実施済	[吹上公民館] まちづくり協議会と交通安全協会と電柱の巻看板を設置済み。(7箇所)			
吹上中	1024	3	交通	吹上1号線 東から西へ向かう道路	交通量が多く、車のスピードが出やすい。	30km速度表示の標識	速度標識の追加等検討します					

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
吹上中	13165、13169	4	交通	吹上中学校正門から吹上中学校駐輪場までの区間	横断歩道の舗装が剥げてきており、横断歩道の認識が出来ず、危険である。	横断歩道の引き直し	R7更新済み					
大平東小	県道153、2074	1	交通	横堀「旧インテリア平本」交差点	交通事故が多発している	安全指導の強化。						
大平東小	県153、1042	2	交通	牛久交差点	歩行者用信号なし	車両用の信号を見て渡るよう安全指導						
大平東小	県153、1001	3	交通	横堀交差点	大型車を含めて交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導						
大平東小	21166	4	交通	セブンイレブン栃木大平蔵井店東交差点	スピードを出している車が多い	車両に注意して渡るよう安全指導						
大平東小	21158	5	交通	子ども110番の家付近のT字路	見通しが悪く危険	左右の確認を十分に行うよう安全指導						
大平東小	1040、21158	6	交通	「止まれ」の標識のある交差点	交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導						
大平東小	21134、21158	7	交通	道路沿いの用水路	U字溝に蓋が無い	U字溝に注意して歩行						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
大平東小	21090	8	交通	道路沿いの用水路	U字溝に蓋が無い	U字溝に注意して歩行						
大平東小	2087、 21166	9	交通	日冷付近の十字路	交通量が多い	車両に注意して渡るよう安全指導						
大平南小	22204	1	防犯	榎本上下の通学路（千部橋および橋の東側）	人気がなく暗くなつてからが心配	街灯の設置（数を増やす） 今年度中に自治会と協議予定			[交通防犯課] 【R6と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。 また、暗くなる前に下校できるようご検討ください。			
大平南小	22231、 22210、 62172	2	交通	西水代上3の通学路全域	道幅が狭いため通学するときに危険 交通量が多い	一列歩行の徹底、とび出さない						
大平南小	1071、 22204、 22205	3	交通	榎本方面から登校する児童が通る五差路	交通量が多い	一列歩行の徹底、とび出さない		[道路河川維持課] 【R6と同回答】 県事業に伴い、旧千部橋（市道）が統合橋（廃橋）になり、両側に歩道がつくことから、県において、関係部署と協議中				
大平西小	1047、 21151	1	交通	ローソン横の日立前東武線踏切（中央小）	車の交通量が多く、中学生等自転車の横断も多い。登校、下校等で重なることも多く、危険である。	踏切内に歩道設置。併せて踏切内の白線やグリーンベルト等を書き直してもらうことを強く要望します。		[道路河川整備課] R8踏切拡幅工事施工予定（鉄道管理者と協議中）				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
大平西小	1047	2	交通	東武線踏切から例幣使街道にまでの道路(さくら通り)	桜の木の根が歩道上に隆起しているため児童の躓きが多い。	道路の舗装を要望します。			[道路河川維持課] 踏切幅に併せて検討してまいります。			
大平西小	1047	3	交通	例幣使街道のさくら通りより北側	歩道が狭い。	児童への指導継続						
大平西小	21149、 21152	4	交通	例幣使街道の宗光寺(赤道)付近	道幅が狭く、見通しが悪い箇所がある。	児童への指導継続。速度取り締まりの実施を要望します。	児童への指導要望					
大平西小	23002、 23024	5	交通	第3 栃木踏切交差点の南	カインズモール南に住宅やアパートが増え、児童が横断する際に、渡るべき横断歩道がない。直線道路のため車はスピードを出している。	下皆川公園前の横断歩道利用を含め、児童への横断の仕方を指導。速度取り締まりの実施を要望します。	取締りの実施					
大平西小	21108	6	交通	旧ライブガーデン側道	道と歩道の整備がされていない。	安全指導の継続						
大平西小	23002	7	交通	両毛線沿いの東側道路 カインズホーム裏から大平駅周辺(下皆川1)	信号がない長い直線道路であり、富田バイパスの抜け道的な通行をする車はスピードを出しているが、ガードレールや縁石のがないため危険。	付近の一带の白線やグリーンベルトの引き直しとスピード違反・駐車違反の取り締まりを要望します。	【R6と同回答】 速度及び一時停止取締り、大平交番による通学路警戒を実施済。		[道路河川維持課] 【R6と同回答】 外側線の引直しについては、市内全域を見通して計画的実施を検討します。			
大平西小	1037	8	交通	蕎麦「洗心」前から下皆川へ向かう道路(富田7・下皆川1)	道路がカーブしているのにスピードを出す車が多く、歩道も狭くガードレールもなく危険。保護者や地域の方からの連絡も多い。	児童への指導の継続。速度取り締まりを要望します。	【R6と同回答】 速度取り締まり実施検討					
大平西小	23050	9	防犯	両毛線沿いの東側道路 第二中山道路踏切から大平駅周辺(下皆川1)	スマートフォンによる盗撮をされたとする連絡があった。	児童への指導の継続。速度取り締まりを要望します。	速度取り締まり実施					
大平中央小	22125、 22185	1	交通	住宅街に入るT字路	道幅が狭く、T字路の所で3方向から車が来る。	通行区分の確認・整理が必要と考えられる。	R7更新済み					

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
大平中	1045、21146	2	交通	大平町蔵井2001-7体育館前	交通量が多く危険	手押し式信号機を設置してほしい						
大平南中	22200	1	交通	T字路の交差点	一時停止線が消えている	線の書き直し	R7更新済み					
藤岡小	1075、33126	1	交通	ウエルシア前横断歩道	登校時は、まだウエルシアやとりせんが開店前のため、交通量は少ないが、下校時は、営業中のため、とりせん方面から出てくる車やウエルシアの駐車場から出てくる車が多く、児童が通行中は車がすれ違うことができないほどの細い道路のため、大変危険である。	道路の端を一列で歩くように指導する。北側の道路に路側線・グリーンラインの設置を要望する。南側の道路の路側線・グリーンラインの引き直しを要望する。		[道路河川維持課] 【R6と同回答】 外側線やグリーンベルトの設置については、市内全域を見通して計画的実施を検討します。				
藤岡小	33126、33072	2	交通	藤岡1498前の道路	・空き家となっている二階建ての家があり、経年劣化により屋根瓦の落下が見られるようになったため、通行が危険である。	・今までは登下校とも家の前を通っていたが、登校時は右側通行、下校時は左側通行を徹底する。					適正管理が必要だと判断し通知をR6年8月に送付したが、返答がなかったため、R7年3月に再通知済み。今後、改善が認められなければ継続して通知の発送等により適正管理を呼びかける。	
藤岡小	2141、2147	3	交通	元ベーカリーメルヘン前変形十字路	・近くの幼稚園の送迎車が登下校の際、多く行き交うが、横断歩道がなく、児童が登下校する上で必ず横断しなければならない場所であるため、危険である。	・児童に対して、左右確認の指導を徹底する。 ・横断場所をずらしてもよいので、横断歩道の設置を強く希望する。	R8横断歩道設置予定					

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
藤岡小	1076	4	交通	タイガーカワシマ駐車場前踏切から山道屋前交差点間の道路	・児童が通行していると、車がすれ違うことができな いほど道幅が狭い上に カーブしていること、ま た、側溝の蓋がでこぼ こしており、つまづきやすい ことなどから、大変危険で ある。 ・その通学路を通る児童 の住む自治会や、安全ボ ランティアから、関係機関 に安全策を要望する意見 がある。	・道路の端を一列で歩く ように指導する。 ・路側帯への路側線・グ リーンラインの設置と、 側溝の蓋等の整備を要 望する。		[道路河川維持課] 側溝蓋の修繕につい ては、今年度実施済。ま た、外側線やグリーン ベルトの設置につい ては、市内全域を見通し て計画的実施を検討し ます。				
部屋小	県50、 34018	1	交通	新波の十字路の北西 500mの五叉路	朝夕の交通量が多く、 スピードを出して走行 する車が多い。児童が 登校する時間帯に信号 を無視する車もみられ る。	保護者による立哨指導 を行っているが、速 度・信号無視等の取締 の強化、または、交通 指導員さんの立哨をお 願いする。		【R5と同回答】 藤岡交番による信号無 視取締り実施を検討。 東進車線が坂道で速度 が乗る。「この先通学 路」、「速度おとせ」 等の路面標示で速度減 少を促していただきたい。  路面標示は道路管理者	[交通防犯課] 交通指導員は多くの児 童が通学する原則信号 のない交差点へ配置す ることとしており、ま た、自動車に対する指 導や取り締まりはでき ないため、引続き保護 者の立哨で対応をお願 いします。 [藤岡地域づくり推進 課] 【R6と同回答】 令和6年1月、交通安全 協会藤岡支部が「歩行 者に注意・徐行」の看 板を設置済。(要望され た電柱への設置が困難 だったため、付近の別 の場所に設置。)			
部屋小	県50	2	交通	蛭沼T字路より南東 50mの南に向かう 道路のT字路	朝夕、乙女線から工場 へ向かう自動車の交通 量が多く、信号機等も ないため、スピードを 出して走行する車が多 い。	「速度落とせ」等の路 面標示で速度減少を促 す。		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 路面標示の設置につい て検討する。				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
赤麻小	1073	1	交通	学校から北へ向かう道路 (学校から栃木金属工業まで)	H29にグリーンベルトを設置していただいた。「時速30キロ」の路面標示があるが、朝、車は速度を上げて通行しており、大変危険である。道幅が狭く周囲の田畑と段差もある。児童が落ちるとけがをする危険性がある。	R4に道路管理者より、「R9以降歩道整備予定」とのご返答あり。早期実現をお願いします。また、北から学校に向かって南進する車両に対して注意喚起するための「時速30キロ」の路面標示や道路標識の設置をお願いしたい。	【R6と同回答】 法定30kmで対応	[道路河川整備課] 【R6と同回答】 R9以降歩道整備予定				
赤麻小	2137	2	交通	小池交差点から赤麻小学校に向かう、秋山商店前付近の道路	歩道もなく、道が狭く、車がやっとすれ違える。抜け道になっており、車との接触事故の可能性はある。	道路管理者よりR4に「路側線の設置を行う」R6に「路面標示を学校に近い箇所から計画的に実施」とのご返答あり。早期実現をお願いします。また、北進車に対して、「通学路注意」等の標示を電柱に設置をお願いしたい。		[道路河川維持課] 【R6と同回答】 路面標示について、学校に近い箇所から計画的に実施します。				
赤麻小	2137	3	交通	JAしもつけ赤麻農協倉庫前から栃木金属工業前の道路	路面に「学童注意」「通学路スピード落とせ」の標示があるが、消えかかっているはつきりと読めない。そのため、車が速度を落とさずに通行して危険である。	R6の要望同様に、路面標示の引き直しをお願いしたい。		[道路河川維持課] 路面標示について、設置済。				
赤麻小	32285	4	交通	土手沿い下の通学路沿いの空き地の雑草	通学路の両側の空き地の雑草がかなり生えており、車が来た際、止まって空き地の草の間に入らないと車とぶつかってしまう程危険である。	R6も道路管理者より、「状況を確認し、計画的に草刈りを行う」とのご返答あり。今現在もすでに伸びてきており、学期中に数回は除草をお願いしたい。夏休み中も除草をお願いしたい。		[道路河川維持課] 今年度は6月、8月、9月の3回草刈りを実施済。今後も状況を随時確認してまいります。				
赤麻小	32285	5	交通	赤麻小前から栃木金属工業に向かって北進した先の交差点の横断歩道	赤麻小側から東に渡る横断歩道が消えかかっている。カーブしている見通しの悪い横断歩道のため、車がスピードを出して通過しているため危険である。	早急に横断歩道の引き直しをお願いしたい。	R7更新済み					

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
赤麻小	32284 32236	6	交通	赤麻小北側の交差点から東へ向かう道路	赤麻小側から東に渡った先の通学路の「学童注意」の路面標示3箇所や路側線が消えかかっている危険。	早急に路面標示や路側線の引き直しをお願いしたい。		[道路河川維持課] 市道32236号線において、外側線及び路面標示を実施済。市道32284号線については、今後、計画的に実施します。				
赤麻小	32284 32236	7	交通	赤麻小北側の交差点から東へ向かう道路	道の両側の雑草が毎年かなり生えており、児童が雑草を避ける際に、車道にはみ出して通学するため、車との接触の危険性が高い。	随時除草をお願いしたい。						
赤麻小	1073	8	交通	赤麻小東側正門前の横断歩道	手押し式の信号の横断歩道が消えかかっている。近くにカーブもあり見通しが悪いため、スピードを出している車があり危険。	早急に横断歩道の引き直しをお願いしたい。	R7更新済み					
三鴨小	1066、 31281	1	交通	藤岡町甲2642付近の交差点	横断歩道がかすれ、「止まれ」の表示が消えかかっている。	表示が見えるよう改善が必要	R7更新済み					
藤岡中	県9	1	交通	新開橋歩道の幅員が狭い	・朝の登下校の時間帯は、自転車同士や歩行者とのすれ違いが困難である。 ・信号で止まってしまった場合に自転車が渋滞してしまう。	交通安全指導の強化						
合戦場小	43349	1	交通	合戦場小学校プール側の工場付近の道	雨天時、大きな水たまりができるため、それをよけようとする、車道はみ出てしまう。	道路の舗装		[道路河川維持課] 周辺に側溝や水路がなく水たまりを解消するのは難しい状況であります。				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
合戦場小	2033 43149	2	交通	葉のアオキ近くの交差点	車が急いで曲がってくる。	歩行者信号と車両用信号機に分けてほしい。						
合戦場小	43295	3	交通	線路沿いの道	住宅地を早く走る車が多い。 家と家の間の交差点が見えにくい。	住宅地内の速度指定						
合戦場小	43358 1028	4	交通	ニッコークリエイト横の横断歩道 ニッコークリエイト東の道	駅の方から、信号の方へ、スピードを出してくる車が多い。 道が狭く、車と歩行者がぶつかりそうになる。	下校中の見守りが必要。	学校等で対応願う					
合戦場小	2033	5	交通	合戦場小北側の道路	交通量が多く、スピードを出している車も多い。	学童注意等の路面標示の設置 歩道の整備						
合戦場小	県3、 2033、 43297	6	交通	合戦場小東側交差点	車のスピードが速い。 車線の幅が広がる予定で、渡るのに時間を要する。	見守りボランティアの協力。 歩道橋の設置。						平川
家中小	43143	1	交通	家中交差点～旧サンハウス前 ～アバンセ道路	歩道が狭い。 路肩が狭い。	右側一列歩行で対応しているが、道幅を広げることや警察署対応のパトロールを実施してもらいたい。						
家中小	2024、 43139	2	交通	家中小西側十字路 県道国谷家中停車場線への抜け道に使われる	一時停止ではあるが、通過する児童が多いため待ちきれない場面がある。	児童の横断を止め、車を先に通過させる。						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
家中小	1010	3	交通	家中小直西道路 県道国谷家中停車場 線への抜け道に使わ れる	午前7時～8時30分 まではスクールゾーン となっているが、標識 が分かりにくく侵入し てくる車両がある。	年1回、警察による取 り締まりを実施してい ただいているが、標識 を気付きやすい物にし たり、看板を設置した りする。	既定の標識を使用し ている 来年度更新予定		[都賀地域づくり推進 課] 交通安全協会都賀支部 による巻き付け看板設 置済であるが、可能で あれば増設を依頼す る。			
赤津小	県37、 41119、	1	交通	栗野街道、深沢押山 商店付近	交通量が多く、車のス ピードも出ている街道 を横断する。	安全教育の徹底。 朝は、保護者の立哨が ある。		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 →深沢Ⅱ工区事業中 (東北道から逆川橋ま での約1500m区間につ いて、道路拡幅し歩道及 び自転車通行帯を整 備)	[都賀地域づくり推進 課] R5では巻き付け看板に 適した場所がなかった が、周辺の住宅撤去に より、電柱等に看板の 設置が可能と思われる ため、交通安全協会都 賀支部に依頼する。ま た併せて横断歩道両端 の横断旗の入替を依頼 する。			
赤津小	1009、 1013	2	交通	宿坪公民館横の交差 点	信号機が撤去され、見 通しが悪いので十分注 意が必要である。	児童への指導						
赤津小	1018、 2016、 2020、 41157	3	防犯	木方面	冬季下校時暗くなる。	防犯灯の設置			[交通防犯課] 【R5と同回答】 防犯灯については、自 治会からの申請に基づ き検討します。 [都賀地域づくり推進 課] R6のふれあいトークに て「学校の要望を自治 会に委ねるのはいかが なものか。」との意見 が出されている。			
赤津小	1016	4	交通	木の西ボックス16 アンダー	見通しが悪い。 大雨時道路が水没す る。	「スピード落とせ」の 看板有り。 冠水時は、赤色灯の点 灯あり。 安全教育の徹底						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
赤津小	1016	5	防犯	白久保	街灯がないので冬季は薄暗い。	防犯灯の設置			[交通防犯課] 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討しますが、電柱のない場所には設置できません。また、暗くなる前に下校できるようご検討ください。 [都賀地域づくり推進課] 自治会からの申請に基づくと思われるが、R6のふれあいトークにて「学校の要望を自治会に委ねるのはいかなものか。」との意見が出されている。			
赤津小	41117、 41119、 41121	6	交通	深沢方面	冬季下校時刻になると暗くなる。	防犯灯の設置			[交通防犯課] 【R6と同回答】 防犯灯については、自治会からの申請に基づき検討します。また、暗くなる前に下校できるようご検討ください。 [都賀地域づくり推進課] R6のふれあいトークにて「学校の要望を自治会に委ねるのはいかなものか。」との意見が出されている。			
赤津小	41119、 41131	7	交通	深沢方面	害獣避け電気柵があり触ると危険	児童への指導						
赤津小	42002、 1012	8	交通	富張地区	都賀PAにスマートインターが開通予定のため交通量の増加が予想される。	安全教育の徹底						
赤津小	県177	9	交通	原宿桜内 桜内十字路から北350m	歩道がなく、通学する児童が危険にさらされている。	歩道の設置		[栃木土木事務所] 【R6と同回答】 原宿桜内工区事業中				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
赤津小	2010、42018、	10	防犯	大柿・深沢・富張地区	農道が続き、近くに民家もなく、事件に巻き込まれる危険がある。	安全教育の徹底						
赤津小	41025	11	防犯	南嶺地区	会所の駐車場の街灯が撤去予定のため、冬季下校時になると暗くなる。	防犯灯の設置			[交通防犯課] 自治会から申請があり、今年度設置済み。引き続き、暗くなる前に下校できるようご検討ください。			
赤津小	県道288	12	交通	原宿桜内	道路の陥没によりアスファルトが剥離。剥離したアスファルトが歩道側へ飛散し、危険な状態。	道路の整備 飛散物の除去		[栃木土木事務所] 2025年8月にわだちが酷い箇所について対応済み。今後も経過を確認しながら、維持補修を行っていく。				
赤津小	2020	13	交通	白久保	側溝が幅が広く、蓋がないため、通学する児童が危険にさらされている。	側溝の蓋の整備		[道路河川維持課] 農業用水路となっており蓋をすることは難しいため、管理者と協議いたします。				
都賀中	43237	1	交通	升塚踏切北西道路のカーブした箇所	カーブが急で見通しが悪い。	校内交通オリエンテーションや一斉下校時の巡回指導時の際、職員が注意喚起をしている。						
都賀中	1033、1019、43285	2	交通	升塚踏切と踏切北西の交差点	踏切が小高くなっており止まりにくい。踏切の西側3方向から車が来るので危険。	校内交通オリエンテーションや一斉下校時の巡回指導時の際、職員が注意喚起をしている。						
西方小	1001、1012、53110	1	交通	金井 神塚入り口付近道路	交通量の多い例幣使街道を横断する。数年前に学童の人身事故が発生した。	「学童注意」の路面標示をしてほしい。		[道路河川維持課] 学童注意の路面表示を設置いたします。	[R3と同回答] [西方地域づくり推進課] 道路両側に飛び出し注意看板設置済			

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
西方小	1005	2	交通	西方総合支所 北側の道路	多くの児童が歩道がない所を歩く。道の駅から総合支所まで路側帯のラインが消えていて、しかも路側帯の幅がとても狭い。	引き続き歩道を延長ができるよう交渉をお願いします。		[道路河川整備課] 【R6と同回答】 道路拡幅事業は用地取得が難航しており現在休止中。				
西方小	県177、53142	3	交通	認定西方なかよしこども園入口付近県道	交通量の多い道路を多くの児童が横断する。	横断歩道の線が薄くなっているの、書き直していただきたい。	R6横断歩道更新済み R7緑の横断歩道として運用		【R6と同回答】 [西方地域づくり推進課] 注意喚起看板設置済			
西方小	53187	4	交通	美容室ユーミン南東の竹林	竹が折れたり、しなったりして道路にはみ出し見通しが悪く児童は道路の真ん中の方にはみ出して通行している。	毎年所有者に通知し、道にはみ出している竹を切ってもらえるように交渉してほしい。				所有者へ対し適正管理を依頼する行政指導を実施。（8月上旬）		
西方小	52049、52114	5	交通	峰地区 農免道路	抜け道になっていて、朝夕交通量が多い。車道と歩行道の区別がない。	道端に白線を引き、車両と歩行者との通路を明確化してほしい。		[道路河川維持課] 【R6と同回答】 計画的に路側線の引き直しを実施する。	[西方地域づくり推進課] 十字路北カーブに速度注意看板設置済 十字路内カーブミラー支柱に速度注意看板設置済			
西方小	1005	6	交通	古宿地区 横断歩道脇	用水路に蓋がないため、横断後、用水路を跨いで、畑の敷地に入るようにして待機しているため、落下の危険がある。	用水路に3m程度の蓋を設置していただきたい。		[道路河川維持課] 横断歩道の部分に蓋を設置いたしました。				
真名子小	1009	1	交通	サニーヒルズ入口	堀がそのまま落ちる危険性がある。	堀に蓋をしてほしい。		[道路河川維持課] 農業用水路となっており蓋をすることは難しいため、管理者と協議いたします。				
真名子小	1009、51016	2	交通	サニーヒルズ入口の西側	ガードレールがない。	ガードレールを作ってほしい。		[道路河川維持課] 道路から河川まで少し距離がありますので、注意して通行してください。				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
真名子小	51020	3	交通	真名子小学校南側赤津川付近	・ガードレールがない。 ・段差がある。	ガードレールを作ってほしい。		[道路河川維持課] 河川管理のため階段の部分を開けてあります。				川に近づかないよう、児童に指導をお願いします。
西方中	1006、53029	1	交通	栃木市西方町金崎317-1付近T字路	左右の見通しが悪い。	安全指導の強化						
西方中	県131、53029	2	交通	足利銀行榎木支店西方出張所前T字路	車のスピードが速くて横断歩道を渡れない。	安全指導の強化	R6横断歩道更新済					
西方中	県131、53033	3	交通	千樹園横T字路	車が飛び出してくるときがある。	安全指導の強化						
西方中	1008	4	その他	栃木市西方町元330付近道路	ガードレールが途中でなくなっているため、川に落ちそうになり危険。	安全指導の強化						
西方中	県177、53157	5	交通	栃木市地域子育て支援センターにしかた(なかよしこども園)南側	東から県道上久我栃木線へ進む際、なかよしこども園側が死角になっていて危ない。	安全指導の強化						
西方中	2009	6	交通	栃木市西方町金井1494-1付近	歩道に段差があり、自転車の車輪がとられやすい。道路が狭いため、歩行者がいないときは、歩道を自転車で利用している。登校時、道路の左側に横断するとき、危険。右折して進入してくる自動車が背後から来るので、気づきにくい。	安全指導の強化	<b>【R6と同回答】</b> 学校関係者から児童に対して「自転車を降りて、周囲に気を配ること。」等、安全指導を徹底していただきたい。横断歩行者妨害取締り実施予定。					
西方中	1006、53022	7	交通	栃木市西方町金崎420-7付近	アパートで、右側がほとんど見えない状態になっていて危険。	安全指導の強化						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧 (全190箇所)

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
西方中	県177、2009、53077、53099	8	交通	栃木市西方町元1088-4付近	交通量が多く危険。また、道路自体が細いうえにふたのない側溝があるため落下の恐れあり。狭い道路へと高速で通行する車があり、危険。 細い道があり、斜めになっているので車が来ていることが確認しにくい。	2段階で道路横断などの安全指導の強化						
西方中	県177、1012	9	交通	栃木市西方町本郷761交差点付近	ダンプの通行量が多いため危険。ダンプからの落石にも注意。	安全指導の強化						
西方中	国293	10	交通	国道293高速道路下トンネル付近	急な坂になっているため、下り坂では、スピードが出やすい上、ダンプ等からの砂がこぼれ、たまっているため、スリップしやすい。横断歩道も同じような状態で危険。	安全指導の強化						
西方中	国293	11	交通	国道293高速道路下トンネル西側都賀町富張1123付近	道が狭いうえ草が多い。トラックが危険。現在、道路拡幅のための工事中。	安全指導の強化						
西方中	1005	12	交通	西方町本城455-2付近	細い道から出てくる車が壁で見えにくく、危険。	安全指導の強化						
西方中	1005	13	交通	西方町本城346付近カーブ	カーブが急で左が見えないため、自動車を急に発見する形になり危険。	安全指導の強化						
西方中	52074、52086	14	交通	西方町元841付近カーブ	一本道からのカーブで、車がスピードを出しやすい。少し南下すると、中部公民館からの分かれ道から生徒がどンドン登校する。自動車の確認がしづらい。	安全指導の強化						

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
西方中	県37、51028	15	交通	西方町真名子1118-6付近	細い道から出てくる車が壁で見えにくく、接触事故等の危険あり。	安全指導の強化						
西方中	51021、51022	16	交通	西方町真名子2021-4付近道路	坂が急で危ない。	スピードを出しすぎないように注意する。						
西方中	国293、県37	17	交通	都賀町大柿十文字	横断するとき、左折する自動車に注意。接触事故の危険あり。	安全指導の強化						
西方中	53187	18	その他	西方町金井1253北側の道路	冬道路が凍結する。	竹が道路に被さっているため、視界が悪い。凍結に注意して通る。						
西方中	1008、52074、52101	19	交通	西方町元1416付近	クランク状の交差点で、見通しが悪い。	横断歩道を使用。降りて押して渡るなど、安全指導の強化			【R3と同回答】カーブミラーあり			
西方中	52110、52115	20	交通	西方町元922-14付近	雨の日鉄製の側溝蓋がずべる。	安全指導の強化 スピードを出しすぎないようにする						
西方中	県37	21	交通	西方町真名子597-1そば処大倉前	ススキの葉がおおく生えており自転車が通りにくい	安全指導の強化						
岩舟小	62011	1	交通	岩舟公民館北側の道路（旧久松食堂裏富士山側）	富士山が崖崩れをしており、パイプ（ガス？）がむき出しであること、崩れた岩などが道路にかかる。	路の崖崩れ側にフェンスまたは、土地所有者に改善要望						
岩舟小	31281	2	交通	岩舟小学校西側の道路	交通量が多く、スピードを出す車もいる。また、学校への児童送迎のため朝の渋滞がひどく、近隣住民に迷惑を掛けている。	繰り返し保護者への徒歩通学協力願い。警察による見回りや立哨を要望。	速度取り締まり実施		[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会岩舟支部で「㊟ 自転車 歩行者に注意」の看板を設置済。（令和6年8月）			

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
岩舟小	61272 1055	3	交通	高橋眼科北側の道路	道幅が狭く、白線が消えかかっている。	スクールゾーンの表示。白線の更新。	警察対応無し	[道路河川維持課] 外側線の設置については、市内全域を見通して計画的実施を検討します。	[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会岩舟支部で「通学路注意」の看板を設置済（11月7日）			
岩舟小	2111	4	交通	岩舟小学校西側に延びる道路(下津原方面へ続く道)	道幅が狭く、見通しが悪い。	スクールゾーンの表示。	警察対応無し		[岩舟地域づくり推進課] 交通安全協会岩舟支部で「通学路注意」の看板を設置済（11月7日）			
岩舟小	県67、 2110	5	交通	青木商店・JA裏手	・歩道がなく、歩行者の通行に危険が生じている。	・歩道の設置		[栃木土木事務所] 通学児童を含む歩行者の安全確保のため、歩道を設置する。				
静和小	62012	1	交通	(鶴巻) 群馬銀行 北 押し ボタン式信号 横断歩道	カーブミラーはあるが、劣化している。車から見にくい。交通量が多い。	児童への注意喚起、安全指導の強化						
静和小	1057	2	交通	(曲ヶ島) 踏切から50号線道路下	路肩が狭い。ポールが折れている。	児童への注意喚起 ポールの修繕		[道路河川維持課] 直線道路で区画線もあり、且つ高低差が少ないことから、ポールの再設置は検討しておりません。				
静和小	1057	3	交通	静和駅前	排水溝の蓋の破損。(穴が開いている)	児童への注意喚起 排水溝蓋の修繕		[道路河川維持課] 側溝の所有者である東武鉄道(株)が対応予定です。				
静和小	1057	4	交通	静和医院から静和駅前	歩道の白線がない。	児童への注意喚起、白線の整備		[道路河川維持課] 外側線の設置については、市内全域を見通して計画的実施を検討します。				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
静和小	62022	5	交通	(和泉第3) タナカヤわき道路	廃材が積まれている小屋が道路のそばにあり、崩れる危険性がある。	児童への注意喚起 所有者への整備依頼を希望						
静和小	2112 62054 62022	6	交通	(和泉第3) タナカヤわき道路	歩道がなく、車と児童の距離が近い。	児童への注意喚起 安全指導の強化						
静和小	62106 62151	7	交通	(赤羽根) 静和橋	柵が低く、危険。	児童への注意喚起 ガードレール設置、補正			[道路河川維持課] 橋梁の高欄部であることから、高欄の高さの変更については、修繕を行う必要が生じた時に併せて検討します。			
静和小	62106	8	交通	(赤羽根) 踏切	道幅が狭く、児童と車の距離が近い。	児童への注意喚起 安全指導の強化						
静和小	1059	9	防犯	(古橋南) 小山・和泉線高架下付近	うす暗く、見通しが悪い。	児童への注意喚起						
静和小	61250	10	その他	(和泉2) 三和ゴルフ場西側道路	草木が多く、虫や蜂がいることがあり、危険。	児童への注意喚起 所有者への整備依頼						農地登録がある土地のため、農業委員会で対応（7月22日に所有者に通知）
岩舟中	2104	1	交通	岩舟中学校南東側の交差点	一時停止の線が消えている。	止まれの標識はあるが、線が消えかけているので線を書く。		R7更新済み				

令和7年度 通学路安全点検危険箇所一覧（全190箇所）

学校	路線	No.	危険区分	危険と思われる箇所	危険と思われる内容	学校からの対応・改善案	栃木警察署	道路管理者	交通安全担当課	環境課	建築住宅課	市教委
岩舟中	県75	2	交通	旧小野寺北小学校前の県道	ダンプカーの交通多量による事故の恐れ	交通ルールの徹底の指導						
岩舟中	1044、1043、2069	3	交通・防犯	高速道路東側の市道	人通りがなく暗いため	登校時は気をつけて交通する。						
岩舟中	県282	4	交通	旧小野寺中学校前の県道	歩道が途中で切れているため危険	登下校時は気をつけて交通する						
岩舟中	1050	5	交通	新里郵便局より100m東側曲がり角	急な曲がり角で狭く、自動車がスピードを出す	登下校時は気をつけて交通する						
岩舟中	1050	6	交通	岩舟駅北側市道を西に向かう道	自動車がスピードを出して通る	登下校時は気をつけて交通する						
岩舟中	1051	7	交通	ライスセンター前の市道	直線道路だが、狭く交通量が多い	登下校時は気をつけて交通する						
岩舟中	2100	8	交通	公民館入り口信号南側	歩道が狭すぎるため、自転車が車道を走る	登下校時は気をつけて交通する						
岩舟中	1054	9	防犯	レストラン渡から南西に走る市道	人通りがなく暗いため	集団下校をする						