

写真特集

台風 19 号による
市内各地の被害状況

台風 19 号の大雨による被害により、市内各地では非常に大きな被害が発生しました。

各地域の被害状況を、写真で紹介します。



濁流により一部が損傷した小倉堰



浸水により家財が散乱した大平地域の家屋



市内各所に積み上げられた被害ごみ（つがの里）



冠水し泥水を浴びたいちこの苗



土手の崩落によりふさがれた都賀地域の道路



2m もの浸水で大きな被害を受けた栃木工業高校



床上浸水により被害を受けた栃木地域の民家



被害ごみが堆積した西方町金崎のかっぱ広場



広範囲にわたって冠水した岩船山南部一帯



台風翌朝も水が残る大平地域の住宅地



多くの住宅や店舗が被害を受けた大平町下皆川



国道 50 号線みかもの橋付近



藤岡町赤麻地区の 10 月 15 日時点での冠水の様子



三杉川の氾濫により冠水した藤岡町都賀付近

台風19号の被害に遭われた方々へお見舞い申し上げます

当社では丸和住宅オーナー様を含め、栃木にお住まいの皆様が通常通りの生活を取り戻す為に、担当社員・職人を増員して、誠実に対応させて頂いております。お待たせ頂いている方もいらっしゃいますが早期に進められるように社員一同全力で頑張ります。

丸和住宅グループ

**とちぎ
リフォーム**
TOCHIGI REFORM

0120
FreeDial

0120-08-1180

〒328-0075 栃木市箱森町19-26 TEL.0282-28-6770 ■定休日/毎週火・水曜日 ■営業時間/AM9:00~PM6:00