

## 栃木中央地域現地調査地一覧

現地調査地	会議で出た課題	メモ
①巴波川 万町倭橋付近 9:05~9:15	河川カメラの認知度が低い	
②用水路 万町萬盛橋付近 ③巴波川 小平町翁島付近 ④巴波川 小平町小平橋付近 9:20~9:30	河川の増水時に、排水路等に逆流する	
⑤巴波川 箱森町はらの橋付近 9:35~9:45	河川カメラの認知度が低い	
⑥永野川 片柳町二杉橋付近 9:55~10:05	河川カメラの認知度が低い	
⑦栃木駅前 10:15~10:55	例幣使街道が認知されていない 駅南を観光に活用したい 図書館の返却所がない 駅前が殺風景 休憩する場所がない	
⑧栃木城址公園 11:00~11:10	歴史の遺構として日の目を見ていない	
⑨栃木第二公園 11:15~11:25	公園の整備がされていない 遊具が使用禁止だが修理するのか	