

工事進行状況報告(R4年11月～12月)

型枠工事及び配筋工事

2階の躯体(建物を構造的に支える部分)にコンクリートを打設する準備が進められています。周囲に組まれた足場も徐々に高くなってきました。建物の床・壁・柱・梁となる部分には精密な作業が求められる型枠が施工され、多くの鉄筋が配筋されています。鉄筋コンクリート造の建物の強度に大きな影響を与える鉄筋は、同時にコンクリートのひび割れを防止する大切な役割も果たしています。

