

状況写真①

	写真① 造成前 令和元年度
	写真① 造成前 令和元年度


状況写真①



写真①

令和6年5月2日撮影

造成後



写真①

令和6年5月2日撮影

造成後

状況写真②

 標高約59m	写真② 造成前 令和元年度
 標高約61.4m +2.5m以上盛土	写真② 令和6年5月2日撮影 造成後
 標高約61.4m +2.5m以上盛土	写真② 令和6年5月2日撮影 造成後

状況写真③

	写真③ 造成前 令和元年度
	写真③ 令和6年5月2日撮影 造成後
	写真③ 令和6年5月2日撮影 造成後

状況写真④

	写真④
	造成前 令和元年度
	写真④
	令和6年5月2日撮影 造成後

状況写真④

	写真④
	令和6年5月2日撮影 造成後
	写真④
	令和6年5月2日撮影 造成後

状況写真⑤

	写真⑤
	造成前 令和元年度
	写真⑤
	令和6年5月2日撮影 造成後

状況写真⑥

	写真⑥
	造成前 令和元年度
	写真⑥
	令和6年5月2日撮影 造成後
	写真⑥
	令和6年5月2日撮影 造成後

状況写真⑦

	写真⑦
	造成前 令和元年度
	写真⑦
	令和6年5月2日撮影 造成後