

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 412

分類	18 行政系施設 2 消防施設 1 消防庁舎		
施設名	栃木市消防本部・栃木市消防署／付属建物合	住 所	栃木市平柳町1-34-5
建築年	令和5年（築年数2年）	構造・階数	RC造・3階
延床面積	4,065.65 m ²	耐用年数	50年
敷地面積	6,685.10 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	-		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	146,550	73,918	0	885,468,505	85,500,139
歳 入(B)	0	0	0	2,429,179	4,004,366
コスト(A)-(B)	146,550	73,918	0	883,039,326	81,495,773

3. 施設の状態

点検・診断結果			
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 针	・栃木市消防庁舎整備基本構想に基づき整備している。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 413

分類	18 行政系施設 2 消防施設 1 消防庁舎		
施設名	消防署 大平分署	住 所	栃木市大平町蔵井 2001-2
建築年	昭和47年（築年数53年）	構造・階数	RC造・2階
延床面積	293.95 m ²	耐用年数	50年
敷地面積	1,309.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	無
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	-		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	1,740,125	1,849,812	2,955,788	1,760,951	2,154,497
歳入(B)	2,986,286	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	-1,246,161	1,849,812	2,955,788	1,760,951	2,154,497

3. 施設の状態

点検・診断結果	ネットフェンスの変形、外れ及びぐらつき、基礎の破損がみられるため修繕が必要。 壁に鉄筋露出部分があるため早急な修繕が必要。 地盤沈下による床傾斜、Pタイルクラック及び階段室手摺のぐらつきが見受けられるため修繕が必要。 分電盤やベントキャップにサビが発生しているため修繕が必要。
大規模改修年度	
大規模改修内容	

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	D
方 针	・栃木市消防庁舎整備基本構想に基づき整備するが、大型事業の見直しにより、スケジュール及び事業費を見直すこととなっている。	改修後の予定使用年数	

5. 課題

・著しい庁舎全体の老朽化、各設備の機能低下。
・浸水対策

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 414

分類	18 行政系施設 2 消防施設 1 消防庁舎		
施設名	消防署 藤岡分署／付属建物含	住 所	栃木市藤岡町藤岡 81-2
建築年	昭和 53 年（築年数 47 年）	構造・階数	SRC 造・2 階
延床面積	393.62 m ²	耐用年数	50 年
敷地面積	1,312.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	無
区域区分	居住誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	-		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	1,862,222	1,813,807	2,047,443	6,117,749	1,712,562
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	1,862,222	1,813,807	2,047,443	6,117,749	1,712,562

3. 施設の状態

点検・診断結果	外壁部の劣化、クラック等により、内部への漏水が有り、修繕が早期に必要と思われる。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	D
方 針	・栃木市消防庁舎整備基本構想に基づき整備するが、大型事業の見直しにより、スケジュール及び事業費を見直すこととなっている。		

5. 課題

・著しい庁舎全体の老朽化、各設備の機能低下 ・地盤沈下対策 ・雨漏り対策
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 415

分類	18 行政系施設 2 消防施設 1 消防庁舎		
施設名	消防署 都賀分署	住 所	栃木市都賀町大柿 1529
建築年	昭和 47 年（築年数 53 年）	構造・階数	RC 造・2 階
延床面積	290.62 m ²	耐用年数	50 年
敷地面積	1,286.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	無
区域区分	市街化区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	-		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	1,496,654	1,625,449	1,667,543	1,397,810	1,679,748
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	1,496,654	1,625,449	1,667,543	1,397,810	1,679,748

3. 施設の状態

点検・診断結果	北側 CB 壁の控壁所定のピッチが大きい。（実測値：8.65m、所定値：3.4m） 改善が必要。食堂等の壁にひび割れ及び塗膜の剥離が有る。改善が望ましい。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	D
方 針	・基本計画に基づき西方分署と統合整備を進めていく。		

5. 課題

- 著しい庁舎全体の老朽化、各設備の機能低下。
- 雨漏り対策

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 416

分類	18 行政系施設 2 消防施設 1 消防庁舎		
施設名	消防署 西方分署	住所	栃木市西方町金井 293
建築年	昭和47年（築年数53年）	構造・階数	RC造・2階
延床面積	290.00 m ²	耐用年数	50年
敷地面積	1,371.00 m ² （うち借地面積 1,028.06 m ² ）	耐震性	有
区域区分	用途地域外(西方)	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	-		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	1,768,663	2,119,983	2,163,234	2,312,453	1,811,107
歳入(B)	525,115	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	1,243,548	2,119,983	2,163,234	2,312,453	1,811,107

3. 施設の状態

点検・診断結果	食堂内壁ペンキ仕上材の剥離及びひび割れが目立つ。コンクリート壁にクラックが多数あり。補修が必要です。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方向性	存続	進捗状況	D
方針	・基本計画に基づき都賀分署と統合整備を進めていく。		

5. 課題

・著しい庁舎全体の老朽化、各設備の機能低下。
・雨漏り対策

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 417

分類	18 行政系施設 2 消防施設 1 消防庁舎		
施設名	消防署 岩舟分署	住所	栃木市岩舟町静 5133-1
建築年	平成 20 年（築年数 17 年）	構造・階数	S 造・2 階
延床面積	779.60 m ²	耐用年数	38 年
敷地面積	3,320.94 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	-		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	2,342,459	2,193,052	2,673,221	2,344,499	2,583,784
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	2,342,459	2,193,052	2,673,221	2,344,499	2,583,784

3. 施設の状態

点検・診断結果	玄関ポーチのタイル浮き及びクラックが著しいため、修繕が必要。 換気扇作動時に騒音あるため、修繕が必要。 【訓練棟】外壁吹付塗膜が剥離しているため清掃が必要。		
大規模改修年度	R10頃 R30頃	改修後の予定使用年数	20年
大規模改修内容	中規模改修 大規模改修		

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・長期的に利用する施設として、適正な管理を行う。		

5. 課題

・個別施設計画に則った適正な維持管理により、長寿命化を図る。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 418

分類	18 行政系施設 2 消防施設 1 消防庁舎		
施設名	晃石山局（デジタル無線鉄塔及び局舎）	住 所	栃木市皆川城内町 2487-3
建築年	平成 26 年（築年数 11 年）	構造・階数	S 造・1 階
延床面積	38.46 m ²	耐用年数	38 年
敷地面積	453.00 m ² （うち借地面積 375.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	通信指令課
利用状況	・無線通信等		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	2,981,294	6,824,889	3,209,815	4,095,773	3,160,699
歳 入(B)	0	0	0		0
コスト(A)-(B)	2,981,294	6,824,889	3,209,815	4,095,773	3,160,699

3. 施設の状態

点検・診断結果	シーリング劣化及びネオシールの剥がれの為対策を推奨。 火災受信盤の内臓電が 2014 年製の為交換を推奨。 消火器 3 本の使用期限が 2024 年の為交換を検討。 局舎内雨漏り箇所あり。
大規模改修年度	R5
大規模改修内容	防水、防錆等補修作業

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・今後も活用していく施設（機能）であることから、適切な維持管理を行う。		

5. 課題

・停電時において非常用発電機燃料不足による燃料搬送手段。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 419

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団本部分団（栃木）	住所	栃木市旭町 22-5
建築年	平成6年（築年数31年）	構造・階数	W造・1階
延床面積	16.50 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	208.89 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	0	0	0	0	0
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	0	0	0	0	0

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・自家用車で参集した団員の駐車場の確保。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 420

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第1分団	住所	栃木市平柳町1-27-10
建築年	昭和59年（築年数41年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	38.62 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	113.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	42,875	10,675	16,454	26,277	28,555
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	42,875	10,675	16,454	26,277	28,555

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・栃木市消防団再編計画に基づき、令和3年4月より栃木方面隊第8分団第2部と統合し、施設は栃木方面隊第1分団器具置場として利用を開始している。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 421

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第2分団	住所	栃木市旭町22-5
建築年	平成1年（築年数36年）	構造・階数	RC造・2階
延床面積	68.40 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	0.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	178,157	172,876	169,692	142,980	184,754
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	178,157	172,876	169,692	142,980	184,754

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・自家用車で参集した団員の駐車場の確保。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 422

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第3分団	住 所	栃木市沼和田町 1-50
建築年	平成 16 年（築年数 21 年）	構造・階数	S 造・1 階
延床面積	59.20 m ²	耐用年数	31 年
敷地面積	317.46 m ² (うち借地面積 59.20 m ²)	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	57,517	58,200	60,406	51,277	67,976
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	57,517	58,200	60,406	51,277	67,976

3. 施設の状態

点検・診断結果			
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 423

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第4分団	住 所	栃木市神田町 3-31
建築年	昭和61年（築年数39年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	38.88 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	77.17 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	居住誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	37,470	54,124	33,193	206,656	41,969
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	37,470	54,124	33,193	206,656	41,969

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・自家用車で参集した団員の駐車場の確保。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 424

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第5分団	住所	栃木市箱森町 36-31
建築年	平成4年（築年数33年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	52.99 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	92.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	居住誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	35,730	34,989	30,550	28,944	37,080
歳入(B)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
コスト(A)-(B)	32,730	31,989	27,550	25,944	34,080

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 425

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第6分団	住所	栃木市片柳町1-12
建築年	昭和63年（築年数37年）	構造・階数	W造・1階
延床面積	61.88 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	76.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	市街化区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	43,706	43,716	60,422	38,475	47,129
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	43,706	43,716	60,422	38,475	47,129

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・自家用車で参集した団員の駐車場の確保。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 426

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第7分団	住所	栃木市入舟町8-25
建築年	平成21年（築年数16年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	85.00 m ²	耐用年数	38年
敷地面積	130.16 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	居住誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	64,059	61,747	62,333	257,165	74,153
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	64,059	61,747	62,333	257,165	74,153

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 427

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第8分団第1部	住 所	栃木市大宮町 1580-6
建築年	昭和 55 年（築年数 45 年）	構造・階数	CB 造・1 階
延床面積	37.66 m ²	耐用年数	34 年
敷地面積	42.35 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	14,553	15,688	21,618	34,389	25,889
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	14,553	15,688	21,618	34,389	25,889

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 428

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第8分団第2部	住 所	栃木市平柳町2-24-34
建築年	昭和54年（築年数46年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	36.52m ²	耐用年数	34年
敷地面積	110.42m ² （うち借地面積 110.42m ² ）	耐震性	無
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	56,504	97,126	15,557	15,656	17,120
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	56,504	97,126	15,557	15,656	17,120

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 429

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第8分団第3部	住 所	栃木市藤田町 57-4
建築年	平成 30 年（築年数 7 年）	構造・階数	S 造・2 階
延床面積	56.48 m ²	耐用年数	34 年
敷地面積	200.09 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	88,311	95,398	87,700	62,851	81,155
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	88,311	95,398	87,700	62,851	81,155

3. 施設の状態

点検・診断結果			
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 430

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第9分団第1部	住所	栃木市泉川町362-1
建築年	昭和52年（築年数48年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	34.67 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	130.89 m ² （うち借地面積 130.89 m ² ）	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	68,787	69,796	43,724	105,416	46,505
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	68,787	69,796	43,724	105,416	46,505

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 431

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第9分団第2部	住 所	栃木市大皆川町462
建築年	昭和58年（築年数42年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	36.52 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	109.00 m ² （うち借地面積 109.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	73,786	75,517	65,996	57,381	69,377
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	73,786	75,517	65,996	57,381	69,377

3. 施設の状態

点検・診断結果	赤灯の電球を交換してもすぐに切れる不良。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・トイレ未設置

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 432

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第9分団第3部	住 所	栃木市皆川城内町 1860-2
建築年	昭和49年（築年数51年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	34.31 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	321.38 m ² （うち借地面積 181.81 m ² ）	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	37,436	38,169	41,737	32,362	103,845
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	37,436	38,169	41,737	32,362	103,845

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 433

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第10分団第1部	住所	栃木市吹上町 544-1
建築年	昭和55年（築年数45年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	35.34 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	138.57 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	23,893	13,601	16,033	13,654	15,960
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	23,893	13,601	16,033	13,654	15,960

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 434

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第10分団第2部	住所	栃木市川原田町1225
建築年	昭和53年（築年数47年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	34.44 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	150.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	25,299	25,140	27,041	20,684	32,977
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	25,299	25,140	27,041	20,684	32,977

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 435

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第10分団第3部	住所	栃木市千塚町131
建築年	昭和54年（築年数46年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	36.52 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	88.36 m ² （うち借地面積 88.36 m ² ）	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	494,432	47,354	52,314	50,614	69,331
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	494,432	47,354	52,314	50,614	69,331

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 436

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第11分団第1部	住所	栃木市梅沢町145-6
建築年	平成8年（築年数29年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	52.99 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	103.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	13,099	7,816	5,202	4,813	11,090
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	13,099	7,816	5,202	4,813	11,090

3. 施設の状態

点検・診断結果	屋外階段の塗装剥がれ劣化。 網戸劣化。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 437

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第11分団第2部	住所	栃木市梅沢町1167-6
建築年	平成2年（築年数35年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	46.37 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	99.33 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	16,500	18,648	14,012	6,502	7,051
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	16,500	18,648	14,012	6,502	7,051

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 438

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第11分団第3部	住 所	栃木市鍋山町 599-1
建築年	平成28年（築年数9年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	53.50 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	410.75 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	29,384	33,853	38,930	34,335	31,186
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	29,384	33,853	38,930	34,335	31,186

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 439

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第11分団第4部	住所	栃木市星野町188
建築年	昭和60年（築年数40年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	36.53 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	109.76 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	10,218	6,120	6,430	47,998	7,026
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	10,218	6,120	6,430	47,998	7,026

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・トイレ未設置

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 440

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第12分団第1部	住所	栃木市惣社町 866
建築年	昭和 56 年（築年数 44 年）	構造・階数	CB 造・1 階
延床面積	34.44 m ²	耐用年数	34 年
敷地面積	294.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	24,295	21,902	22,708	16,008	24,823
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	24,295	21,902	22,708	16,008	24,823

3. 施設の状態

点検・診断結果	ホース乾燥棟の上部鉄板が錆びて劣化。（使用中止）		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震を満たすため建替えを要する。 ・自家用車で参集した団員の駐車場の確保。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 441

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第12分団第2部	住 所	栃木市田村町 941
建築年	昭和53年（築年数47年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	34.44 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	87.37 m ² （うち借地面積 87.37 m ² ）	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	32,787	33,184	31,592	35,071	31,743
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	32,787	33,184	31,592	35,071	31,743

3. 施設の状態

点検・診断結果	ホース乾燥塔が傾斜。（使用中止）		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震を満たすため建替えを要する。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 442

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団栃木第12分団第3部	住所	栃木市大塚町1480-1
建築年	昭和61年（築年数39年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	36.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	51.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	14,798	623,372	13,922	29,637	18,143
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	14,798	623,372	13,922	29,637	18,143

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・トイレ未設置 ・自家用車で参集した団員の駐車場の確保。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 443

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	旧消防団栃木方面隊第12分団第3部	住 所	栃木市国府町 732
建築年	昭和60年（築年数40年）	構造・階数	CB造・1階
延床面積	36.52 m ²	耐用年数	34年
敷地面積	0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団組織再編により余剰施設。令和8年度解体予定。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	4,822	676	0	0	0
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	4,822	676	0	0	0

3. 施設の状態

点検・診断結果	解体予定。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	廃止	進 捗 状 況	B
方 针	・栃木市消防団再編計画に基づき、令和3年4月から栃木方面隊第12分団第2部と統合し、施設は廃止した。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 444

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第1分団第1部	住所	栃木市大平町富田 1645-1
建築年	昭和59年（築年数41年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	112.86 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	318.50 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	58,603	54,792	64,074	55,441	69,629
歳入(B)	1,500	1,500	3,000	3,000	3,000
コスト(A)-(B)	57,103	53,292	61,074	52,441	66,629

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・屋根や壁、建物設備等の老朽化が進んでおり、将来的には大規模な改修が必要になる。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 445

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第1分団第2部	住 所	栃木市大平町富田 390-13
建築年	昭和61年（築年数39年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	327.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	居住誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	49,678	47,858	45,616	45,011	53,499
歳 入(B)	0	0	3,000	3,000	3,000
コスト(A)-(B)	49,678	47,858	42,616	42,011	50,499

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・屋根や壁、建物設備等の老朽化が進んでおり、将来的には大規模な改修が必要になる。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 446

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第1分団第3部	住 所	栃木市大平町西山田 917
建築年	昭和63年（築年数37年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	670.00 m ² （うち借地面積 670.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	183,899	262,974	183,824	178,396	187,487
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	183,899	262,974	183,824	178,396	187,487

3. 施設の状態

点検・診断結果	軒天が1箇所破損。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・屋根や壁、建物設備等の老朽化が進んでおり、将来的には大規模な改修が必要になる。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 447

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	旧消防団大平方面隊第1分団第3部	住 所	栃木市大平町西山田 2955-1
建築年	昭和58年（築年数42年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	243.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団組織再編により余剰施設。令和8年度以降に解体		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	29,278	3,468	0	0	0
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	29,278	3,468	0	0	0

3. 施設の状態

点検・診断結果	解体予定。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	廃止	進 捗 状 況	B
方 针	・栃木市消防団再編計画に基づき、令和3年4月から大平方面隊第1分団第4部と統合し、施設は廃止した。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 448

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	旧消防団大平方面隊第1分団第5部	住 所	栃木市大平町下皆川769-2
建築年	昭和62年（築年数38年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	314.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団組織再編により余剰施設。令和9年度以降に解体		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	40,713	6,688	0	0	0
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	40,713	6,688	0	0	0

3. 施設の状態

点検・診断結果	解体予定。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	廃止	進 捗 状 況	B
方 针	・栃木市消防団再編計画に基づき、令和3年4月から大平方面隊第1分団第4部と統合し、施設は廃止した。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 449

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第2分団第1部	住 所	栃木市大平町横堀 632-3
建築年	平成1年（築年数36年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	330.54 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	6,973	11,868	14,585	12,495	17,595
歳 入(B)	0	0	1,500	1,500	1,500
コスト(A)-(B)	6,973	11,868	13,085	10,995	16,095

3. 施設の状態

点検・診断結果	2階天井が脱落。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・屋根や壁、建物設備等の老朽化が進んでおり、将来的には大規模な改修が必要になる。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 450

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第2分団第2部	住所	栃木市大平町真弓540-1
建築年	昭和57年（築年数43年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	373.56 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	38,948	39,253	43,044	25,756	35,799
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	38,948	39,253	43,044	25,756	35,799

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・屋根や壁、建物設備等の老朽化が進んでおり、将来的には大規模な改修が必要になる。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 451

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	旧消防団大平方面隊第2分団第4部	住所	栃木市大平町下高島 867-1
建築年	昭和62年（築年数38年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	294.00 m ² （うち借地面積 294.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団組織再編により余剰施設。令和7年度解体予定。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	86,922	64,205	59,976	0	59,976
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	86,922	64,205	59,976	0	59,976

3. 施設の状態

点検・診断結果	解体予定。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	廃止	進捗状況	B
方針	・栃木市消防団再編計画に基づき、令和3年4月から大平方面隊第2分団第3部と統合し、施設は廃止した。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 452

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第3分団第1部	住所	栃木市大平町西水代3506-1
建築年	昭和58年（築年数42年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	51.00 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	297.42 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	市街化区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	65,370	92,350	61,592	55,406	65,781
歳入(B)	3,000	3,000	10,500	10,500	10,500
コスト(A)-(B)	62,370	89,350	51,092	44,906	55,281

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・屋根や壁、建物設備等の老朽化が進んでおり、将来的には大規模な改修が必要になる。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 453

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第3分団第2部	住所	栃木市大平町西野田 905-1
建築年	平成19年（築年数18年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	52.13 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	339.90 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	50,885	29,672	48,088	43,126	103,921
歳入(B)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
コスト(A)-(B)	49,385	28,172	46,588	41,626	102,421

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 454

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団大平第3分団第3部	住所	栃木市大平町伯仲 1725-2
建築年	昭和60年（築年数40年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	93.31 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	224.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	28,372	18,352	17,417	12,597	23,279
歳入(B)	1,500	1,500	4,500	4,500	4,500
コスト(A)-(B)	26,872	16,852	12,917	8,097	18,779

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・屋根や壁、建物設備等の老朽化が進んでおり、将来的には大規模な改修が必要になる。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 455

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第1分団第1部	住 所	栃木市藤岡町部屋 677-7
建築年	昭和62年（築年数38年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	49.68 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	141.28 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	39,800	37,847	172,989	32,887	43,542
歳 入(B)	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
コスト(A)-(B)	32,300	30,347	165,489	25,387	36,042

3. 施設の状態

点検・診断結果	雨どいの大半が破損。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・経年により建物全体の老朽化が進んでいる。 ・トイレが汲取り式のため、将来的には水洗式への変更が必要になる。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 456

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第1分団第2部	住 所	栃木市藤岡町富吉 1553-4
建築年	昭和55年（築年数45年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	49.50 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	211.00 m ² （うち借地面積 211.00 m ² ）	耐震性	無
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	79,495	84,328	65,345	39,687	69,147
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	79,495	84,328	65,345	39,687	69,147

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	<ul style="list-style-type: none">・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。・将来の状況変化を見据え、周辺施設との複合化や分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

- ・建築基準法改正以前の建築であることから、新耐震基準を満たすため建替えを要する。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 457

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第2分団第1部／付属建物含	住 所	栃木市藤岡町藤岡 1195-1
建築年	昭和63年（築年数37年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	82.70 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	180.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	31,826	30,646	34,312	30,768	34,792
歳 入(B)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
コスト(A)-(B)	30,326	29,146	32,812	29,268	33,292

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度	改修後の予定使用年数		
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 针	・第2期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、周辺施設との複合化や分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

- 経年により、建物全体の老朽化が進んでいる。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 458

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第2分団第2部	住 所	栃木市藤岡町藤岡 2402-1
建築年	平成2年（築年数35年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	53.03 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	379.00 m ² （うち借地面積 379.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	136,032	95,816	98,422	88,865	101,666
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	136,032	95,816	98,422	88,865	101,666

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・経年により建物全体の老朽化が進んでいる。 ・トイレが汲取り式のため、将来的には水洗式への変更が必要になる。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 459

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第3分団第1部	住 所	栃木市藤岡町赤麻 1737-1
建築年	昭和63年（築年数37年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	49.68 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	0.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	35,124	40,623	37,210	30,324	40,911
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	35,124	40,623	37,210	30,324	40,911

3. 施設の状態

点検・診断結果	2階ドア木枠が劣化し破損。（開閉には影響なし）		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・経年により建物全体の老朽化が進んでいる。 ・トイレが汲取り式のため、将来的には水洗式への変更が必要になる。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 460

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第3分団第2部	住 所	栃木市藤岡町大前 598-3
建築年	昭和57年（築年数43年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	49.68 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	154.00 m ² （うち借地面積 154.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	27,513	27,189	39,913	22,702	32,030
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	27,513	27,189	39,913	22,702	32,030

3. 施設の状態

点検・診断結果			
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・経年により建物全体の老朽化が進んでいる。 ・トイレが汲取り式のため、将来的には水洗式への変更が必要になる。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 461

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第4分団第1部	住 所	栃木市藤岡町甲 436-2
建築年	平成1年（築年数36年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	49.68 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	0.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	19,414	21,344	23,701	19,103	27,954
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	19,414	21,344	23,701	19,103	27,954

3. 施設の状態

点検・診断結果	換気扇が閉まらず。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・経年により建物全体の老朽化が進んでいる。 ・トイレが汲取り式のため、将来的には水洗式への変更が必要になる。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 462

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団藤岡第4分団第2部	住 所	栃木市藤岡町都賀 1460-1
建築年	昭和59年（築年数41年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	49.68 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	140.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	64,916	30,559	33,599	26,584	37,971
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	64,916	30,559	33,599	26,584	37,971

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・経年により建物全体の老朽化が進んでいる。 ・トイレが汲取り式のため、将来的には水洗式への変更が必要になる。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 463

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団都賀第1分団第1部	住所	栃木市都賀町木 812-1
建築年	昭和59年（築年数41年）	構造・階数	S造・1階
延床面積	51.84 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	0.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	18,527	86,495	18,020	16,063	18,697
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	18,527	86,495	18,020	16,063	18,697

3. 施設の状態

点検・診断結果	ホース乾燥塔の手摺りが錆びて外れ。 上階の踊り場が錆で強度低下。 ホース掛け部分が錆びて老朽化。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・トイレ未設置

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 464

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団都賀第1分団第2部	住 所	栃木市都賀町大橋 318-1
建築年	昭和61年（築年数39年）	構造・階数	S造・1階
延床面積	49.44 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	713.95 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	市街化区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	34,409	33,436	138,987	31,291	42,044
歳 入(B)	420	420	420	380	380
コスト(A)-(B)	33,989	33,016	138,567	30,911	41,664

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・トイレ未設置

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 465

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団都賀第2分団	住 所	栃木市都賀町大柿 1601-4
建築年	平成 25 年（築年数 12 年）	構造・階数	S 造・2 階
延床面積	41.58 m ²	耐用年数	31 年
敷地面積	165.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	有
区域区分	市街化区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	49,519	42,785	49,725	53,441	67,168
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	49,519	42,785	49,725	53,441	67,168

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 466

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団都賀第3分団	住所	栃木市都賀町合戦場 758
建築年	昭和63年（築年数37年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	62.74 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	0.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	有
区域区分	居住誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	31,548	321,914	41,269	36,194	36,688
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	31,548	321,914	41,269	36,194	36,688

3. 施設の状態

点検・診断結果	ホース乾燥塔の梯子に歪み。 外壁の煙突（換気扇）カバー外れ。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・トイレ未設置

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 467

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団都賀第4分団第1部	住 所	栃木市都賀町家中 5982-1
建築年	昭和61年（築年数39年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	62.75 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	0.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	44,765	53,668	46,178	38,855	45,431
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	44,765	53,668	46,178	38,855	45,431

3. 施設の状態

点検・診断結果	内壁穴有り。 天井剥がれ。 ホース乾燥塔の老朽化。
大規模改修年度	
大規模改修内容	

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・当該器具置場は都賀総合支所に隣接しているため、都賀総合支所複合化による支所の移転後敷地の利活用の状況によっては、当該器具置場の移転も検討する必要がある。 ・トイレ未設置
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 468

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団都賀第4分団第2部	住 所	栃木市都賀町家中 665-12
建築年	平成29年（築年数8年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	56.48 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	223.61 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	37,937	46,893	46,474	27,529	72,603
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	37,937	46,893	46,474	27,529	72,603

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 469

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団西方第1分団	住所	栃木市西方町金崎 330-9
建築年	平成4年（築年数33年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	82.80 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	99.90 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	用途地域(西方)	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	61,475	52,056	45,820	42,454	51,774
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	61,475	52,056	45,820	42,454	51,774

3. 施設の状態

点検・診断結果	屋外階段の塗装剥がれ劣化。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・階段部縞鋼板の腐食が危惧されるため、定期的な塗装が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 470

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団西方第2分団	住 所	栃木市西方町本城 521-1
建築年	平成11年（築年数26年）	構造・階数	S造・1階
延床面積	117.45 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	204.40 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	用途地域外(西方)	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	59,314	60,209	61,714	55,023	67,338
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	59,314	60,209	61,714	55,023	67,338

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 471

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団西方第3分団第1部	住 所	栃木市西方町金井 1370
建築年	昭和 56 年（築年数 44 年）	構造・階数	S 造・2 階
延床面積	64.00 m ²	耐用年数	31 年
敷地面積	1,585.00 m ² (うち借地面積 0.00 m ²)	耐震性	有
区域区分	用途地域外(西方)	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	30,205	37,965	132,003	22,896	26,502
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	30,205	37,965	132,003	22,896	26,502

3. 施設の状態

点検・診断結果	屋外階段接合部から車庫内への雨漏り。 基礎化粧モルタル及び車庫内床面にクラック有。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・階段部縞鋼板の腐食が危惧されるため、定期的な塗装が必要

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 472

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団西方第3分団第2部	住 所	栃木市西方町本郷 816-1
建築年	平成5年（築年数32年）	構造・階数	S造・2階
延床面積	82.80 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	424.00 m ² （うち借地面積 424.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	用途地域外(西方)	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	93,469	93,071	92,479	84,971	94,846
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	93,469	93,071	92,479	84,971	94,846

3. 施設の状態

点検・診断結果	トイレ天井の雨漏り。 基礎化粧モルタルに複数のクラック有。 外壁継ぎ目の破損。 屋外階段の塗装剥がれ劣化。
大規模改修年度	
大規模改修内容	

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 针	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・階段部縞鋼板の腐食が危惧されるため、定期的な塗装が必要。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 473

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団西方第4分団	住所	栃木市西方町真名子 1090
建築年	昭和49年（築年数51年）	構造・階数	S造・1階
延床面積	206.10 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	1,256.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	用途地域外(西方)	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	56,548	49,542	46,624	160,515	49,476
歳入(B)	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
コスト(A)-(B)	53,548	46,542	43,624	157,515	46,476

3. 施設の状態

点検・診断結果	トイレ使用不可につき封鎖中。		
大規模改修年度	H9	改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

・衛生及び使用上の観点からトイレの改修が必要。 ・下水道管の延伸があれば、下水道管への接続が必要。
--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 474

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団岩舟第1分団第1部	住 所	栃木市岩舟町静和 2383-2
建築年	昭和61年（築年数39年）	構造・階数	W造・1階
延床面積	79.49 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	177.32 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	居住誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	47,679	45,498	45,399	40,937	51,029
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	47,679	45,498	45,399	40,937	51,029

3. 施設の状態

点検・診断結果	窓ガラスひび割れ。 雨樋の破損。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 475

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団岩舟第1分団第2部	住 所	栃木市岩舟町曲ヶ島 1181
建築年	昭和62年（築年数38年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	59.20 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	95.99 m ² （うち借地面積 95.99 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	39,890	39,859	41,187	34,418	50,764
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	39,890	39,859	41,187	34,418	50,764

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 476

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団岩舟第2分団①	住所	栃木市岩舟町静 1837-1
建築年	平成8年（築年数29年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	62.10 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	49.58 m ² （うち借地面積 49.58 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	86,650	158,943	100,063	84,785	74,458
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	86,650	158,943	100,063	84,785	74,458

3. 施設の状態

点検・診断結果	網戸破損。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 477

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団岩舟第2分団②	住所	栃木市岩舟町下津原447-5
建築年	平成1年（築年数36年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	68.85 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	200.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	市街化区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	58,796	56,837	49,656	41,556	49,453
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	58,796	56,837	49,656	41,556	49,453

3. 施設の状態

点検・診断結果	窓ガラスに穴。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 478

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団岩舟第3分団第1部	住所	栃木市岩舟町新里 753-1
建築年	平成2年（築年数35年）	構造・階数	W造・1階
延床面積	92.74 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	1,061.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	52,167	36,358	30,549	26,917	35,060
歳入(B)	0	0	139,590	0	0
コスト(A)-(B)	52,167	36,358	-109,041	26,917	35,060

3. 施設の状態

点検・診断結果	トイレ換気扇故障。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 479

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団岩舟第3分団第2部	住所	栃木市岩舟町小野寺 1142-1
建築年	平成4年（築年数33年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	69.55 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	605.38 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	51,456	58,240	63,429	40,578	52,258
歳入(B)	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
コスト(A)-(B)	49,956	56,740	61,929	39,078	50,758

3. 施設の状態

点検・診断結果			
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 480

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	旧消防団岩舟方面隊第3分団第2部	住 所	栃木市岩舟町古江841-4
建築年	平成9年（築年数28年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	57.96 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	185.89 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団組織再編により余剰施設。令和8年度以降に解体		

2. 維持管理費

（単位：円）

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	63,773	8,049	0	0	261,800
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	63,773	8,049	0	0	261,800

3. 施設の状態

点検・診断結果	解体予定。		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	廃止	進 捗 状 況	B
方 针	・栃木市消防団再編計画に基づき、令和3年4月から岩舟方面隊第3分団第1部に統合し、施設は廃止した。		

5. 課題

--

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 481

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団資材置場（旧岩舟方面隊第3分団第4部）	住所	栃木市岩舟町小野寺2479-4
建築年	平成11年（築年数26年）	構造・階数	W造・2階
延床面積	57.96 m ²	耐用年数	17年
敷地面積	138.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	調整区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・岩舟方面隊第3分団第3部及び第4部が統合したことにより器具置場としての機能はなくなつたため、消防団の資材置場として使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳出(A)	11,550	1,925	1,925	0	0
歳入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	11,550	1,925	1,925	0	0

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進捗状況	B
方針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・併せて、将来の状況変化を見据え施設の在り方を検討する。		

5. 課題

- 今後の活用方法についての検討。

施設カルテ

令和7（2025）年度

1. 施設概要

カルテ No. 482

分類	18 行政系施設 2 消防施設 2 器具置場		
施設名	消防団本部分団（岩舟）	住 所	栃木市岩舟総合支所敷地内
建築年	平成18年（築年数19年）	構造・階数	S造・1階
延床面積	85.34 m ²	耐用年数	31年
敷地面積	120.00 m ² （うち借地面積 0.00 m ² ）	耐震性	有
区域区分	都市機能誘導区域	運営方法	直営
防災計画		所管課	消防総務課
利用状況	・消防団員が使用。		

2. 維持管理費

(単位：円)

	R2	R3	R4	R5	R6
歳 出(A)	146,550	73,918	56,556	61,641	55,265
歳 入(B)	0	0	0	0	0
コスト(A)-(B)	146,550	73,918	56,556	61,641	55,265

3. 施設の状態

点検・診断結果	異常なし		
大規模改修年度		改修後の予定使用年数	
大規模改修内容			

4. 施設の方向性及び目標

方 向 性	存続	進 捗 状 況	B
方 針	・第1期適正配置計画期間内は存続とし、適正な管理を行い、長寿命化を図る。 ・将来の状況変化を見据え、分団部の統廃合等を含めた施設の在り方を検討する。		

5. 課題

--